الدكور معترط ولش كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية جامعة دمشق

البلاتيك وآلاته



الدكور معترماً ولش كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية جامعة دمشق

البلاستيك والاته

حقوق التأليف والطبع والنشمحفوظة لجامعة دمثق

- 11.1 - 11.1 C

مطبعة الجاحظ _ دمشق

الدكند مع الماسة المائية والتيرالية الماسة المائية والتيرالية

My Litelli

حقوي الثاليف والطيع والفتركف كالمقادمة ومش

1.31 - 1:31 0-

TAPE - YAPE S

عطيفة الجاهاك ــ يمكني

يعلي عشد مع البلاستياء اللدي يكان اعتبار الملائدة التواسعة بدأ حرجه

انه الخطوة الأولى القصد منها طرق مجال هذا العلم الهندسي الحديث القائم بذاته أملين الن تكون السنوات القاد مة فيها الكثير من التطوير والبحث في هذا المضار •

ا جد لزاما على ا أن ا فنكر بعض اليجول بخاطرى من نقاط ها مة تتعلس بهذا المقرر الجامعي وهذا الكتاب :

١ — كان قيم هندسة التيميم والانتاج بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق سباقا بطرق هذا الموضوع الجديد واحداث مقرر البلاستيك والاته من خلال الخطة الدرسية الجديدة وذلك بقصد وضعم مهندسيا قدر الامكان في مجال هذا العلم ، ومن المواكد فان طلابنا همندسي المستقبل عدركون معنى هذا الجهد في حياتهم العملية وتقديد المحمية المعملية وتقديد هذا الجهد المن تتاح لهم فرصة الاطلاع عليد هذا العضار بشمولية المحكر في الدول الصناعية المتقد مة .

٢ ــ نظرا لكون هذا المعلم حديث نسبيا فان مفرداته ومصطلحات و مصطلحات و وواعده قد تتغير من مرجع لآخر ، هذا شي طبيعي فعلم التعدين مثلا عمل به الأخصائيين قرون من الزمن لتمكنوا من وضع مفرداته ومصطلحاته والتكنولوجيا الخاصه به ومع ذلك فما زال التطوير والبحث مستمر ، فكيف والتكنولوجيا الخاصة به ومع ذلك فما زال التطوير والبحث مستمر ، فكيف والتكنولوجيا الخاصة به ومع ذلك فما زال التطوير والبحث مستمر ، فكيف والتكنولوجيا الخاصة به ومع ذلك فما زال التطوير والبحث مستمر ، فكيف والتكنولوجيا الخاصة به ومع ذلك فما زال التطوير والبحث مستمر ، فكيف والتكنولوجيا الخاصة به ومع ذلك فما زال التطوير والبحث مستمر ، فكيف والتكنولوجيا الخاصة به ومع ذلك فما زال التطوير والبحث مستمر ، فكيف والتكنولوجيا الحديث والتكنولوجيا الخاصة و المعادلات و التكنولوجيا الحديث و التكنولوجيا الخاصة و التكنولوجيا الحديث و التكنولوجيا التكنولوجيا

لا القدامان - او الحدالل بينا الا سي الما م احديالالات

السند عن عنم الباد البلاسكة ، وبود الاعارة الي ال القدم

بعلم هندسة البلاستيك الذي يمكن اعتبار انطلاقته الواسعة بدا تبعد الحرب العالمية الثانية 6 رغم ذلك فالتجسين والانختراع والبحث يعطينا كل يوم شي و جديد •

٣ ـ حيثاً ن الموضوع بهمنا كمهند سين فقد حاولت قد رالا مكان تجنب الخوض في التفاصيل ذات الا صل الكيميائي ، وسعذ لك فلم يكن ا مامسي الخيار من ذكر بعض التعاريف والايضاحات التي لا بد منها وذلك بقصد محاولة استيعاب صحيحة للمواد البلاستيكية وخواصها وطرق تصنيعها .
 ٤ ـ تم اعداد الكتاب واخراجه بسرعة يمكن اعتبارها قياسية لعمل مماثل ، لذا لا بد من العيوب ، لكن ا ملنا كبير با ن يكون هذا الكتاب خطوة اولى تتلوها خطواتا فضل ، ا ود الاشارة هنا الى ا نني اضطريت لاختصار و بتر بعض المواضيع الاختصاصية وعد م الاسترسال حتى لا يضيع ما نرجوه من فائدة لطلابنا ، فهد فنا بسي الوقت الحاضر فقط ا ن لا يكون مهند سنا غريب عن هذا العالم الهندسي ،

الكتاب يتضمن خمسة ا بحاث ، الا ول مخصص لتبيان وباختصار تطور المواد البلاستيكية من ناحية الاستخدام والانتاج ، ا ما البحث الثاني فقد تضمن الهام من الخواص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية لهذه المواد ، كسا تضمن الحديث عن المحوائل البلاستيكية : ا نواعها ، ميزاتها ، مساوئها ، وا مم تطبيقاتها ، البحث الثالث يتعلق بعمليات التصنيح المختلف لهذه المواد وكذلك تحدثنا عن البلاستيك المسلح (في الفصل الثانسي من هذا البحث) وهو من ا كثر المواد استعمالا في التطبيقات الضخمة في الوقت الحاضر ، في البحث الرابع بينا الا مس العامة لبعض الآلات المستخد مة في تصنيع المواد البلاستيكية ، ونود الاشارة الى ا ن التقدم

في هذا المجال كبير وسريع جدا فكل يوم نجد ا نفسنا ا مام آلة ضخمة متطورة ومبرمجة وذات مواصفات عالية جديدة • هدفنا انحصر فقط في تبيان الا سمالتقنية لهذه الآلات • البحث الخامس والا خير خصص لقوالب المواد البلاستيكية ، وهذا موضوعها م جدا ، فالقوالب بصورة عامة باهظة التكاليف وتصنيعها يحتاج لدقة كبيرة وخبرة ممتازة بالمواد البلاستيكية وكذلك لامكانيات جيدة • لقد تحدثنا عن بعضا نواعها وخواصها وسنحا ول اصدار ملحق لهذا الكتاب يتضمن الحسابات الكاملة لبعضا نواع القوالب ليكون مرجعا للمهند س •

نا مل ا ن نكون قد وفقنا ولو جزئيا لما سعينا له 6 كما نا سل ا ن يحمل لنا المستقبل الكثير من التحسين والتطور والاهتمام في هذا المجال •

- عام ۱۸۲۰ الانتاج العالي سيكون اكرس ۱۸۲۸ مليون عان (في

الماران والمول الماسكية مسيخاط مثالة الشول عالب

The fit of the state 1011 show the).

عام ١٨٠٠ ١٧٥٥ ع العالم، سيكون الكرس ١٠٨١ مليون طن (الي السفيقة ال الانتاج العالمي تعدى هذا الرم يكثير في البيول الذي

المتباذات المواد المادستيسة في الوقت الماخر تجاول وعلى وشك استبلاك

عام + • • • • المواد الاصطناعية (بالاستهان + كوندوك) سندكل 1808

الاطون مستعد (مناك تنبع العرب برالي ان الناج المواد البلاستيكة

البحسيب الأول المالية تحيير تباد

ا مية المواد البلاستيكية وتطورها ومقارنة ذلك بالمواد الاخرى

by obt that I have one of the service I start) if I have

قبل البدء بالحديث المواد البلاستيكية لنتا مل الدراسة العلمية التي قام بها معهد البحث العلمي Stanford بالولايات المتحدة الأمين كية عام ١٩٦٧ حول تطور استخدام المواد البلاستيكية في المستقبل ولقد كانت النتائج بشكل مختصر على النحو التالي:

- الحقيقة ان الانتاج العالمي سيكون المحترمن /٢٢/ مليون طن (في العالمي تعدى /٣١/ مليون طن)
 - عام ١٩٢٥ الانتاج العالمي سيكون المكثر من /٣٨/ مليون طن (في الحقيقة أن الانتاج العالمي تعدى /١٤/ مليون طن) ٠
 - عام ١٩٨٠ الانتاج العالمي سيكون ا كثر من / ٨٠ مليون طن (في الحقيقة ان الانتاج العالمي تعدى هذا الرقم بكثير رغم الهبوط الذى. ا صاب انتاج المواد البلاستيكية بسبب تعاظم مشكلة البترول عالميسسا بالاضافة لارتفاعا سعاره •
- عام ١٩٨٥ يتوقعا أن تتقارب الأوقام بين انتاج المواد البلاستيكية والفولاذ (هنا تجدر الاشارة الى ائن بعض الاحصائيات تدل على ائن استهلاك المواد البلاستيكية في الوقت الحاضر تجاوز الوعلى وشك استهلاك الفولاذ - حجما -) •
 - عام ۲۰۰۰ المواد الاصطناعية (بلاستيك + كوتشوك) ستشكل %80 (حجما) من الاستخدامات الكلية مقابل %20 لا عجل كافة المعادن الاخرى مجتمعة (هناك تنبو أخريشير الى ان انتاج المواد البلاستيكية

عام ٢٠٠٠ سيتجاوز انتاج الفولاند وزنا) ٠

في الحقيقة ان هذا التطور خرج عن كل وصف وتعبير وتنبو فقد أصبح الا مس بعيدا عن التطور الذى يجرى اليوم ، وهذا ماد فع بالكثير من جامعات (وخاصة الفروع التي تهم بالكيمياء والهندسة التقنية) (1) ، اضافة الى الموسسات العطمية والتجارية ومراكز البحوث الى الاهتمام الجاد بدراسة هذه المواد وخواصها والقيام بالا بحاث العلمية لتطوير استخدامها وتصنيعها على ا فضل سبيل ، ويوسفنا القول ا ن الفرب احتكر هذه الصناعة لاقتصاديتها المتناهية رغم الارتفاع المضطرد با سعار موادها الا ولية (البترول ومستقاته) والجدول التالي رقم (1) يلقي بعض الضوء على ا ماكن تمركز صناعة وانتا ج المواد البلاستيكية في دول العالم المتقدم ،

ALLEN AND	الانتـــاج ٪	البلـــد
(2)	Land The land	ا وربا الفربية
الجدولرق	77	اميريكا الشمالية
(1)	10 de de de	اليابسان
18-10-18	الم الكل المام على الم	ا وسا الشرقيسة
1 Day	الاستخالاتاليني للبو	بقية دول العالم

(۱) : البلاستيك مادة تركيبية الصنعيهتم بتحضيرها الكيميائيون اللذيسن يحولوها بطرق البلمرة Polymérisation وبمساعدة الوسائط الكيميائية الى مركبات على شكل بودرة الوحبيبات وصفائع الوموائع وهنا ينتهي دورهم لياتي دور المهندسين اللذين يقوموا بتحويل هذه النواتج الى منتجات مختلفة وذلك بايجاد التقنية المتطورة علميا واقتصاديا وسنتجنب بقدر الامكان الخوض في علم الكيمياه المتعلق بالمواد البلاستيكية الا في حدود الضرورة و

هذا ما يوكد علينا الحاجة الماسة للسير في هذا الطريق وتقديم بعض المعلومات المتعلقة بالمواد البلاستيكية لمهندسينا ببناة الوطن ب كخطوة اولى حتى لا يجدوا النفسهم القيل من غيرهم ، ومن ثم التطويسر والبحث فغيرنا ليس فضل منا

لماذا المواد البلاستيكينسمة ؟ احيسا عام عراسال عدرا والمادا

إن ميزات المواد البلاستيكية جعلتها تزيح المؤاد الاخرى المختلفة عن كثيسر من مجالات الاستخدام وتحل محلها ٥ فهي مواد خفيفة الوزن ٥ سهلسة التصنيع ، قليلة الهدر الصناعي ، اقتصادية جدا ٠٠٠٠٠ ، يمكن تحسين أ صناف كثير منها (باضافة بعض المواد الاضافية Adjuvants ، وكذلك باضافة مواد التسليح المختلفة) لتلام كل الاحتياجات والخوام المطلوبة : ١١١ فمنها القاسي والمتين ومئها المقاوم ومنها المرن ١٠٠٠٠٠٠٠٠ الخ هذا لا يعنى بالتاكيد خلوها من العيوب ، انما مقارنة الميزات مع المساوى ، (كما سنرى بالبحث الثاني الفصل الثاني) جعل العالم كله يتجه اليها اليها دون تردد الى درجة ا صبح استهلاكها بالنسبة للغرد الواحسد مقياس اقتصادى لدرجة تطور بلد ما ويعبر عنه على التحو التالب الاستهلاك السنوى الكلى لبلد ما من المواد البلاستيكية مقسوما على عسدد. السكان يعطى الاستهلاك السنوى للفرد الواحد 6 كمثال: وفق الدراسات الاحصائية ليلد متطور صناعيا فإن استهلاك الفرد الواحد من المسسواد البلاستيكية يغوق (٤٠ كغ) سنويا ١٠ الجدول رقم (٢٠) في الصفحة القاد مة يعطينا دراسة احصائية مستقبلية عن الانتاج العالعي للمواد الأكثير أ همية واستهلاك الفرد الواحد ستويا من كل منها ٥ كما يبين هذا الجدول مدى تطور وا همية المواد البلاستيكية بالمقارنة مع المواد الأخرى ، عمد لمي سبيل المثال لا الحصرنا خذ الا رقام التالية : ﴿ وَالْمُ السَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

	L'hités	9961	1970	0861	, 1985	1990	2000
Population .	Milliards Authority	3,4	3.7	4,6	5.0	5,6	7.0
ACIER 'SY	Millions t ship of the state of the sta	138	\$60 151	961 961	1130 226 145	1400 250 179	321
	litre/personne.	80	6	50	29	32	4
ALUMINUM	millions t. kg/personne	F. 120	3.0	32 17.0 11.9	55 11 20	33.60	250 36 93
	litre/personne	8.0	7.7	2.6	4.0	5,9	
CCIVRE OF L	kg personne.	4,4,6	2,100	2.00.0	2:0	2,4	0,67
4 14 5	Interpretabilities	0.4	7.0	200	7'0	6'0	6
Mr TALX	Regipersonne. multions m3.	480 143 143	582 157 78 21	206 206 28 28	1204 167 33 1	270	. 2535 362 348 55
の 日 日 日 日 日			; ;			2	300
PLASTIQUE	kg. personne	2.4.4.	2 1 2 1 4 10 44 4	355 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	208	365	544
3.	milion t	1.4		207	16.0	23.0	411)
CAULTCHOUG	kg personne.		2.83	12.0	3,2	24.0	46.0
	lifter/personne.	1.2	9. (2.6	₩ (4)	0.0
4EXTRE	kg/personne.	9.5	76.04	2.8	3.4	4.0	5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
anhusuu 6	liftre/personne.	77	9,-	2,4	7.08	, E.	5,4
rel congrand	kgi personne.	7.5	Q=:	88	273	- 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1790
SYNTHESI	litre/personw.	6.8	9,8	25	. 47	25	224

انتاج المواد البلاستيكية عالميا يزداد من /١٦٠ / مليون طن عام (١٩٦٦) الى / ١٧٠٠ / مليون طن عام (٢٠٠٠) ٠

استهلاك الفرد الواحد سنويا يزداد من / ۲٫۱ / كغمام (١٩٦٦) الى / ۲٤٣ / كغمام (٢٠٠٠) ٠

الجدول التالي يبين نسبة الزيادة المئوية في العام لانتاج المواد البلاستيكية بالمقارنة مع بعض المواد الاخرى 6 نلاحظ ان نسبة زيادة انتاج المواد البلاستيكية بالنسبة للفولاذ هي خمسة الضعاف تقريبا

نسبة الازدياد المئوى لكل عام	ـــادة	JI
3 - 5 %	Acier	الغولاذ
5 - 10 %	Aluminium	الائلمنيوم
10 %	Caoutchouc	كا وتشوك
15 - 16 %	Plastique	بلاستيك

ماذا یعنصی هذا ؟

لا نجد مانجيب به الا ائنا ائما مستقبل جديد بكل معنى الكلمسة و
قد يتسال ا عدنا بان المواد البلاستيكية مرتبطة بصورة عا مة بالبترول وهذا مصيره غير معلوم ، هنا لا بد من الاشارة الى ائن انتاج المسواد البلاستيكية في العالم كافة لم يستهلك ا كثر من لا من الاستهلاك العالمي للبترول ، بالاضافة لذلك فهناك اتجاه لخفض ستهلاك المسواد الا وليسة وذلك بالتوسع باستخدام مواد التسليح المختلفة (التي تعطي بنفس الوقت خواص متنوعة ووفقا للمتطلبات) ، اذن ربط مستقبل المسواد البلاستيكية بالبترول وتوقعاته غير دقيق ، الا من ناحية ارتفاع الا سعار وهذا بدوره يو شربشكل ا و آخر بكل المجالات الانتاجية وليس بالمسواد

البلاستيكيسة فقط • المواد البلاستيكية ؟ المحدد المواد البلاستيكية ؟ المحدد المواد البلاستيكية المواد المواد البلاستيكية المواد المواد المواد المواد البلاستيكية المواد الموا

بالتاكيد لا نبالغاذا قلنا انه في معظم المجالات وينسب متفاوته انها ليست فقط آلة حقن صغيرة تنتج قطع استهلاكية متنوسة ، انها تكولوجيا جديدة بالاتها وطرقها وقواعدها تساهم وستساهم في الصناعة بكليل اشكالها وفي الزراعية وكل جوانب الحياة ، في البحث الثاني سالفصيل الثاني سد ذكرنا بعض الاستخدامات على سبيل المثال لا الحصر لبعبيض اثنا عالمواد البلاستيكية لائن الحصر غير ممكن اطلاقا ،

قبل ذكر بعض مجالات الاستخدام لا بد من الاشارة الى ان المواد البلاستيكية استخد مت في مجالات دقيقة جدا وحلت الكثير من المشاكل التي كانت تعين التقدم في بعض المجالات نظرا لخواصها المتيزة وللقدرة على التحكيم الى درجة ما بهذه الخواص •

نى مجال الطيران: تستخدم هذه المواد ، خاصة المسلحة منها ، في صناعة الكثير من القطع المختلفة لا مجال لتعدادها ولكن يمكن الاشارة الى اثن كتلة المواد البلاستيكية المستخدمة في طائرة للخط وط الجوية تتراج بين % 20-5 من كتلتها ، اثما الطائرات المروحية (الغير عسكرية) والخاصة فان كتلتها تحتوى نسبة عالية جدا من المواد البلاستيكية ، في حين اثن الطائرات الشراعية فتصنع بشكل كامل تقريبا من المواد البلاستيكية المسلحة ،

فى مجال الفضا • : التغليف ، العزل الكهربائي والحرارى وأكسا ، بعض النماذج الالكترونية ٠٠٠٠٠ الخ ، كما ا أن هناك بعض لتطبيقات التي لها طابع فضائي خاص (قمرة الرواد ، المسابر ، غلاف القاذف ، النات

الا رصاد الجوية ٠٠٠٠) ، يضاف لذلك استعمالها لصنعمواسير اطلاق الصواريخ والخزانات • سعر المواد المستخد مة لهذا المجال يكون مرتفع جدا ، ا ما خواصها فتكون محددة بدقة وتعتمد بصورة ا ساسية علسسى الاجهاد الذي سيقع على المادة عند الاستعمال •

الاهتمام باستعمال البلاستيك في مجال الطيران والفضا ، وفي المجال العسكرى كبير ، وهناك العديد من مراكز البحوث المدنية والعسكري . في الدول المتقد مة صناعيا تقوم بالدراسات والا بحاث المختلفة ، وقد تم ايجاد العديد من الا نواع الجديدة من المواد البلاستيكية التي تستخدم لبعض الاستعمالات الخاصة وهي غالية الثمن وفالبا غير معروفة تجاريا ولها من الخواص المعيزة والدقيقة ما يناسب استعمالها .

في المحال البحرى : يستخدم البلاستيك المسلح خاصة بشكل واسع جدا لصناعة القوارب الصغيرة والشخصية ، العراكب الصغيرة والمتوسطة الحجسم ، كما يساهم بنسب عالية في البواخر السياحية بالدرجسة الأولى وكذلك التجاريسة ، من البلاستيك المسلح كذلك تصنع المسابح بشكل كامل مع سقوفها (انظر صفحة ١١٨) .

في المجال البرى (مواصلات): سيارة سياحية منتجمة مابيسن عام المجال البرى (مواصلات): سيارة سياحية منتجمة مابيسن عام ١٩٧٢ – ١٩٧٥ – ١٩٧٥ – ١٩٧٥ موزوسة على ٢٠٠ – ١٠٠٠ قطعمة متنوصة (باستثنا ، الكاوتشوك للدواليب) وهذا لا يشكل ا كثر من % 5 من وزن السيارة و % 25 من حجمها ، هناك بعض النماذ ج من السيارات مثل Matra حيث يصل الاستخدام الى ا كثر من / ١٢٠ / كغمن المواد البلاستيكية ، موخرا تم صنع هياكل سيارات رياضية وصغيرة من البلاستيك المسلع بشكل كامسل، ويجب ا ن لا ننسى دور المواد البلاستيكية في القطارات ومهات النقل

المثقل التابعة لها ، هياكل عربات المترو السريعة وكذلك الشاحنات الحوارى الكبيرة والصغيرة وخاصة الشاحنات والصهاريج التي تحتاج للعزل الحوارى لحفظ المنتجات التي تنقلها ،

فى مجال البناء : الاستعمال محدود بهذا المجال ولا يشكل اكثر من % 8 من الانتاج الكلي ومعظمه على شكل بروفيلات صفائح مختلفة (شفافة ببعض الا عيان) للتغطية والوقاية والعزل ، نواف في والمواب وطابخ ١٥٠٠٠ الخ ، ويتوقع أن تتجاوز النسبة

** خلال السنوات القاد مة (هذا باستثنا ، بعض الاستعمالات الخاصة مثل الشاليهات ويوت السكن البلاستيكية ٢٠٠٠٠) ،

ني الحقيقة هناك مجالات أ خرى كثيرة وهامسة مثل : مجال القطسع الصناعية المختلفة ، مجال الزراعسة ، مجال الصفائح والا نابيب ، مجال التغليف بكل ا شكاله ، مجال المغروشات والاستعمالات المنزلية ، النح مثال : الجدول التالي يبين توزيسع استخدام المواد البلاستيكية فسي مختلف المجالات المعروفة وذلك في فرنسا لعام ١٩٧٣ :

من الانتاج الكليي	مجال الاستخدام
31 %	تطم صناعية مختلف
24 %	صفائح وا نابيب
18 %	تفليف
16 %	استهلاك متنصوع
8 %	البنا •
2 %	الدعاية
1 %	الزراء

من خلال هذا الجدول يمكن تدوين الملاحظات التاليسة :

ــ الا نابيب والتغليف عرفوا تطورا كبيرا في السنوات الا تخيرة ٠

- القطع الصناعية المختلفة تقريبا ضعف الاستهلاك المتنوع ، في حين انه . منذ خمسة عشر سنة كان الاستهلاك المتنوع يحتل المرتبة الأولى وهذا . يبين مقد ار الثقة المتزايدة للصناعة بالمواد البلاستيكية .

- نسبة الاستخدام في المجال الزراعي ازدادت مو خرا بشكل كبير بسبب انتشار استخدام البيوت البلاستيكيسة الزراعية بعد ثبات تجاحها 6

+++++++++++++++++++

وكذلك مخازن المحاصيل البلاستيكية العادية والمطمورة • المحاصيل المحاصيل



ورا المن اللادان المعمولات و الله وا

الغمالية الأول عن المتعالمة والمعدد عا الدامة المعدد الما

الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية العامة للمسواد البلاستيكية وعلاقة هذه الخواص بتركيب هذه المواد

اولا: تعاريض:

من المغيد بالبداية تبيان باختصار بعض التعاريف العامة لبعض المغاهم التي سترد مع محاولة تجنب قدر الامكان الدخول في التغاصيل ذات الطبيعة الكيميائيسة •

الواد البلاستيكية: Matières Plastiques

هي مركبات دات جزيئات كبيرة Résines التي تكون محضرة كبيائيا وغالبا المخالف المرازينات Résines التي تكون محضرة كبيائيا وغالبا مشكل اصطناعي • يضاف للريزينات مواد اضافية مساعدة مقارمة الاكبدة ، مقارمة الاكبدة ، وذلك لتعديل الخواص (اللدونة ، العقارسة البيكانيكية ، مقارمة الاكبدة ، العلونات تستعمل كذلك لتسهيل عملية العلونات معارمة الانتفادة + adjuvants جاعمتان عملية التعنيم Plastique

⁽ ۱): ان اكتشاف الجزيئات الكبيرة (STANDINGER جائزة نوبل) يعتبر نجاح كبير قد يعادل الى حد ما عملية تحليل الذرة الى الجزاء والذي يوادي الى تحرير طاقة هائلية (الطاقة الذرية) •

وتكون مختلفة كيبيائيا لكن تجمعهم نقطة مشتركة وهي اأنها مزيج صلب الموسطة Macromoléculaires الأو سائل من جزيئات ضخصة ذات كتلة كبيرة الأو متوسطة Tolymbres الله بوليبيرات Tolymbres تشكل شبكة من طبيعة عضوية الأو تصبف عضوية وتنتج من تفاعل طبيعي الأو اصطناعي ، مثل البلمسسسسرة

He adques

Résines = { Polymérisation

Polymères : البوليسير

هو جزيى عبرا وطويل يتكون من ترابط عدد كبير من المقاطسة الأحادية الموجزيي كبيرا وطويل يتكون من ترابط عدد كبير من المقاطسة الأحواد المحتودة المحتودة

الشكل (۱) يبين عدد من الجزيئات الاحادية Monomères المطابقة لمواد معروضة بجانب كل منها ووفق العداد معينية (n) •

Polymère = (Moñomère) n

الجزيئات الرحيدة تتا لفكل منها منعدد من الذرات ومعظم الحالات

فان الروابط التكافو ية هي التي تو من تجميعها
ان مشتقات البوليميسر تتضمن بصورة رئيسية المواد البلاستيكيسة ومن ثم المواد المطاطية (الكاوتشوك) وهذين الفرعين الرئيسيين مختلفين من حيث الصفات الفيزيائية والميكانيكيسة •

Polymères	Monomères
Polyéthylène	éthylène (- CH ₂ = CH ₂ -
Polypropylène	propylène
Polyepoxydes	(- CH ₂ - CH - CH ₂ -)
Polyamide (11)	- COOH - (CH ₂) 10 - NH ₂

الشكل (آ)

الخوام الميكاتيكية الخاصة للمواد البلاستيكية ترتبط بطبيعة الجزيئات الكبيرة Macromoléculaires لهذه المركبات ٠

البلمسرة: Polymérisation

هو هي علية تجميعا طراف عناصر المقاطع الاحادية motifs المتناثلة الورادة ، المونوسير monoméres الذي له روابط مضاعفة تحت تأثير الحرارة ، الاشعاع الفوق بنفسجي Rayonnement Ultraviolet او الوسائسط المطعمة - Catalyseur - Amorceur عملية التجميع هذه يمكن اأن تتم بصورة طبيعية ، بدون فعل خارجي ، ولكن تحتاج السي وقت الطول بكثير ،

المال المتمال النظال

البلمـــرة المشتركـة : Copolmérisation


ولها نفس مبدا البلمرة ولكن العناصر هنا monomères تكون مختلفة A,B

وتعطى Copolymères الذي يكون رحسب التوزع النبيبي للعناصراما توزع بالصدفة Répartition Aléatoire أو توزع مطعم Greffés (تشعبات ناجمة عن السلسلة الرئيسية المتجانسة على شكل سلاسل قصيرة من العنصر الآخر B) ·

AAAAAAAA

Polycondensation : , L

هي عملية تجميع الجزيئات بالتفاعل الذي ينتج عنه الغاء جسم بسيط من التركم (غالبا یکون الما ء 6 وسنری تا شیره فیما بعد)



Polycondensat linéaire التحام الجزيئات الخطي

Polycondensat tridimensionnel

التحام الجزيئات الثلاثسي الا بعساد - الشاكل بالتاكل بالتاكل المناب التاكل المناب التاكل المناب التاكل ال

المساعدات (المواد الإضافية) : Adjuvants


هي جزيئات صغيرة تمزج مع البوليمير لتحسين خواصه بصورة عامة ولزيادة ثباته للمحيط الخارجي ٠ اضافة هذه المواد يمكن ان يطيل الزمن اللازم لتقهقر الخواص العامة للمادة البلاستيكية ولكن لا يمكن لها الغاه هذا التقهقر بصورة نهائية •

يمكن ا أن تكون هذه المواد عضوية ا وعضوية ــمعدنية ، لكن كتلتها الجزيئية غالبا فعيغة بالنسبة لكتلة البوليعيسر فالعرصاتها والوتها المعرضة لمار يستخدم في الصناعة بشكل عام نوعين رئيسيين من المواد الاضافية هما :
الملدنات Plastifiants والمثبتات Stabilisants ولكن يجب الاشارة
اللى ان هناك مواد اخرى لا تقل ا همية لكن مجال الاستخدام ا قل مشسبل :
المزيتات Lubrifiants الملونات Colorants .

الله: الله المالة على المالة المالة

وهي جزيئات صغيرة قد تكون من البوليميرا و لا ، صلبة ا و سائلة ، كتلتها الجزيئية ضعيفة ، هذه الجزيئات الصغيرة تخترق السلاسل وتخفض قصيصي المخريئية ضعيفة ، المحريث تضعيف الفقرة القاد مة) ، ا أى تضعيف

التفاعل الجانبي الموجود بين سلاسل الجزيئات الكبيرة macromoléculaires . الملدنات بصورة عامة تقلل من قيمة المعامل Gp وتزيد من قدرة المادة على التخامسد . Amortissement • تكون الملدنات غالبا متقلة ، هذا



- . Polymère non plastifié بوليميسرغيرملدن. I
- II بوليميــر ملد ن بواسطة ارتباط جزيئي

Polymère plastifié par insertion moléculaire.

Polymère plastifié par combinaison moléculaire.

الشبتات : Stabilisants

هي مواد تستخدم لتبطئة الوتا عنر تحلل الوتحول البوليميسر بمرور الزمسن بفعل الحرارة الوستخدم هذه المنتات بكيات قليلة حيث تحقسن داخل الريزينات و

Charges et produits de الا حمال وسواد التسليم (التقوية) :

وتستخدم هذه المواد لتحسين وتعديل الخواص الميكاتيكية للمواد البلاستيكية كالقساوة السطحية ، المقاومة للاشعاعات ، الثبات الحجمي ، زيادة الصلابة والمقاومة للانهيار وسنتحدث عنها المحتويلا في البحث الثالث الفصل الثاني (البلاستيك المسلح) .

the limited and the state of th

- Pelynare and maintain out of the

سيواسي الماريخ والماريخ

ثانيا : قوى الا رتباط (الالتحام) : Forces de cohésion

المعنى فين الجزيئات : Forces intramoléculaires

ا - روابط بسيطة أو الدال مع وعد لا وسجور عبدا الم أن ك

٢-روابط مزد وجنة ٠ تسال عال عامد الله الله

٣ ـ روابط ثلاثية (نادرة جدا) ٠

طاقة روابط التكافو بين الذرات المذكورة العلاه تعني مقاوسة للانهيار تعادل / ٢٠ / ضعف للمقاوسة المقاسة لمعظم المواد البلاستيكيسة وهذا معناه الن الانهيار لا يرتبط مباشرة مع قوى الارتباط ضمن الجزيئات ولكن يرتبط مع القسوى بين الجزيئات intermoléculaires ولكن يرتبط مع القسوى بين الجزيئات الجزيئات الكبيرة يودى الى بالمقابسل ، فإن الا نحطاط التدريجي لمركبات الجزيئات الكبيرة يودى الى النهيار روابط التكافيسو .

Forces intermoléculaires : ٢- قرى بين الجزيئات

هي قسوى بين مجموعات الجزيئات • معظم الخواص الميكانيكية للمسواد البلاستيكية في الحالبة الصلبة تعتمد بصورة الساسية على هذه القوى التي لسها عدة النواع:

ا ـ تكافوي ـ أو ذات خواص تكافوي في عالة الكاوتشوك مثلا ، حيث تشكل جسور بالنفخ بين مختلف السلاسل كما بالشكل (٢) ،

الشكل (۲۰)

ا وراياً (فيه ليسا ينا (

الأسرة الطناب والغرائية - على القول

۱ - روابط Van Der Waals ؛ (ا و قسوی انتشار وقد رتها 1 - 7 Rcal/mole تبعا لمهام سلاسل للكربون الموجودة) • هذه الروابط موجدة في كل البوليميرات • المعهدات المدالة المالة المدالة

٣- روابط الهيد روجيسن : تنتج من النفا عل بين الجزيئات الحارية طلبی « H » متعرك وذرات سالبسة (N ، 0 ، ۰۰۰۰)، رقدرة الروابط To Real/mole . 5 – 10 Real/mole ا_روابط تأيسين ionique ا سالما السرولية الماليون والمالية

وهذا عدلا أن الا تبدأ ولا يرتبط بالمراجع موافق الارتباط عمل الحربات

هي السور سن محمو ما د المترشدات - صعار الخواص الموكاتيكيث للمد مراء الاستان المتالية (المالية المتالة الم

و المالي المالي المدال

ثالثا: تصنيف المواد البلاستيكية :

في الحقيقة هناك العديد من التصنيفات لهذه المركبات كل منها يتنسع الاساس المختار 6 من هذه الاسس:

1-التركيب الكيميائي للمقاطح motifs كانساس للتصنيف • ٢- نموذج عملية البلمرة polymérisation كانساس للتصنيف • ٣- حسب المنشاء طبيعـــــي انوانصطنــاعي كانساس للتصنيف •

المنالا مهمة ال motif momomère تسمح لنا بتصنيف اليوليميسر الى نوميسن:

ا بولید و Polymère linéaire (البلاستیك الحراری البلاستیك الحراری و Thermoplastique

٢- بوليد Tridimensionnelles (البلاستيك المتصلب حواريا Thermodurcissable) •

لكن هناك تركيب يعتبر وسطي بين الا تتين (بوليسر مستعب polymère ramifiée ، ويوليسر

صفائحي polymère lamellaire) لا يمكن الا بصعوبة تصنيفها لا عدد النويان السابقيان ٠

يكن ملاحظة انن انى تصنيف يبين ويسوعة حدوده الضيقة ويصورة رئيسية فان التصنيف يومخذ كتابع للتطبيقات المستعمل من المجلها •

بما ائن الحرارة والضغط من الموثرات الأساسية على سلوك المواد البلاستيكية بشكل عام وخلال عمليات التصنيع التي تهمنا بالدرجة الأولى ، لذا يمكن تقسم المواد البلاستيكية الى قسمين كبيريسن يمكن فهمها من خلال النموذ جين التاليين :

۱ من ا على المحافظة على الشكل الجديد المكتسب يجب تهويد المادة
 قبل ازالة الضغط •

٢ الشكل يحافظ على نفسه حتى اذا الوقفنا بصورة متزامنة قعل الضغط
 والحرارة •

المواد البلاستيكية من النموذج الا ول تدعى البلاستيك الحراري ورمزه (T P)

يمكن مقارنة هذه المواد بشمع العسل Cire حيث أن هذا الشمع صلب بدرجة الحرارة العادية لكن بتا ثير الحرارة فانه يليسن ويمكن آن يوضع بقالب بالتبريد يعود ويصبح صلبا ويحافظ على الشكل الجديد المعطى له وهذه العملية يمكن تكرارها مرات غير محدودة بمواد البلاستيك الحراري يمكن اثن تسلك نفس هذا السلوك اثى اثن دورة التحويل بواسطة الضغط والحرارة قابلة للانعكاس ب

المواد البلاستيكية من النموذج الثاني تدعى البلاستيك المتصلب حراريا • Thermodurcissable ورمزه (T D) ورمزه

يمكن تمثيل هذه المواد بالبيتون ، الذى هوعبارة عن مزيج الاسمنت والرمل والذى يتصلّب بفعل تفاعل كيميائي مع الماه ، الاسمنت يعتبر هنا كواصبسل بين حبيبات الرمل ، الرمل هنا مثل الحمل Aparge لتخفيض السعر وتحسين الخواص الميكانيكية للمحموعة التعديل الذى يطرا بلحظسسة التفاعل الكيميائي مع الماه هو نهائي ، بالنتيجة جسم صلب يحافظ علسسى الشكل الجديد المعبوب ان دورة التحويل بواسطة الضغط والحسرارة غير قابلة للانعكاس ،

المقارنة مع البيتون تهي وسيلة معتازة لفهم سلوك المواد البلاستيكي المتعلية عمن منها ا تلام المتعلية تعنع منها ا تلام

هذا التصنيف للمواد البلاستيكية (بلاستيك حرارى P وبلاستيك متصلب حزاريا D ت وبلاستيك متصلب حزاريا D ت وبلاستيك متصلب حزاريا D ت وبلاستيك متصلب مخاليات الرئيسية لمختلف الريزينات •

مركبات الجزيئات الكبيرة للبلاستيك الحرارى TP تكون خطية ذات شكل منتظم جزئيا Partiellement Cristallins اوغير منتظم (عديمة الشكل Amorphes) ، في حين ان شكل الجزيئات للبلاستيك المتصلب حراريا يكون دائما غير منتظم (عديم الشكل Amorphes) ، هذا التقسيم والاشكال التوضيحية المطابقة مبين بالشكل في الصفحية المطابقة مبين بالشكل في الصفحية القاد ميسية ،

وَيِنَا الدَّيْنَ الْمِنْ } لَيْكَ يُنَاسَدُ لِالْمُرْدِ مِنْ مِنْ مِنْ النِّيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ ا

⁽١) : القولبة : هي عملية التشكيل ضمن القوالب •

composés macromoléculaires

CM

CMTA


Composés macromoléculaires linéaires

Composés macromoléculaires CMLPC tridimensionnels

CMLA

ة غير منتظمة





CM _ مركبات الجزيئات الكبيرة . • CM _ مركبات الجزيئات الكبيرة الخطيـة (البلاستيك الحراري TP) • CM L

CMT - مركبات الجزيئات الكبيرة الثلاثية الابعاد (المتصل حواريا TD) • CMTA - مركبات الجزيئات الخطية الثلاثية الابعاد الغير منتظمة ·

CML A - مركبات الجزيئات الخطية الغير منتظمة

CMLPC - مركبات الجزيئات الخطية المنتظمة جزئيا

-مفهوم الخطية هنا هو المعنسى الهند سي للكلمة • المقصود في الحقيقة الله مواد جزيئاتها الكبيرة تتطور في ا تجاه رئيسي مع تشعبات ثانوية ا حيانا .

_ في الحقيقة لا يوجد مركب جزيئاتة منتظمة تماما ، نفس الجزيئات الكبيرة يمكن السي الله عن منطقة منتظمة ومنطقة غير منتظمة ، من هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر : PA & PP & PE

رابعا : الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد البلاستيكية :

۱_ ۱ : (۱) Rhéologie (۱) : ۱_ الرپولوجيا

في الحقيقة ان نظرية المرونة Elasticité للهوك (Tresca , Coulomb) Plasticité ونظرية الله ونة Tresca , Coulomb) Plasticité غير ملائمة تماما لدراسة السلوك الميكانيكي للبوليميرمن كل الوجوه ، وهناك المعديد من التوضيحات والا مثلة التي تعبرعن ذلك نذكر منها :

الله يمكن الله وهاهيم مثل المطاوعة ductilité والهشاشية كبون غيرض، ليس التي يمكن التن تجتمع في المواد التقليد ية (المعادن) بدون غيرض، ليس لها الله مدلول في مواد البلاستيك الحراري ، بعض المطاط Silicones للها مثلا يمكن شده كعجينة ، غير مرنة تماما عند ما يكون الشد بطي ، ينقطع عند الشد السريع ، لوح من ال PVC الصلب (٢) يمكن طيه حول نفسه بدون انهيار لكت ينكسر بتا ثير صد مة ، اذا عرضنا مادة بلاستيكية لقوة ثابت ، التشوه (الانفعال) يزداد مع السرمن (تشوه بطي) ، هذا التشوه ليستابع للحمل فقط بل للزمن كذلك ، المواد البلاستيكية اذن لا تسلك سلوك الا جسام الصلبة الصله ولا

⁽۱): الربولوجيا (Rhéologie) هوا مم موسسة عليه قا سست المنت المنتخلصة تا سست عليه قا م موسسة عليه قا سست عليه المنتخلف المنتخلف

سلوك الا عسام المائعة Newtoniens • ويجب الاشارة الى ا أن هـذا السلوك المتوسط ليسخاص فقط للمواد البلاستيكية وانما ا أيضا للمواد المعدنية بدرجات حرارة مرتفعة •


يمكن الاستنتاج مما تقدم ائن الزمن يلعب دورا ائساسيا في الخواص والسلوك السيكانيكسي للمواد البلاستيكيسة •

مثال توضيحي :

عند تعريضينة من البلاستيك الى اجهاد محورى ثابت 00 ، التجارب تبين ا أن التشوه الناتج يزداد كتابع للزمن ، نفس التجربة اجربت بحالتين ، الاولى للمواد الصلبة (التي تتبع قانون هوك Hooke) والثانية للمواد المائعة (التي تتبع قانون نيوتن Newton) بينت أن التشوه (الانفعال) في الحالة الاولى 00 يبقى ثابت ويحدد بالعلاقية ويوداد التشوه بشكل يتناسب مع الزمن بحيث أن ميل المستقيم يحدد اللزوجة الحركية م 2 م للمادة وفق العلاقة :

 $\sigma = 7 \frac{d\xi}{dt}$

الشكل (٣) يبين منحني تجريهي متوسط بين الحالتين المثاليثيسن يسمح لنا بالقول الن المواد البلاستيكية تملك بنفس الوقت خواص مرنة Elastique



في المجال الخطي ، حالة المادة يمكن اثن تكون محددة بمعادلة تفاضلية وسلوك هذه المادة يمكن التعبيرعنه بالنماذ ج الريولوجية

العادية • النماذج الرپولوجية يمكن ائن تكون عناصر كهربائية (مقاومات 6 مولد ات ساحة مغناطيسية • ١٠٠٠٠٠٠٠ الخ) ا وعناصر ميكانيكية (كالنوابض مولد ات ساحة مغناطيسية • ١٠٠٠٠٠٠٠ الخ) وهـي Ressorts والمخمدات Amortisseurs • ١٠٠٠٠٠٠ الخ) وهـي الا كثر شيوعا واستعمالا •

النابض Ressort ويمثل مادة صلبة تتبع قانون هوك للمرونة : $O^{-}(t) = E_0^{-} \mathcal{E}(t)$

المخمد Amortisseur ويمثل مادة سائلة تتبع قانون نيوتن للزوجة : $(t) = 7 \dot{\xi}(t)$

لن ندخل كثيرا في التفاصيل لكن سنحاول اعطاء فكرة مختصرة تعتبر خطوة البداية لهذه الدراسات مع بعض النماذج ، ولنبدا بتعريف كل من ظاهرتي التشوه البطي * Fluage والاسترخاء (نقصان التوتسر) Relaxation

التشوه البطي : Fluage

ر دراسة هذه الظاهرة مخبريا يحتاج للدقة والصبر ، حيث النه تجاربها في الشروط العادية قد تستغرق شهورا وسنين (خاصة بالنسبة للمعادن) •

الاسترخاء (نقصان التوتسر): Relaxation

هو التغیر المستمر ل Δ کتابع للزمن (t) تحت تا ثیر اجهاد ابتدائی σ_0 یو ثرعلی الجسم بتشوه ثابت σ_0 وید رجة حرارة ثابت σ_0 ا σ_0 σ

حيث (R(t) هو تابع الاسترخا و R(t) هو تابع الاسترخا و R(t) هو تابع الاسترخا و R(t) هو تابع الذمن في حين ان ص في الحالة الصلبة تنتهي الى قيمة محددة كتابع للزمن في حين ان في حالة السائل فان ص تنتهي الى الصفر و سنهتم بدراسة هذا التابع بشكل المكثر تفصيلا بعد قليل نظرا لا هميته بتحديد الخواص و الخواص و الخواص و المنابع بشكل المكثر تفصيلا بعد قليل نظرا الا هميته بتحديد الخواص و المنابع بشكل المكثر تفصيلا بعد قليل نظرا المنابع بشكل المكثر تفصيلا بعد قليل نظرا المنابع بتحديد الخواص و المنابع بشكل المكثر تفصيلا بعد قليل نظرا المنابع بشكل المكثر تفصيلا بعد قليل نظرا المنابع بتحديد المنابع بشكل المكثر تفصيلا بعد قليل نظرا المنابع بشكل المكثر تفصيلا بعد قليل نظرا المنابع بتحديد المنابع بنتابع بنتابع بنتابع المنابع بنتابع بشكل المكثر تفصيلا بعد قليل نظرا المنابع بنتابع بنتاب

نموذ ج ماکسویل Maxwell :

لدينا عمود من مادة دات سلوك Viscoélastique لها خواص المرونــة واللزوجة مجتمعة ، تتا ثر باجهاد محورى ، المعادلة العامة التي تعطـــي العلاقة بين الاجهاد والتشوه (الانفعال) تكون تابما للزمن ، سلوك نموذ ج ماكسويل هو نفسه سلوك المادة المذكورة ، يتا لف النموذ ج من نابض ressort يمثل الخواص المرئة ومن مخمد amortisseur يمثل الخواص المرئة ومن مخمد بيثل لذا فان يمثل خواص السائل اللزج ، هذين العنصرين مربوطين على التسلسل لذا فان الاجهاد واحد للعنصرين في حين ا ن التشوه يتا لف من جزئين ، ا حدهما يطابق تشوه النابغي والآخر تشوه المخمد ،

$$\frac{d\xi(t)}{dt} = \frac{1}{G} \frac{d\delta(t)}{dt} + \frac{1}{7} \delta(t)$$

لا يجاد تابع التشوه البطي و (t) فقد وجدنا بانتعريف أن الاجهاد و و التالي يمكن كتابة المعادلة السمابقة علمي

$$E(t) = \frac{0}{0} + \frac{1}{7} = \frac{0}{0} \cdot t$$
النحوالآتي :
وينه فان تابع التشوه
البطي " هو :
$$f(t) = \frac{E(t)}{0} = \frac{1}{0} + \frac{t}{7}$$

لا يجاد تابع الارتخا • (R(t) ، فقد وجدنا بالتعريف أن التشوه و ثابت و شتقه يساوى الصغر وبالتالي :

$$\frac{d\mathcal{E}(t)}{dt} = 0 \longrightarrow \frac{1}{G} \cdot \frac{d\mathcal{O}(t)}{dt} = -\frac{1}{2} \mathcal{O}(t)$$


$$\mathcal{O}(t) = \mathcal{O}_0 = \frac{t}{2} \mathcal{O}(t)$$

$$R(t) = \frac{\sigma'(t)}{\xi_0} = G e^{-\frac{t}{C}} :$$

حيث: t : هوالزمن ٠

Temps de relaxation $t = \frac{7}{4}$: $t = \frac{7}{4}$ $\frac{O(t)}{O_0} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \approx \frac{1}{3} \approx \frac{1}{3}$ $\frac{1}{2} \approx \frac{1}{3} \approx \frac{1}{3} \approx t = \frac{7}{4}$ ich is $t = \frac{7}{4}$ i

يمكن تمثيل كل من تابعي التشوه البطي f(t) والارتخا و $\mathbb{R}(t)$ بالنسبة لنموذ ج ماكسهل بيانيا بالنسبة للزمن على النحو الآتي :



مشال للحسيسل:

عمود من مادة ذات سلوك Viscoélastique لها خواص المرونة واللزوجة مجتمعة ، تتا ثر باجهاد محورى ، سلوك هذه المادة يمثل بنموذج Kelvin مجتمعة ، تتا ثر باجهاد محورى ، سلوك هذه المادة يمثل الخواص اللزجسة ، الذى يتا لف من نابغريمثل الخواص المرنة ومن مخمد يمثل الخواص اللزجسة ، هذين العنصرين مربوطين على التوازى اثى اثن التشوه للنابغ وللمخمد واحده في حين اثن الاجهاد ص يتا لف من جزئين الحدهما للنابغ والآخر للمخمد ،

المطلوب : ١ ــ ايجاد المعادلة التفاضلية العامة لسلوك مادة العمود •

۲_ ایجاد تابع التشوه البطي * f(t)

۳ _ ایجاد تابع الارتخا ° R(t) ه


٤ التمثيل البيائي لكل من f(t) و R(t) بدلالة

الزنان المناز الثاني الثاني الناتي

مقارئية بين جسم مرن وجسم لزج مرن من ناحية الليونية (الملاحظة بالانحنا ، يدويا) • ان هذه المواد مثلة بالتتابع بواسطة نابض وجسم Voigt • الليونية متناسبة مع القابلية للتشوه ع والمتناسبة بدورها مع الاجهاد • وكذلك متناسبة عكسيا مع المعا مل • في المناسبة عكسيا مي المناسبة على • في المناسبة على • في المناسبة على • في المناسبة عكسيا مي المناسبة على • في المناسبة على • ف

$$S = K \mathcal{E} = K \frac{\sigma}{E}$$

الليونة الساكنة Souplesse statique (انحنا و بطى و باليد) : $^{\circ}$ باليد) بعد احداث تشوه مستمر بتا ثير ضغط الما و $^{\circ}$ في قنانيسن $^{\circ}$ $^{\circ}$ في من الكاوتشوك حيث $^{\circ}$ $^{\circ}$



A الليونة النسبية لا نبرب من الكاوتشوك

B _ الليونة النسبية لانبوب من ال PVC •

(قيمة ? كبيرة) ، من الشكل السابق يمكن ملاحظة الليونة كالتالى :

$$S_{caoutchouc} = \frac{K \sigma}{E} = K \sigma \times 3,3$$

$$s_{PVC} = K \left(\frac{0}{0.3} + \frac{0}{0.8} \right) = K 0 \frac{1.1}{0.24}$$

ائى ائن ال PVC ا كثر ليونة من الكاوتشوك بمقدار 1,5 = 5,3 مرة تقريبا ٠

الليونة الحركية Souplesse dynamique (انحنا و سريع حدا باليونة المراثة المتا و خرة باليونة اللعظية حيث أن المرونة المتا و خرة لا تدخل بالحساب :

$$S_{caoutchouc} = \frac{K \sigma}{0.3} = K \sigma \times 3.3$$

$$S_{PVC} = \frac{K \sigma}{0.8} = K \sigma \times 1.25$$

أى ا ن ليونة الـ PVC ا قل بحوالـي ($\frac{25}{5}$) ، ا أى ثلاث مرات من ليونة الكاوتشوك •



G_R(t) = G_O + ψ (t)

التابع (t) ψ دائما متناقص


ويمكن تمثيله بمعادلة تكاملية

من النموذج التالي:

 $\Psi (t) = \int_{0}^{\infty} H(\tau) e^{-\frac{t}{\tau}} d(\log \tau)$

حيث : (٦) تابع توزع الارتخا ، الذي الذي الذي يدعى ويسمع بتقدير كثافة عملية الارتخا ، من الجل الزمن (٦) الذي يدعى بزمن الارتخا ، من العجمة والمستوكية لدرجة حرارة معطاة ،

الشكل (°) يبين شكل التابع (є) من ا على البلاستيك الحرارى Tp كتابع للوفاريم زمن الارتخاء (10g т) موضع المناطق المبينة على الشكل يعتمد على درجة الحرارة (ستدرس اكثر تفصيلا فيما بعد) ٠



رائينا سابقا ائن المادة ذات السلوك Viscoélastique هي عبارة عن مجموع مادتين ائساسيتين : صلبة Hookien وسائلة معادلة رياضيا يمكن تبيان ائن المعادلة التي تبين الحالة لهذه المادة هي معادلة تفاضلية خطية بعوامل ثابتة ، حل هذه المعادلة من اتجل تشوه ثابت مغروض (حالة الارتخا ،) يمكن كتابته بشكل سلسلة من التوابع الأسية التي يتعين كل منها بالسعة والزمن الثابت .

على الحدود يمكن وضع التابع على الشكل التالي:

$$G_{r}(t) = G_{o} + \int_{-\infty}^{+\infty} H(\tau) e^{-\frac{t}{\tau}} d (\log \tau)$$

$$G^* = G_1 + 1 G_2$$

$$G^{*}(i\omega) = i\omega\tau \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(\tau)}{1 + i\omega\tau} d (\log \tau) + G_{0}$$

والتحليل نجيب على المالي في المالي المالي

$$G_1 = G_0 + \int_0^{+\infty} H(\tau) \frac{w^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} d(\log \tau)$$

3 (4)

$$G_2 = \int_0^{+\infty} H(\tau) \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} d(\log \tau)$$

نموذ ج زينيـــر الخطي ZENER :

يكون سلوك المادة مثلا بعلاقة خطية عند ما يحقق التجميع L'additivité للجهادات والتشوهات من جهة ، وقابليتهم للانعكاس (العودة الى الصغر) من جهة ا خرى •

نموذ ج زینیسرالها م Zener یمثل جسم صلب له Hooke مربوط علی التسلسل مع نموذج Kelvin ا و Voigt والذی را یناه من. خلال المثال للحل صفحة (۳۰) (ویتا الف من نابض وسخمد مربوطین علی التوازی) • المعادلة التفاضلية للحركة لنبوذ ج زینیسر الشكل (۱) كتب بالشكل التالی :

$$\sigma + \tau_{\varepsilon} \stackrel{\circ}{\sigma} = G_{\underline{R}} (\varepsilon + \tau_{\underline{\sigma}} \stackrel{\circ}{\varepsilon})$$
 (1)

حيث :

٥ : الأجهاد ٠ موليوه

٤ : التشوه (الإنفعال) •

ع : زمن الارتخا ، للاجهاد تحت تشوه ثابيد.

و ٢ ; زمن الارتخا ، للتشوه تحت اجهاد ثابت ٠

· و معامل المرونة بحالة الارتخا · (معامل الصلابة) ·

من السهل تبيان ا أن :
$$G_{\rm I} = G_{\rm R} \frac{\tau_{\rm G}}{\tau_{\rm E}}$$
 (2) الشكل (٦)

ما توسيلتنا ات لتراما ا

حيث : G_I : هو معامل العرونة اللحظي (بحالة عدم الارتخاء) . في حالة التحريض الدوري Sollicitation périodique يمكن البحث عن حلول للمعادلة (١) من الشكل التالي :

$$\sigma = \sigma_0 \exp i (\omega t)$$
 $\varepsilon = \varepsilon_0 \exp i (\omega t - \Phi)$ (3)

يمكن اذن كتابة معادلة السلوك بالشكل ٥ = G(t) ٤ ميان عادلة السلوك بالشكل عند G عادلة السلوك بالشكل عند المناسبة

$$\bar{G} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = G_R \quad \frac{1+i\omega \quad \tau_{\sigma}}{1+i\omega \quad \tau_{\varepsilon}} = G_1 + iG_2 \tag{4}$$

$$\overline{G} = G_R \frac{1+\omega^2 \tau^2}{1+\omega^2 \tau^2} + i G_R \frac{\omega \Delta \tau}{1+\omega^2 \tau^2}$$
 (5)

يمكن الحضول على العلاقات التقليدية ل Debye : Debye


$$tg \phi = \frac{G_I - G_R}{2G} \qquad \frac{2\omega\tau}{1+\omega^2\tau^2} = \frac{G_2}{G_1}$$

في حالة الارتخاء الكبير للاجهاد (في درجات الحرارة المرتفعة الوليعض النواع المواد البلاستيكية في درجات الحرارة الاعتيادية) ، فان التقريب النواع المواد البلاستيكية في درجات الحرارة الاعتيادية) ، فان التقريب على النحو تهيم علاقات Debye على النحو التاليي :

$$tg \phi = \frac{G_{I} - G_{R}}{2G} \frac{2\omega\tau}{1+\omega^{2}\tau^{2}}$$

$$(6)$$

$$G = G_{I} - \frac{G_{I} - G_{R}}{1 + \frac{\tau}{\tau_{\sigma}} (\omega \tau)^{2}}$$



هذه العلاقات موضحة بصورة بيانية على الشكل (٧) الذي يبين مخططا ل ه G 6 tg و کتوابع ل ۳ س

با خذ مقد ار الازاحة بين محور القمة L'axe du pic ونقطة الانعطاف Point d'inflexion للمعامل بعين الاعتبار ، يمكن كتابة مقياس Paramètre جديد وذلك على النحو التالي:

$$\eta = \frac{G(\omega \tau >> 1) - G(\omega \tau = 1)}{G(\omega \tau = 1) - G(\omega \tau << 1)} = \frac{\tau_{\sigma}}{\tau_{\varepsilon}}$$
(7)

على الشكل () عندما $\frac{\Delta \tau}{2\tau}$ مقد ار صغير 6 يكون المقياسين ωτ 6 ωτ متطابقين تقريبا وتا ثير المعامل يتركز على النهاية العظمي رتفعة $\frac{\Delta \tau}{2}$ مرتفعة الكون النسبة $\frac{\Delta \tau}{2}$ مرتفعة فان المقياس عس ينزاح بالنسبة ل wr ونقطة الانعطاف للمعامل تنزاح كذلك بالنسبة لمحور النهاية العظيى ل ف tg •

تدعــى بكثافة الارتخاء (سنعود الى بحثها $\frac{\Delta G}{2C} = \frac{\Delta T}{2c}$ عند دراسة الاحتكاك الداخلي ا والتخامد Frottement intérieur للمواد البلاستيكية والذي يعطينا تغيرات سلوك هذه المواد كتابع لدرجهة الحرارة) •

> 22222222222 888888888 8,8,8,8,8,8,8,8 22222 8-8-8

٤ - ٢ - الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد البلاستيكية الحرارية TP :

1-1-1 المواد البلاستيكية الحرارية TP الخطية ذات السلاسل Amorphe الغير منتظمة

الخواص بدرجة الحرارة العادية : الكتلة الحجمية لهذه المواد الغير محملة ا و ملونة 1-1,5 g/cm3 وتكون شفافة · معامل التمدد الخطى بحدود ۰ (۱) ۰ 5-8x10⁻⁵ K-1

لوعرضنا هذا النوعهن المواد لتجربة شد بدرجة الحرارة العادية لوجدنا ثلاثة نماذج من المخططات 6 الشكل المسلم

: (A)

٠ (1) يطابق التشوه الهش ٠ م

(2) يطابق التشوه اللدن • (2)

(3) يطابق التشوه المطاطي (الكاوتشوكي) .

: Déformation fragile : التشوه الهش


الشكل (٩) • بدرجة الحرارة العادية •

مثل هذا التشوه يوافق بعض المواد مثل : المحالفات المحالفات

san , PMMA , PS التمدد حتى الانهيار ضعيف وبحدود % 5 . معامل المرونة يتراج بين: 300 - 500 daN/mm²

(١): لا * خذ فكرة عامة عن الخواص يمكن الاستمانة بجداول الخسواص _نهاية الكتاب_لمواد ال PVC و PS • التشوه الهشيكون مصحب بانخفاض طفيف بدرجة حرارة العينة يمكن قياسه ولكن بصعوبة بالغة •

تجربة تشوه بطي : Fluage :



الشكل (١٠) يبين منحنى التشوه البطى الهذه المواد كتابع للزمن حيث: ه : التشوه اللحظي (العرن)

Instantanée, élastique

- ب : تشوه لزج Visqueuse .

سرعة التشوه البطي تطابق زيادة التشوه بواحدة الزمن اثى : (de) وتحدد في كل نقطة من المنحني بالميل • عليا تحدد سرعة التشوه البطي " الوسطية K_F من الملاقة :

$$\mathcal{K}_F\left(t_{\mathfrak{p}},t_{\mathfrak{l}}\right)=\frac{\epsilon_{\mathfrak{p}}-\epsilon_{\mathfrak{l}}}{t_{\mathfrak{p}}-t_{\mathfrak{l}}}$$

ه م التشوهات بالازمنة الموافقة م م ا

الشكل (١١) يبين منحنى التشومالاجهاد لمادة ال PMMA (مدة التجرية ١٠٠ ساعة) بدرجة برايال نعير غالير بريسا اليدريد حرارة 30°C أنلاحظ الن المنحني / يصبح غير خطى عند 0,75 daN/mm² اذا فحصنا الخط السثل للتشوه اللزج فنرى أن المادة تتشوه تشوها قابلا اللانعكانسحتى 3,15 daN/mm² وهذا يمثل % 2 فقطمسن التشوه الكلي • الشكل (١١)

تشوه هذه المواد بدرجة الحرارة العادية يسبب شقوق رفيعة تبدا بالظهور عند النقطة الحرجة للتمدد والتي تعتمد على سرعة التحريض المواتـــر • بالنسبة ل PS و PMMA فهذه النقطة تكون عند % 0,75 • سرء تشقق المادة بعدد المستكسبا الحنث (حجد مناطق تكون فيما


سبب تشقق المادة يعود الى تركيبها الجزيئي (وجود مناطق تكون فيها معظم قوى الارتباط بين الجزيئات Intermoléculaire موازية المحور القوى الموثرة) •

هذا التشقق يمكن ان ينتج في القط عالمنتجة بالحقن ا والبثق ا و بالتشكيل وتعطى اجهادات داخلية تكون سببا للانهيار ٠


: Déformation plastique حالتشوه اللدن ٢

الشكل (١٢) يمثل العلاقة بين الاجهاد والتشوه بهذه الحالصة ، ونلاحظ على المنحني النقطة العليا (٣) ونقطة العليا (١) والنقطة السفلى (٢) ونقطة الانهيار (٣) ، الشكل (١٣) يمثل التبادل الحرارى خلال التجسيسية ، معامل المرونة ألما العربية على النقطة العليا يساوى: الاجهاد في النقطة العليا يساوى: معامل المرونة 7,5 daN/mm²

مسالمه والمريخ تنبها بالله المال المعال المعاد و 1000 المالية




الشكل التالي يمثل صورة المراحل التي تمربها العينة لمادة البلاستيك الحرارى المنتظم (نفسها للغير منتظم Amorphe (نفسها للغير منتظم المخطط والعينات تتطابق معا وقام النقاط المعثلة على المخطط و



" _ التشوه العطاطي (الكاوتشوكي) :Déformation Caoutchoutique

بعض المواد الغير منتظمة Amorphe مثل : Ethylène-propylène لها سلوك مشابه لسلوك الكاوتشوك بدرجة الحرارة العادية • الشكل (۱۱) يمثل هذا السلوك • معامل المرونة ضعيف جدا وأصغر من 1 daN/mm² من 1 daN/mm² هذا المعامل يتناقص لثلثي قيمته ثم يزداد عند التمدد



الكبير • المعامل يحسب غالبا عند قيمة مناسبة للتمدد ، مثلا \$ 100 . مثل هذه المواد يمكن ائن تتمدد نسبة . \$ 1000 - 500 .

مرونة الكاوتشوك هذه ناتجة عن الدوران الحر للسلاسل الجزيئية الرئيسية حيث الني

قوى الارتباط بين الجزيئات ضعيفة جدا • لا مجال للدخول بتفاصيل المحترب المحترب

تا ثير درجة الحرارة على الخواص الميكانيكية للبلاستيك الحرارى TP ذو السلاسل الغير منتظمة Amorphe :

اذا مثلنا تغير درجات الحرارة على محور السينات وتغير الاجهاد في النقطة العليا (1) الشكل (1۲) الذي هو الجهاد الانهيار على محور العينات ، فاننا نحصل على الشكل (10) ، الذي يبين تغيرات اجهاد المهاد الانهيار كتابع لدرجة الحرارة حيث يمكن الن نهيز هليه ثلاثة مناطب

- (1) : منطقة انهيار هش (2) : منطقة تشوه لدن • (3) : منطقة تشوه كارتشوكي •

لدن وتكون درجة الحرارة هذه قريبة من درجة حرارة التحول الزجاجـــي (x) Température de transitio n ومن ثم يصبح السلوك كارتشوكــي (T_v)

(×): T_{v} : هي درجة الحرارة المنخفضة التي يتم عند ها تحولا في المادة ندعوه بالتحول الزجاجي (سنراه ا° كثر تفصيلا عند دراسة الاحتكاك الداخلي) ·

Module de Relaxation GR(t): (الصلابة) معامل الارتخاء (الصلابة)

قام Tobolsky بدراسة معامل الارتخا ، حيث الزمن (t = 10s) ونر مز له ب (10) • الشكل (١٦) يوضع المنحني الذي يبين. سلوك البلاستيك الحرارى الغير منتظم عند تغير درجة الحرارة علسسى هذا المنعني T-(Log BR 10) يمكن تعييز خمسة مناطق لد رجسة الحرارة :

I : منطقة حيث المادة Vitreux صلب Log GR(10) $5x10^9 \text{ N/m}^2 > G_R > 10^9 \text{N/m}^2 \cdot e^{-3}$ (الحدود العليا 90°C) . II : منطقة التحول Transition حيث: $_{\rm III}$ $10^9 \,{\rm N/m}^2 > {\rm G_R} > 700 \,{\rm x} \, 10^3 \,{\rm N/m}^2$ (الحدود الحرارية هي : ٢٠٠٠ (90 - 120°C) للبولي ستيرن PS . الشكل (١٦

III : المنطقة الكاوتشوكية 400x10³ N/m² < G_R (الحدود DS °120 - 150 C) المادة

نات سلوك مطاطي Elastomère و

 $400 \times 10^3 > G_R > 50 \times 10^3$ نظقة حيث معامل الارتخا 1V(الحدود م 177° c ميث المادة ذات سلوك

. Viscoélastique


V : منطقة حيث المعامل ا قل من 10x103 N/m² وحيث المادة تقريبا مائعمجرد من امكانية عودة المروئسة •

المناطق الخسة منفصلة عن بعضها بأوبع درجات حرارة مبيئة بالجدول التالي لبعض المواد البلاستيكية : و المستمالة ا

المادة	Call House	II	III	IV
Polystyrène	- 90°C	120°C	150° C	177° C
Polysulfone	- 60° c	- 40° C	180°C	230° C
Caoutchouc	- 60°C	- 40° C	190° C	220° C

من اتجل المطاط Elastomères ، فإن شكل المنحني هو نفسه ولكسن المنطقة الكاوتشوكية تكون ستدة ا كثر •

تا ثير الزمين : عصوص معالاهم عصوص المالي المجالات الحرارية التي تحدد المناطق ذات السلوك Viscoelastique تعتبد على الزمن المختار (مثلا ١٠ ثانية في مخطط ' Tobolsky) ٠ اذا رسمنا منحنى معامل الارتخا ، كتابع لتغير درجة الحرارة ولا ومنة مختلفة \$1000, \$100, 100, 58 نلاحظ الني حدود درجات الحرارة تنزاح نحو درجة الحرارة الأخفض عند ما يكون الزمن الكبر 6 الشكل (١٧)٠



۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ المواد البلاستيكية الحرارية TP الخطية ذات السلاسل المنتظمة (المتبلورة) Cristallins (

الخواص بدرجة الحرارة العادية : هذه العواد تكون نصف شفافة (شفافة في الطبقات الرقيقة) ، الكتلة الحجمية لهذه العواد تكون بحدود الواحد لا جو Polyoléfines .

Palytétrafluoréthylène .

Palytétrafluoréthylène .

Palytétrafluoréthylène .

A alab litace الخطبي يكون بحدود الواحد لا جارات العادية تعطبي فقصط منحنيات تجارب الشد لهذه المواد بدرجة الحرارة العادية تعطبي فقصط مخططات بنقطة بد ، جريان (النقطة العليا) تكون واضحة ا وغير واضحة تبين تعدد كبير قيمته بحدود % 050 - 100 الشكل (١٨) .


المخططات التي بدون نقطة بد ، جريان المخططات التي بدون نقطة عليا ونقطيت الشد يعطبي نقطة عليا ونقطيت المخلود المناتين ، المنات المن

حالات :الانتقال من بوليمير معاد التسخين الى بوليمير مبلل • الانتقال من PA الجاف الى PA الرطب • عند ما تقلل سرعات التحريض المو ثر •

النقطتين يتناقصحتي يختفي في عدة

تا ثير درجة الحرارة على الخواص الهيكانيكية للبلاستيك الحرارى TP فرو السيكانيكية للبلاستيك الحرارى TP فرو السيكانيكية للبلاستيك الحرارى TP فرو السيكانيكية البلاستيك الحرارة على المحرارة المحرارة على المحرارة المحر

ان تجارب الشد لهذه المواد بدرجات حرارة مختلفة تعطي متحنيات من نماذ ج مختلفة تعطي متحنيات من نماذ ج مختلفة تعطي متحنيات من نماذ ج مختلفة تعطي (II) ، نحصل على المتحني (II) ، ثم متحنيات من النموذ ج (III) ، ثم غالبا (وليس دائما) متحنيات من النموذ ج (III)



معامل الارتخاء (الصلاة) : Kodule de Relavation (عامل الارتخاء

ان المنحني الذي يمثل (G_R (G_R) كتابع لدرجة الحرارة للمواد ذات السلاسل الجزيئية المنتظمة يكون مسطح I^* كثر بكثير من التنحني المماثل للمواد الغير منتظمة (رائيناه سابقا بالشكل I^* I^*) I^* ولكنه مع ذلك يهبط بشدة وبشكل مغاجي عند درجة الحرارة I^* I^* I^* (درجة حرارة الانصهار) I^*

لملاحظة الفرق بين المنحنيين وتغيراتهما بالنسبة لدرجة الحرارة نا خذ كمثال الشكل (11) الذى يمثل تغير (10 10 كتابسيع لدرجة الحرارة لمادة 10 PS

• (غیرمنتظم) : PS atactique(amorphe) : (۱)

• (منتظ) : PS isotactique(cristallin): (۲)

إن خلق نقاط تثبيت د اخل التركيب الجزيئي ، وذلك بانشا ، روابط كيميائية بين السلاستل التعريض للاشعاع مثلا يولد هميائية المالاستال التعريض للاشعاع مثلا يولد هميائية المالاستال التعريض المالاشعاع مثلا يولد المالاستان المالاستان المالاستان المالاستان المالاسعان المالاستان المالا

(7)

بعد T_O ظهور الحالمة الكاوتشوكية ، لهذا السبب فاننا نعرض للا شعة الحيانا برفيلات البولي ايتيلين و T_O المبثوقة خصوصا TO T

الشكل (T) المبثوقة خصوصا T T الشكل (T) عند تغليف الكوايل الكهربائية T في الحقيقة اT البوليسير المنتظم يبدا T باعطا T خواص كا وتشوكية قبل T T T اT اT الانصهار تدريجيا T

(x) 1 ling the oliverity . The T or)

البوليمير المنتظم الغير شبكي الشكل Non réticulés يعرمن الحالة الصلبة الى الحالة السائلة في مجال حرارى صغير (خلال بضعد رجات) 6 البولياميد PA مثلا •

عملية تصنيع البوليمير المنتظم بطريقة التشكيل والتي تتم بدرجة حرارة قريبة من من عصنيع البوليمير الغير منتظم من عصنيع البوليمير الغير منتظم من

ان دراسة توابع خصائص المواد البلاستيكية المنتظمة صعبة جدا ، حيث اننا غالبا نجد النفس الوقت عملية التعييز ليست بالبساطة التي نتصورها .

الجدول التالي يعطي قيم كل من T1 , T2 , T6 ليعض لمواد المنتظمة :

-3/5

البادة	T ₁	T ₂	Te
PE	-101, -97°C	10°C	100°C
PEhd	·-21, +5°C	60°C	125°C
PP	-20, -1°C	60°C	150°C
PA-6/6	-73, -66° €	51°C	250°C
PA-6	0 , +18°C	46°C	~220° C
PA-6/10	-32°C	.50° C	220° C
PA-11	8001-001 0001	50°C	175°C
PTFE	-100, -82°C	28°C	300°C

تقاس درجة حرارة الانصهار (Température de fusion (To) بالاعتماد على خاصية ان البوليميريصبح شفاف عند الانصهار ·

(Familian) - I'm Right on Made with 18 wind is not 16.

٤ - ٣ - الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمواد البلاستيك المتصل حرابها TD

المالة البلة الم المالة السائلة في حمال

الخواص بدرجة الحرارة العادية : سلاسل المجزيئات للمواد المتصلية حراريا تكون غير منتظمة (مشوائية التركيب) Amorphe وبالتالي فعند ما لا تكون محملة الوملونة فانها تكون شفافسة ، تحضر غالبا بعبلية التحام الا بعبام Palycondensation وا حيانا تستخد م عبلية البلمرة بالمشاركة الوعبلية الاضافسة Polyaddition (وهي عبليسة المشاركة الوعبلية الاضافسة الجزيئات الكبيرة) المنافة مونوبيسرعلى سلسلة الجزيئات الكبيرة) الكتلة الحجمية هم ومعامل التعدد المخطي كم لهذه المواد متقاربين مع البلاستيك الجراري الغير منتظم ، الشكل (٨) ـ من ٣٦ ـ يمثل العلاقة بين تغير الاجهاد ص

الشكل (٨) _ من ٣٩ _ يمثل العلاقة بين تغير الاجهاد ٥٠ والتشوه ع لهذه المواد ٠ والمتشوه تابل للانعكاس حتى الانهيار الجدول التالي يعطي قيم اجهاد الانهيار في الشد من والشخط و والشخط و والشخط و و الشخط و و الشخط و و الشخط و و السنونة ع العقم و البلام تبك المتصلب حراريا :

المادة	PF	MF	UF	EP	Polyeste
E	320-500	700+1000	700-1000	300-400	450
o _t	5,5	4-8	4-8	6-7	2,5-7
oc .	15-30	28-30	17-35	12	15
% ع	1-1,5 %	0,5-1 %	0,5-1 %	5-8 %	5-7 %

واحدة قياس القيم المعطاة بالجدول للاجهادات ومعامل المرونة هسي (daN/mm²) . لا خذ فكرة عامة عن الخواص يمكن الاستعانة بجداول الخواص - نهاية الكتاب - لمواد ال PF, EP, MF .

تا ثير درجة الحرارة على الخواص الميكانيكية للبلاستيك المتصلب حراريا :

الروابط ضمن الجزيئات التي تو من الدحام المجموعة تتا ثر قليلا بالحسرارة بحيث أن كل الخواص الميكانيكية تتغير قليلا كتابع لدرجة الحرارة وذلك حتى درجة حرارة التحلل- Température de décomposi والتي تكون بين 300 - 400° C

معامل المرونة يتناقص بشكل خطي عند ارتفاع درجة الحرارة كما يبينه الشكل (٢٢) ، وكذلك اجهاد الانهيار ، وبالعكس فان التعدد حتى الانهياريزداد تليلا .

B'COOR + BOND'S William Hides الناوية واستعلى بحيرانا Donalled 1 1 7

الماء اللعدة : ما يتفاعل مع من ليشكل ما

تصنيع المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا بالضغط والتحويل تتضين بحد ونسرع د رجة حرارة الريزين ، انجاز عليه Réticulation التشبيك الحرارى لسلاسل المادة المقولية • اذا تمت هذه العملية بشكل سي و فالمسادة و والم تحفظ بهذه الحالة لدونة حرارية

Thermoplasticité تبقى مرانقية لها

و علا سينها بالبرد النهر منظر من التركب الجزيش

wedgets to State State at a strategy نتائج تجارب الشد تختلف تبعا لاختلاف سوعة التحريفن المواثر ومنحنهات النتائج التي نحصل طيها تطابق دائما تشوهات هشة (٤ Fragile Lhermite بين ان اجهاد الانهياريتغيرخطيا كتابع للواريخ سوسة التحريض المواثستار •

٤ - ٤ - يعض الخواص المرتبطة بالتركيب : [وابعال بله في إبعال عدم من ال

٤ ـــ ١٤ ــ ١٠ ــ تا ثير الوساعط الكيبيا عيسة في عند عالم الديما المساعد المارية

تأثير المرسيان : بعن المواد البلاستيكية تستطيعا أن تتحلل بالماء جزئيا ، مثل حالة البولياميد والبوليستير ، هذا التحلل يكون السرعفي الماء الساخن حيث تتحطم السلاسل الجزيئية وتتناقص الخواص الميكانيكيسة للمادة من جراء ذلك ،

مثال: Polyamides : المعالمة ا

 $R_1 - CO - NH - R_2 \xrightarrow{H_2O} R_1COOH + R_2NH_2$

البولياميد كذلك ما صللرطوبة ويحتفظ بها ، مقدار الرطوبة المعتصة يعتسد بصورة الساسية على مجموعات ال PA-11 • CO - NH الولياميد PA-11 • PA-6/6

عاشيرا كسجين الهوا و المعاهدة على المواد البلاستيكية بتاشيرها م وهو يستطيع اكسجين الهوا و النائيرها والمواد البلاستيكية بتاشيرها م وهو خلق مجموعات السلامة و Carbonyles و مرتبط بالجزو الغير منتظم من التركيب الجزيئي و يمكن الحماية من هذا التاشير باضافة مضادات للأكسدة Anti - oxydants

عاثير الحموض والقواعد القويدة (١):

bases fortes

وتعيز حالتين : ١ ــ الحمض أو القاعدة يوثرمباشرة على المادة البلاستيكية

⁽١): القاعدة : ما يتفاعل مع حمض ليشكل ملـــــــــــــــــــــ •

٢ ـ الشوارد H أو OH -1 تكون محفز على التحلل للمادة كما في الحالة التي را يناها سابقا •

مثلا: البوليستير polyester يتا ثرجدا بالقواعد القرية التي تسبب التصين (تحول المادة الدهنية الى صابون) .

التصين (تحول البادة الدهنية الى صابون) .
البولياميد PA يتا تُرجدا بالحموض التي تولدَ تحلل مجموعات الآميد .
المركبات ذات التركيب الجزيئي المنتظم تتحطم بالحموض .

لا مجال للخوض كثيرا في التفاصيل الكيميائية ولكن يمكن الاستفادة من الجداول التي تمطي الخواص بهاية الكتاب - والتي تبين تا ثير الحموض الضعيفة والقوية والمحاليل العضوية على العديد من المواد البلاستيكية والمحاليل العضوية على العديد من المواد البلاستيكية و

Combustibilité : الاحتارات ٢ - ٤ - ٤

هذا الموضوعها م جدا حيث تتباد رللذهن فورا قابلية الاحتراق عند ذكسر خواص المواد البلاستيكية وحيث أنه ليسمن اختصاصنا ، لذا سنذكسر فقط المواد البلاستيكية مصنفة حسب قابليتها للاحتراق :

مواد قابلة للاحتراق: Matériaux combustibles

وهي المواد التي تحتوى بصورة عا مة على الكربون والهد روجين (PS, PE) وهي المواد التي تحتوى على الكربون ، الهد روجين والأكسجين مثل الفينوبلاست Phénoplastes .

قابلية الاحتراق لهذه المواد تخفعند ما تكون المادة مسلحة (خاصة الحمل المعدني minérales) •

مواد اطفا ه ذاخصي : Matériaux â auto-extinction

وهي المواد التي تحترق فقط عند ملا مستها بشكل مستمر لسطح بدرجة حرارة مرتفعة أو للهب مباشرة ·

حقن المواد القابلة للاشتعال ببعض المواد الاضافية المختلفة يجعلها تصبح مواد ذات اطفا • ذاتسي •

مود 100 عند البحث الثاني يبين خواص المواد البلاستيكية بالنسبة الفصل الثاني من البحد اول - نهاية الكتاب - •

والقيمة والمحاليل المدنية على المديد من النواد البلاستيكية "

I - I - V - W-1 - UE | BILLDELENGHOD

وهو المؤد التي تعتوى جوؤها مناهي الكرون والبدروس (12, 12) معتود على الكرون والبدروس (12, 12) معتود على الكرون ، البدروسين والأكد سن مثل المنتولات والمناه على المنتولات والمناه المنتولات والمنتولات والمناه المنتولات المناه (طاحة سمل المنتول المناه المناه والمناه مناه المنتول والمناه المناه المناه والمناه وال

ear Hale His sain partial Hiller a Hiller & Pitter a Highler Hiller and the Committee of th

٤ _ ٥ _ الاحتكاك الداخلي ا والفدرة على التخامد : و الداخلي ا

Frottement intérieur, Capacité d'amortissement:

المواد البلاستيكية حساسة جدا للحرارة ، لذا فدراسة سلوكها كتابع لتغير درجة الحرارة من الأمور الهامة جدا لمعرفة التحولات التي تحد شبالماد ة عند كل درجة حرارة رماهي امكانية استخدا بهها في التطبيق والانتاج عند درجة الحرارة هذه •

عامل الصلابة مثلا ، ولا جل زمن محدد (تردد معين) ، يتناقص تدريجيا بازدياد درجة الحرارة (هناك عدد من الحالات الاستثنائية بالنسبة فقسط للبلاستيك المتصلب حراريا) ، المنحني البياني الممثل لبهذا التناقم يعطي عدد من نقاط الانعطاف (بعضها يكون واضح جدا والبعض الآخرا تسل وضوحا)عند درجات حرارة تمثل نقاط التحول (تغير التركيب من حال الي حال) ، حيثا ن معرفة هذه التحولات ودرجات حرارتها يسهل بسل يحدد امكانية استخدام هذه المواد على الشكل الصحيح استنادا السي خواصها ،

كيف تحدد د زجات الحرارة للتحولات التي تتم بالمادة ؟

هناك المديد من الطرق التجريبية لقياس الاحتكاك الداخلي الوالقدرة على التخامد نذكر منها:

1 - طريقة الاهتزاز القسرى: Vibrations forcées : الهمتزاز القسرى

10-1-10+1 Hz : Oscillations libres حريقة التذبذب الحسر - ٢


۳ ـ طريقة الرنين : Résonance : حطريقة الرنين


10⁺⁴-10⁺⁸ Hz :propagation d'ondes : - طريقة انتشار البرجات:

H-21 (72)

ان المنحنيات الناتجة التي تمثل تغير الاحتكاك الداخلي الوالقدرة على التخامد كتابع لتغير درجة الحرارة تكون دات تغير غير مستمر ، حيث تظهر قم Pics و الهايات عظمى) عند درجات حرارة التحولات للمواد المدروسة ونرمز لهذه القم بالرموز كه ، هم ، كل وذلك تبعا لظهورها وفق درجات الحرارة المتناقصة ، اذن لهذه القم معاني ودلائل حيث ان كل قمة تدل على تحول في مستوى التركيب الجزيئي للمادة ، وهذا يوادى بدوره الى تغير كبيرا وصغير في الخواص بشكل عام ،

الشكل (٢٣) يبين تغير معامل الارتخاء (الصلابة) و و المواد البلاستيكية الحرارية ذات التركيب الغير منتظم Amorphe وكذلك منحني البلاستيكية الحرارية و التحليل في التغيرات درجة الحرارية ، ونلاحظ القم > 6 ، كا كما نلاحظ على الشكل امتداد العتبة الكارتشوكية التي تنتهي بمنطقة حريان للجزيئات توافق درجات حرارة التصنيع لهــــــــذ ، المواد ٠





ملاحظة : طرق القياس المختلفة التي ذكرناها سابقا قد تعطي بعض الازاحات الصغيرة في المنحنيات الناتجة انما في حدود درجات حرارة قليلة •

تياس الاحتكاك الداخلي ا وقدرة التخامد بالتذبذب الحر:

في حالة التذيذب الحر (النوسان) Oscillations libres لمادة بلاستيكية (تجربة فتل بواسطة نواسمركب حيث نحرض العينة المختبرة ونتركها تتخا مد بشكل حر) ، نلاحظ الن السعة تتناقع مع الزمن في كل دورة وبشكل مختلف من مادة بلاستيكية الى اخرى ، اذن هناك فقد بالقدرة في كل دورة

I at I I still to

لا سياب خارجية وداخلية ١٠ الا سباب الخارجية يمكن اهمالها (خصوصاً عند اجرا ، التجارب بالفراغ Sous vide) ، ا أما الا سبا ب الداخلية والتي هي نتيجة للخواص العامة للمادة فتدعى بالاحتكاك الداخلي ا وقدرة التخامد وتقاس بنقدير كمية القدرة الضائعة (١٨٨) بالنسبسة للقدرة العظمى المعطاة (١٨) بكل نصف دورة (١٤٨) وتساوى :

 $\frac{\Delta w}{2w} = \delta = \pi \ Q^{-1} = tq\phi$

ميث : 6 : هو التناقص اللوفاريتي للتخامد الميكانيكي الداخلي للمادة البلاستيكية ويساوى المسيى :

 $\delta = \operatorname{Ln} \frac{A_n}{A_n + 1}$

من تغس المتناقصة لذ بنه بتين (پوستين) متتابعتين \mathbf{A}_n , \mathbf{A}_{n+1} من تغس الجهجة \mathbf{A}_n

• : هو زاوية الطوربين الاجهاد والتشوه (الانفعال) • و زاوية الطوربين الاجهاد والتشوه (الانفعال) • و المتاركة مع الدارات التحريضية بالتيار المتساوب • Q⁻¹ • Circuits oscillants

الشكل (٢٥) يبين التخامد المقاسعند درجات حرارة معينة (وفسق الجدول المرفق)لعدد من المواد البلاستيكية وتلاحظ ائن هناك تخط مد كبير جدا جدا (1) للبولي كربوتات عند درجة حرارة مرتفعة كتيسوا أن التخامد قليل نسبياً للـ (PÍ) عند درجة حرارة مرتفعة كتيسوا 689 ° C


لقهم كيفية ايجاد (ق) عمليا ، نا خذ تخا مد البولي سلفون على الشكل (٢٥) (2) فنحد ا أن :


$$A_{n} = 7$$

$$\delta = \text{Ln } \frac{7}{4,4} = 0,47 \longrightarrow Q^{-1} = \frac{0.47}{5,14}$$

$$Q^{-1} = 0,15$$


Q ⁻¹	درجة الحرارة		التخا مد	المادة
0,2000	+ 158° C	(1)	مرتفعجدا	Polycarbonate
0,1500	+ 200° C	(2)	مرتفع	Polysulfone
0,0312	- 78° C	(3)	وسط	Polycarbonate
0,0186	+ 489° C	(4)	ضعيف	Polyimides
0,0036	+ 10° C	(5)	ضعيف جدا	Polyimides





(3) Polycarbonate


ا كان لتفير درمات الحرارة يتطبق عاما علـ



يجب الاشارة الى ان تخامد المعادن بشكل عام صغير جدا ويمثل بخطوط شبه متوازية ، انحرافها طفيف وتلتقي تقريبا عند درجات الحرارة المرتفع حدا (درجات حرارة بد ، الانصهار تقريبا) .

- البوليا ميد : الشكل (٢٦) : Folyamides PA 11-12 : (٢٦) البوليا ميد : الشكل (٢٦) المثل للاحتكاك الداخلي له ثلاثة تم مادة نصف منتظمة ، المنحني الممثل للاحتكاك الداخلي له ثلاثة تم المثل لتغير معامل (٤٠) واضحة جدا كذلك المنحني الممثل لتغير معامل الصلابة له ثلاثة نقاط انعطاف •
- - القدة (B) تاتجة عن وجود الما ، هذه القدة تزول اذا تمنا بعملية تجفيف للمادة البلاستيكية ،
 - القبة (لا) سببها وجود مجموعاته-CH₂-CH₂ tétraméthylèn وطبيعة حركتها غير معروفة •
- كَيَّافَةُ الارتخا ، $\frac{\Delta G}{2G}$ ها مة جدا للقم الثلاثة ، نفسالشي بالنسبة لارتفاع القم وكذلك للازاحات الموجودة بين رو وسالقم ونقاط الانعطاف لمنحنو Gp (راجع نموذج زينيسر Zener)
 - ان أمتداد القسة ك حول درجة الحرارة العالية يشير الى تمنيق السلاسل المنتظمة الذي ينتهي بالانصهار حيث أن مجال حرارة الانصهار كيير ٥٠٠
- البولى بروبليان : الشكل (۲۷) : (Polypropylène(PP) . (۲۷) المنحنى له تعتان واضّحتان (که ۴ هـ (۴۷) .
 - القمة (ك) تمثل تحول يطابق بداية الانصهار الكريستالي , (المنتظم) هذا التحول ناتج عن دوران مجموعات ال méthyls CH في المنطقة •
- القمة (ع) تمثل التحول الموافق لد رجة حرارة التحول الزجاجي للجزء


TELL - TELL III SI-II NA RESTRONDE : TA



الشكل (٢٦) للشكل (٢٦) التعلق التع

thought adgress out also againful that a different

النصيفان وهذا التميل ثانع عن وول تطبع الملاحل في الحسال



الشكل (۲۷)


مستعمل كالدة لاصقدة ومنحلي الاستكال الداخلي مهين غلاشة لد

الغير منتظم ، هذا التحول ناتج عن دوران قطع السلاسل في المجال الغير منتظم Amorphe وهذا يطابق درجة حرارة المشاشية Amorphe المحسوبة في حالة الشد والصدم .


بعض النتائج بينت وجود قمة ثالثة واضحة قليلا جدا ١٠ ان غياب القمة (لا) في الشكل ناتج بالتائيد عن التاريخ الحرارى للمادة البلاستيكية المختبرة الله نسبة وجود السلاسل المنتظمة ٥ حيث أن السلاسل المنتظمة جدا تمنع حركة مجموعات الذرات وبالتالي فتغيرات المعا مل Gp بذرجات الحرارة المنخفضة تبقى ضعيفة جدا ٠

القمة (\propto) تطابق التحول الزجاجي للمادة والذى يصاحبه انخف ان شديد للمحامل G_p • هذا الانخفاض G_p • عند القمتين (\sim • \sim) يفسر بتا ثير التركيب و حيث أن المادة ذات سلاسل قليلة الانتظام •

البولى ايبوكسيد : الشكل (٢٩) : Polyépoxydes (EP) ويستعمل كادة لاصقـة • منحني الاحتكاك الداخلي يبين ثلاثـة قمـــم (كم ، ٩ كا) •



الشكل (۲۸) الشكل (۲۸)



القسة (که) حادة جدا وتمثل عدة مركبات بدون شك وناتجة عن الخواص الثلاثية الأبعاد لهذه العادة المتصلبة حراريا .

هذه المادة لها عتبة كاوتشوكية طويلة نسبيا • هذه العتبة تنتهي بصورة عا مة بمنطقة جريان للجريئات الكبيرة تطابق درجات حرارة تصنيسع وأسدندام هذه المادة •

(TD): Polyester

Polyester(507 L):(۱) عبد البولي ستير (٣٠) عبد البولي ستير المسلح بالا لياف الزجاجية : Polyester chargé de fibre de verre (B)

منحني الاجتكاك الداخلي للبولي ستير (Δ) له ثلاثة قسم (م 6 6 6 8) ه الما منحني البولي ستير (Β) فله قمتان فقط (مه 6 8) ؛ ان القمة (Δ) ناتجة عن وجود الما ه ٠


التحول (که) ينتج عن ارتخا ، السلسلة الرئيسية وتطأبق درجة حوارة التجول الزجاجسي .

التحول (کل) بدرجة حرارة منخفضة يعزى الى حركة جانبية للمحول على مستوى الجزيئات •


نلاحظاً ن القمة (كن) ضيقة وحادة وستاظرة ، وهذا يدل أن المادة ذات تركيب غيربنتظم وميزة بكتافة عالية من الارتخا ، في مجال ضيق لدرجة الحرارة اثى اثن هناك عدد كبير من العناصر يشارك بالحركة ، بمقارنة المنحنيين لـ (A) و (B) يمكننا من ايجاد تأثير الالياف

الزجاجية على المعامل Gp وعلى قدرة التخامد •

الطاقة التخامدية المحترضعفا للبولي ستير (B) خاصة في مجال التحول الزجاجـــى •



المكل (٣٠) الشكل (٣٠)



الشكل (٣١)

Polyester(A) Polyester(B)


20° C 123 daN/mm² 435 daN/mm² G_p -100° C 203 = 519 = G_p

(TD) Polyimides (PI) : (٣٢ الشكل (٣١) البولى ايميد : الشكل (٣١)

مادة حديثة ، متصلبة حراريا ، منحني الاحتكاك الداخلي له ا ربعسسة قسم (α1, α2, β, γ) ، يتحمل درجات حرارة عالية الا ا نسسه يطرا عليه عدد من المتغيرات كا ن يصبح هشا جدا ، ينتفخ ويفقد قسم من وزنه .

القمة (لا) عريضة وغير حادة وتنتج عن الحركات الجانبية لقطع السلاسل في المنطقة الغير منتظمة • Amorphe

122 1173



بعد عرض هذه النتائج لبعض المواد البلاستيكية الحرارية والمتصلبة حراريا لا نريد التوسع في هذا الموضوع رفم المسيته ، انما نود الاشارة في النهاية لبعض النقاط التي تساعدنا على استيعاب الفضل لهذه النتائج ولهسسذا الموضوع بشكل عام :

النتائج التي تبين القم (> β ، β) قد تتغير بشكل طفيف
 وذلك تبعال:

آ تاريخ العينة المختبرة حيث تتا ثر بعض أنواع المواد البلاستيكية بمرور الزمن •

ب - المواد الاضافية المستخدمة Adjuvants . . .

۲ — المنحنيات التي تبين Gp و Q⁻¹ كتابعين لدرجة الحرارة للمواد البلاستيكية ذات المسية كبيرة ، حيث يمكن بواسطتها معرفسة ماذا يتم ضمن المادة عند ارتفاع الوانخفاض درجة الحرارة وبالتالي يمكن تحديد مجالات الاستخدا مات المتنوة (وفق الخواص المطلوبة) لنفس المادة وفق درجات الحرارة المختلفة ،

" سمن المنحنيات المذكورة يمكن الحصول على الاجهاد الاعظمي max الموادة من العلاقة :

$$\tau_{\text{max}} = G_p \times \gamma_{\text{max}} = G_p \times k \frac{\psi a}{1}$$
:
$$\frac{b}{a} = 1 \qquad K = 0,675$$

$$\frac{b}{R} = 10 K = 1$$

a,b,1 أبعاد العينة المختبرة (a الساكة ، b العرض ، 1 الطول) .

۱ (ایة الفتل (لا تتعدی ق من کل جانب)

الجدول التالي يعطي قم الاجهاد الأعظمي والتشوه الأعظمي عند درجات حرارة مختلفة وذلك لبعض المواد البلاستيكية والتي درسنا منحنيات القدرة التخامدية لها:

Matière	Température °C	Gp daN/mm ²	Ymax x10 ⁻⁴	Tmax x10 ⁻⁴ daN/mm ²
المادة	. درجة الحرارة	مها مل	التشوء الأعظمي	لاجهاد الأعطى
	- 150°	166	1.77	293.5
Polycarbonate	+ 20°	87.	2.36	205.5
	+ 170°	2.5	3.86	9.65
	- 166°	840	1.164	977.5
	+ 20°	682	1.206	822.4
Polyimide	+ 198°	571	1.379	787.6
(5504)	+ 368°	120	1.749	-210
	+ 490°	437	1.26	548.5
الولية	- 174°	201	2.902	584.5
Polyamide	+ 20°	50	3.585	178.2
-11-	+ 140°	7	3.879	27.15
. IbuL	- 188°	387	2.574	996
Ероху	+ 20°	66	3.553	235
EC 2216	+ 147°	1.5	3.925	5.9
		Commence of the Contract of th	I THE RESIDENCE OF	

التي را يناها سايقا) $\frac{\Delta G}{2G} = \frac{\Delta T}{2\tau}$ يجب ا أن الساوى التي طاقة التخا مد الا عظمية العلام لله لله عظمية التخا مد الا عظمية التعلق التعلق

ه - الاحتكاك الداخلي الوقدرة التخامد تكون ضعيفة بدرجات الحرارة .
المنخفضة (القمة لا)كما لاحظنا بمعظم النتائج ، لماذا ؟
ان درجات حرارة التحولات من ناحية التركيب الجزيئي توافق حركة قطع
السلاسل الجزيئية ومجموعات الذرات الجانبية ، سعة الحركة تعتبد على :

في درجات الحرارة المنخفضة جدا فان الحجم الحريصبح صغيرا والقدرة الحرارية ضعيفة بالمقارنة مع القدرة الكامنة ، لذا فحركة مجموع السلاسل الد ورانية تتوقف ولا يبقى الاحركات صغيرة اهتزازية لمجموعات الذرات ، تدعى هذه بالحالة الزجاجية ودرجة الحرارة الموافقة هي درجة حرارة التحول الزجاجي له الرحاد و من اكثر الخواص همية للبلاستيك الحرارى الغير منتظم) ، عند ازدياد درجات الحرارة نحصل على حرية متزايدة لحركة قطع السلاسل فيزداد الاحتكاك الداخلي ا وقدرة التخامد ويقل معامل الصلابة (Gp) ،

وهو مقياس هام جدا لتركيب المواد البلاستيكية) •

المادة	Pic	Température °C د رجة الحرارة	Hauteur du pic $tg\phi_{max} = \Pi Q_{max}^{-1}$	AG/tgomax
Polyamide-11-	α	+ 46°	0.374	2.623
الشكل ())	В	- 64°	0.185	1.676
السنار / ا	Υ	-134°	0.201	1.856
Polypropylene	α	+ 85°	0.284	d'Lyai
الشكل ()	β	+ 10°	0.272	2.371
Windling Had	Y	100 to 20 miles	5 00 \$ Sept 40	1-1-
Ероху ЕС 2216	α	+ 34°	0.971	4.109
الشكل ()	β	- 59°	0.075	1.400
الشكل التحديد	Υ	-132°	0.113	1.974
Polyester	α	+ 88°	>1.100	<3.694
الشكل ()	β	- 84°	0.057	1.140
ا سال (Υ	-156°	0.053	1.792
Polyester F.V	α	+102°	0.734	3.638
الشكل (١)	β	- BULGARAT	372 mm / L	-
السلس ا	Y	-110°	0.039	1.333
Polyimide F.V.	α1.	+416°	0.447	-
5504	a 2	+366°	0.444	2.221
الشكل (١٠	В	+274°	0.147	1.333
السنن (Y	-100°	0.034	2.471
Polyimide G.	α1	+418°	0.625	-
5505	α ₂	+364°	0.503	5.008
الشكل ()	β	+280°	0.262	0.859
الشكل (Y	- 97°	0.082	1.695

الجددول رقم (٣)

وجدنا سابقا أن البوليميريتا لف من أعداد معينة من الجزيئات الاحاديدة البسيطة monomères المتماثلة ، لذا يمكن أخذ هذا المونوبيسر كأساس لتمييز العوائل البلاستيكية بشكل محدد ومن ثم تحديد مشتقاتها حسب طريقة المحصول عليها ، لا نه بغير ذلك فسنقع حتما في التباس كبيسر بسبب كثرة المواد البلاستيكية تجاريا نظرا لاختلاف طرق وشروط البلمرة من ناحية ، وكذلك التفاوت الكبير في استخدام المواد الاضافية adjuvants من ناحية اخرى ،

تقسم العوائل البلاستيكية الى فرعين رئيسيين هما:

ا ولا يا عوائل البلاستيك الحرارى Thermoplastiques وهي كالتالي:

- 1 Styréniques .
- 2 Vinyliques .
- 3 Polyoléfines .
- 4 Acryliques .
- 5 Polycarbonates .
 - 6 Polyterephtalates d'éthylène-Glycol
- 7 Polyoxydes de phénylène .
 - 8 Polysulfones .
 - 9 Polyacétals .

The digit of

- 10 Polyamides .
 - 11 Fluores . Head of the Help !
 - 12 Autres Thermoplastiques
 مواد اخرى من البلاستيك الحراري •
 - 13 Cellulosiques (T P . Artificiels).

تانيا: عوائل البلاستيك المتصلب حراريا Thermodurcissables وهي كالآتين :

- 1 Phénoplastes, Aminoplastes.
- 2 Polyesters insatures •• (غيرمشبع)
- 3 Epoxydes .
 - 4 Silicones .

Starte -

House of

- 5 Polyimides .
- 6 Autres thermodurcissables .
- ـ مواد اخرى من البلاستيك المتصلب حراريا

سنقوم بدراسة مختصرة لكل من هذه العوائل مع تبيان وبايجاز طرق التحضير ويزات وساوى المادة وشتقاتها ، ومن ثم سنذكر بعض التطبيقات والاستعمالات لهذه المواد مسنرفق بعض الجداول التي تعطي معظم الخواص لفيزيائيسة والديكانيكية والكيميائية للمواد البلاستيكية الا كثر استعمالا وشهرة سوا كانت حرارية ا ومتصلبة حراريا ، هذه الجداول موجودة في نهاية الكتاب بالاضافة للجدول الذي يبين ا سما ، ورجوز المواد البلاستيكية المتعارف عليها حتى لا نضطر لتكرار كتابة الاسم الكامل للمادة بل نكتفي بالرمز ، (ص

Thermoplastiques Styrchique

١ _ الستيرن :

ابتدا ، من المونوبير Styrene يمكن الحصول على المواد التالية :

Styrène PS

Styrène + butadiène (3-10%) ك. PSC

Styrène + acrylonitrile(20-30%) .. >. SAN

Styrène + butadiène + acrylonitrile

ABS = 20% A + 30% B + 50% S

butadiène : هيد روكربون غازى ملتهب يستعمل في المطاط الصناعي •

الجدول رقم (٤) - نهاية الكتاب - يعطينا الميزات الا ساسية لبعض مواد هذه العائلة وكذلك المساوى ، مع بعض الاستعمالات والتطبيقات لهذه المواد .

الجدول رقم (•) _ نهاية الكتاب _ يعطينا معظم الخواص الغيزيائية والميكانيكية والحرارية لمادة البولي ستيرن - Polystyrène - PS - المادة الرئيسية بهذه العائلة •

۲_الفینلیدی : Winliques

ا ولا يمكن تبييز صنفين رئيسيين من ال polyvinyles الصلب واللين ،

الا تنصر الكواركان الاسم الكامل للمادة بل تكفي بالرمز . الا

صلب PVC rigide و بلمرة PVC rigide و بلمرة PVC + 35-40% plastifiants(ملان PVC + 35-40% plastifiants)

مجموعة المواد التالية تعتبر كذلك من عائلة الـ Vinliques :

- PVC-C Polyvinyle surchloré.
- 2 PVC + ABS .
- 5 PVA Acétate de polyvinyle.
 - PVAL Alcool polyvinylique.
 - 5 PVD Polyvinlidère.

عملية بلمسرة كلور الفينيل تتم صناعيا بثلاث ا شكال :

ا ـ بشكل مستحلب : حبيبات بقياس μ 30 ـ 1-30 تستخدم للالصاق

٢ - نيج جافعلى شكل حبيبات بقياس μ 300-100 يستخد م للبثق ٠

٣ ــ الريزين بحضر بشكل مزيج صاف، امتصاصه للما ، قليل ويستخد م

لعمليات الصقل والبثق •

عمليا لا يستعمل ال PVC النقي بل بشكل مزيج مع المواد الاضافيسة على شكل بودرة ا و حبيبات •

الجدول رقم (٦) - نهاية الكتاب - يعطينا الميزات الا ساسية لبعض مواد هذه العائلة وكذلك المساوى ، مع بعض الاستعمالات والتطبيقات لهذه المواد .

الجدول رقم (Y) _ نهاية الكتاب _ يعطينا معظم الخواص الفيزيائية Polychlorure de vinyle والميكانيكية والحرارية لمادة بولي كلور فينيل PVC)

PVC - CH₂ - CH - CL

· لول حيامتنا الثيث البال على .

٣ ــ البولى ا وليفين :

ابتدا ، من المونوبير éthylène او propylène يمكن الحصول على المواد التالية بالبلوة Polymérisation :

PEbd منخفض الكتافة، عالى الضغط 1000 Kg/cm² منخفض الكتافة، عالى الضغط 150-200° c

Ethylène PEbd + PEhd متوسط الكتافة PEmd

DEbd + PEhd منخفض الضغط، عالى كتافة 40-60 Kg/cm² منخفض الضغط، عالى كتافة PEhd

Propylène + (catalyseur رسیط) + (catalyseur وسیط) Propylène + (catalyseur وسیط) Propylène + (catalyseur وسیط) PP

وبواسطة البلمرة بالمشاركة copolymérisation يمكن الحصول على المواد التالية :

Méthylpentène بلمرة PMP (TPX)

يصبح البولي ايتيلين PE شبكي الشكل بتا ثير فوق الاكسيد (الحاوى نسبة عالية من الاكسجين) او بتا ثير الاشعاع المستمر ويمكن كذلك خلق روابط ثلاثية الابعاد وبهذه الحالة لا تعود المادة بلاستيك حرارى بل تصبح اترب للبلاستيك المتصلب حرارها و

الجدول رقم (۸) _ نهاية الكتاب _ يعطينا الميزات الاساسية لبعض مواد هذه العائلة وكذلك المساوى ، مع بعض الاستعمالات والتطبيقات لهذه المواد ،

الجدول رقم (1) ـ نهاية الكتاب ـ يعطينا معظم الخواص الفيزيائية Polyéthylène PE المحالية البولي ايتيلين الرئيسية بهذه العائلة •

Méthacrylate ... (۱) ... polyméthacrylate de : _ ۱
_ يكون بحالة صلبة _ méthyle... PMM

(١): بلمسرة باستعمال وسيط بدون حرارة ٠

Acrylate : - ٢ يعطي مادة بلاستيكية بشكل مستحلب (يستعمل للرسم) •

Acrylonitrile · · · · Polyacrylonitrile · - ۳ وهو اساس لتشکیل ا لیاف نسیجیة

المساوي. المساوي	PMM	الميزات
هش ، حساسية للتحزيز ايمكن	العادي	شفاف طبيعي اكثرمن الزجاج
اعادة صقله) ، ضعيف النات	ه لماع	سهل التلوين ، سطح قاسي
بالحرارة ، قابل للاحتراق ،	لتشكيل	قليل الامتصاصللماء ، سهل ا
مقاومة كيميائية ضعيفة ، ضرورة	يل	والتصنيع ، خواصه جيدة لتوص
اعادة تسخين الصفائح السميكة	مركنـز	الضو، (انارة نقطة بعيدة عن
لتجنب الشقوق •	مثلا)	الضوء باستعمال قضيب منه

تطبيق القبارة في بنا) ، نوافد الطائرة ، علب القفازات (الاستعمالات النووية) ، الحواذ الطائرة ، علب القفازات (الاستعمالات النووية) ، الحواذ الطرق الضوئية ، صفائع لبثق : تصنع بالتشكيل الحرارى : اشارات الطرق الضوئية ، موزع الضوء ، اشارات محطات الخدمة ، الدعايسة ، القولسة : انوار السيارات الخلفية ، لمحات دارات الوادب والتلفزيون

القولبة : انوار السيارات الخلفية ، لوحات دارات الراديو والتلفزيول، كلوب ضوئي ، معدات الرسم والقياس، قرص الهاتف .

عدسات آلات التصوير للمواة ، لوحات زجا جية للصالات الرياضية ،

مغروشات (طاولات وكراسي) ، مغاطس ومغاسل ، ديكورات مختلفة ،

ه _ البولى كربونات : Polycarbonates (PC)

المساوي	PC	الميزات
مقاومة سيئة للبنزين الممتاز ، يتا ثر بمحاليل الغسيل ، شفافية ممكنة ، ضرورة تجفيف الحبيبات قبل الاستعمال .	نجمي ه (100-) لما ه ه	خواصميكانيكية وكهربائية ممتازة ، فللصدم ، صلب، قاسي ، ثبات م ثبات بالحرارة بالمجال 130° و 130 بطفو ذاتيا ، عديم النفوذ لبخار الا لا يتأثر لونه بالسوائل المنزليس (قهوة ، شاى ، عصير ، ، ، ،
PC I	نات	التطبيا
شة التلفزيون 6 مقابض مفاتيح شفافة لنوافذ البنوك مقاومة 1 الواح زجاج للقطارات 6	حامي شا ، عواجز وجراحية ،	ا جهزة كهربائية والكترونية ، عاكا المارات ضوئية ، عدسات ضوء ، البراغي (شفافة) ، دروع للبوليس للصدم ، ا جهزة ومعدات طبية ، هياكل آلات للمكاتب (المادة تكور فوتوكوبي ، آلات سحب التيراج

. Polytérephtalates d'éthylène Glycol(PTE) _1

Polyester saturé ويتج من علية الوربوليستير حراري Polyester thermoplastiq وينتج من علية الوربوليستير حراري Polycondensation وينتج من علية الالتحام Polycondensation و عصل كذلك على اله PTE الدى هو بوليستير خطي و معاود من معاود و معاود الدى هو بوليستير خطي Polyester linéaire و يجب اله يخلط بينه وبين البوليستير الغير مشبع Acide isiphtalique والذى هـو بالدى متصل عليه من Acide isiphtalique والذى هـو بالمتيك متصل حراريا حيث سنراه فيها بعد •

Edward a	المساوى	PTE	الميزات
حراری ه	ربالهد روكربون وبة التشكيل اله حالة اللحام F ط •	صعـ است شرپ	صلب ، مقاوم للتآكل ، خوام ميكانيكية جيدة (معامل المرونة رتفع) ، ثبات حجمي ، الطي لا يكسره (تسخين وليونة) ، ثابت لاحتكاك ضعيف، اطفاء ذاتي نبات حرارى بمجال كبي ــــر بات حرارى بمجال كبي ـــر دينات حرارى بمجال كبي ـــر منات حرارى بمجال كبي ـــر
بنقال المثا	PTE	تطبيقات	الا

حتى السنوات الا خيرة ، هذه المادة لم تستعمل الا بشكليسان:

۱ خيوطاً وا لياف (تركال Torgal) للملابس والمنسوحات الصناعية ،
٢ - ا شرطة : ا شرطة معناطيسية ، ا شرطة لطبع الماركات على الساخن،
عازل لتخديد ات المحرك الكهربائي ، عازل كهربائي بالمكتفات ،
تغليف بتخلية الهوا ، ،

في الوقت الحاضريد ، باستعمال هذه المادة لصناعة قطع صناعية مثل :

يتبع

_ تابع _ التطبيقات المردوم الانتهار والم

قطع للاقفال أو للآلة 6 مسننات (بسبب الثبات الحجمي ومعامل المرونة) واتي من الأشعة على الدراجة (قابلية الانعطاف والشفافية) 6 أربطة للتزلج (ثبات بالبرودة) 6 وهناك استعمالات كثيرة قيد الاختبار 6

: Polyoxydes de phénylène (PPO) _ Y

Benzène ، phénole diméthylphénol... والمرة PPO Méthone ، méthanol

يمكن الحصول على PPO modifiés المعدل بالمزج الميكانيكي ل PPO modifiés معال PS بنسب متفاوتة ، والناتج يكون ا قل كلفة ويتميز بخواص هامة •

بعدالة تنارزاتنا وبيلوا		The of the property of the con-
المساوى	PPO.	الميزات
نامد غير شفاف، معامل الاحتكاك اليمن المجل بلاستيك (بعض، بضغط) ، ثباته سي للعطريات والبنزين الممتاز ، ضغط ودرجة مرارة الحقن مرتفعة (لزوجسة) ، حام صعب (US نقط) .	صاص ء د د	صلب ، مقاوم للصد مات ، مقاو للتأكل ، لما ع، ثبات حجمي ، اما ضعيف للما ، ، خواص كهربائية جيدة ، ثبات حرارى ومقاو مــــ ميكانيكية جيدة في مجال حرارى واسع، ذاتي الاطفاء ، سهل اللصق والضغط، يمكن استعماله مع المعادن .
PPO	بيقات	النط
and the state of t		من اتجل الما * الساخن: اتجزا الات الغسيل ، عدادات كهربا؛ يتطلب اتن تتحمل حرارة •

كيتبع كالماء (1884) كالكاك

حارف للتلفزيون 6 قطع للساعات والآلات الدقيقة ٠

كون هذه المادة حديثة جدا فين الصعب التنبو بكافة مجالات استخدامها ولكن هناك الكثيرمن الاختبارات حول امكانية استخدامها بمجالات تتوافق وخواصها •

Phila

. Polysulfones(PSU) : البولي سلغون

المسارى و المسارى و المسارى و المسارى و المسارى و التصنيع و التصنيع و المسيد و المساد و المس	حجمي ممتاز ، ثبات حراري بالمجال ال
PSU	تطبيعات
	استعمال هذه المادة حديث جدا ولا يمكن من هذه الاستعمالات : قطع تكنولوجية للسيارات 6 للطائرات (حوة عاكس للضوه

ملاحظة : والقالم تحالات المحالم المحاليات المحالات المحاليات المحالات المحاليات المحال الجدول رقم (٢) - نهاية الكتاب - يعطينا معظم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والحرارية لمادة البولي سلفون Polysulfone (PSU)

Polyacétals (POM) : 1 __ بولی ا سیتال ا

ابتدا ، من ال Formattehyde اللغي جدا ، وبواسطة البلمرة المشتركة يمكن الحصول على ال Polyformaldeffyde • نسمي هذه الريزينات بـ Polyoxyméthylène او Polyoxyméthylène و Polyoxyméthylène و Polyoxyméthylène و

المساوي المساوي	POM	الميزات
كثافة مرتفعة (1,4) 6 كامد (لا	، مقاوم للتعب،	سطح صلب وتاع ، صلابة ،
یکون شفافا مطلقا) ه یتا ثر	بجمي ممتازه	عامل مرونة مرتفع ، ثبات-
بالحموض ومحاليل الغسيل 6	ل نابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عامل احتكاك ضعيف، فع
قابل للاحتراق ، مقاومة صفيرة	7	(امكانية دمج مرن) 6 عزلي
للحرارة المستعرة ، د رجة حرارة	لصابون 6	نبات (بالكربون، الشحم، ا
التصنيع قريبة من حرارة التحلل ،	8	لمذيبات) ٠
تراجع مختلف واحيانا يلزم		
اعادة التسخين لتا مين ثبات		
حجمي جيد ٠	120	

التطبيقات POM

بإنا الما تورايما و تباياتكال

: Polyamide (PA) : البوليا ميد : ١٠

ويحضر بعملية الاضافة Polyaddition ابتدا ؛ من الذي يعطى PA-6, PA-11, PA-12 أو بواسطة التحام الأجسام ابتداء من diacides , diamine's الذي يعطى PA-6/6, PA-6/6 هذه المنتجات مسيزة برقسين يمثلان عدد ذرات الكربون الموجودة في الديامين Diamine ا والدياسيد Diacide ه ا و برق واحد اذا كان المونوبير هو Aminoacide •

كذلك يمكن الحصول على مواد اخرى تحوى ما ، بنسب مثوية متفاوته : PA-12, PA-11(2 %), PA-6/10, PA-6/6(9-10 %), PA-6(10-12 %)

	ll a lea			
IIIs	يالينة ا	ا بة		والمحالة والمحالية والمحالم
	المساوى"	PA		الميزات الميزات
	ت في الماء لا يمكر			نبات عند الصدم والتعب، مقاومة للتآك
	.ا (PA-12 ، ا ية نفوذ بخارالما	- A T T T T T T T T T T T T T T T T T T	60	بير حساس للتحزيز، معامل احتكاك ضعير قاومة ميكانيكية وحوارية، اطفاء ذاتي،
	و للحرارة الرطبة	49		باتجيد للهدروكربون٠٠
	غالي) 6 وفي الج ش) فضرورة التجفي سنيع •	(هـ	102	أوالوفال والموامر الماراء لياسب
1	DA.	100	- 1	i kall

د واليب مسنئة (مساحات زجاج السيارات العدادات الاتعراب السينما ٥ آلات الحلاقة ٥٠٠٠) • مقابض مراج ٥ أتفال سيارات ، عناصر مضخــة البنزين والكاربراتور ، قد احات ، اسطوانات ، صفائع ، قضبان ، خواتهم ، انابيب ، فرشاة الأسنان ، افلام ، صناعة الساعات ، حاليا يستعمل البولياميد المسلح بالزجاج لا جل قطع ثمينة بحيث تحل محل الخلائ ...ط الخفيفة .

استعمال نوعي	خواصنوعية	المادة
Him and Shall I lake	امقاوم للصد مات الكبيرة •	PA- 6
ا لياف نسيجية ، قطع صناعية للتطبيقات الشائعة (ا دوات كهربائية منزلية) •	ثبات أفضل بالحرارة 100°C بخدمة مستمرة .	XPA-6/6
قطع صناعية ، ا فلام .	نصف شفاف جيد سي السماكة الضعيفة 6 ثبات حجمي النفل ٠	PA-6/10
ا تنية هوا و مضغوط واستعمالات غازية و موصل للبنزين و ا فلام و قطع صناعية للتطبيقات الصعبة و بودرة للتلبيس لحماية العناصر المعدنية	ثبات بالماء منخفض ثبات حجمي 6 مطوك كيميائي جيد ٠	PA-11
ف القام وينجنان ليحينا ولقا وي لج مينوانو او وات	خواصمائلة ل PA-11 ك	PA-12

ملاحظــة:

الجدول رقم (۱۰) ــ نهاية الكتاب ــ يعطينا معظم الخواص الفيزيائية والحرارية لمادة البولياميد Polyamide(PA) .

: Fluores : ۱۱ ــ الغلور :

تحضير هذه المواد صعب بسبب وجود الغلورة يمكن الحصول بالبلمرة على المواد

Polytêtrafluoréthylène TFE : التالية

Polytrifluorochloréthylène CFE

Polyéthylène-propylène fluoré .. FEP

Polyvinylidène fluoré PVF

3 8	المساوى •	Fluores	الميزات
ل بدرجة حرارة خار فلورى 6 صعب التصنيع،	كثافة مرتفعة (2,2 يتحا يتشوه ببطئ ، يتحا 327° C ويطلق بغالي الثمن كثيرا ، تراجع مختلف ، ص	270, وشكل (270, هامل (80) 6 (f (0, 1) لا يمتعمالها ٥٠٠	خمول كيميائي قوى جد بمجال كبير (c 250°+, مستمر () 250°+, احتكاك ضعيف جدا (غير لاصق ، لا ينحك ، لا يحترق ، لا يووذى ال
		خسواص خاص	9 7 10
	ادیة ، ثبات ا ًقل با ا م ، ثبات حراری کبیر تق (مرور الزمن) ولا	للحقسن واللحسا	FEP : غيرقابل
146	Fluores	التطبيقا	FELCI
ولوجية .	ب • بالطائرات • قطع تكث	اً م لمناطق التهريد الكوابل الكهربائية الالكترونية • لقلي ، قوالب لصا:	عزل كهربائي: تغليف للمركبات الانزلاق: تلبيس مقلاة ا

۲۱ _ مواد بلاستيك حراري اخرى:

في الصفحة القاد مة نبين بعضهذه المواد ضمن جدول يتضمن كذلك طرق التحضير والخواص والاستعمالات لهذه المواد •

الاستعمال	الخواص	التحضير	البادة
ا باشن	خواص ميكانيكية جيدة .	butylènes Jight	Polybutylène
ا جسل مغرفة ، ورق للتذ للصياد لة .	شفاف ، عديم النفوذ للبخار الماء والخازات ، مقاوم للتمبيق ، تشقق بتا ثير	Chlorure de diallyle,	Phénoxyde
بود رة للتلبيسللحنفيات والمضخات •	مقاومة كيميائية بد رجة حرارة ابود رة للتلبيس للم مرتفعة 6 سعره مرتفع.	Polyoxyéthane	Polyéther chloré
عا بالمنل الكهرياعي	بلموة بالتيويد بعد تبخيراً ثبات بالحرارة المنخفضة عا بالم $^{-170}$ المرتفعة حتى $^{-170}$ عازل كهبربائي ممتازه عديم $^{-110}$ عازل كهبربائي ممتازه عديم $^{-110}$ النفوذ للغازات و سعره مرتفع جدا $^{-110}$	بلمرة بالتيريد بعد تبخير ال P-Xylylène	Parylène
0 °36 عناصر للمذخات والعراج . 	ئا عمراری حتی 5 °60 داطناه ذاتي ، مقاومـــة . كيمائي	Sulfure Ji jut, de phénylène.	Polysulfure de phénylène

_ 9 .

Thermodurcissables

Phénoplastes et Aminoplastes : 1 __ الفينوبلاست والا مينوبلاست : ابتدا ، من الفورمول وبواسطة التحام الا جسام يمكن الحصول على المواد التاليسة :

Formol + Urée UF
Mélamine MF

حديثا تم تطوير مادة ميلا مين فينول : Mélamine modifiée (MP) عديثا تم تطوير مادة ميلا مين فينول : الفينولاست مده المواد تستعمل بشكل ريزين سائل ا و بودرة للقولبة • الفينولاست ولدان بخار ما • عند التشكيل بالقوالب •

بصورة عامة تتصف هذه المواد بالصلابة والمقاومة الحراريسة والثبات الحجمي ، تلون مع الزمن وبالعزل الكهربائي .

تكون بود رة القولبة دائما محملة بنسب متفاوتة عمل حتى % 50 وذلك وفقا للخواص المطلوبة من القطعية المنتجية •

الجدول رقم (11) _ نهاية الكتاب _ يعطينا الميزات الا ساسية لبعض مواد هذه العائلة وكذلك المساوى ، مع يعض الاستعمالات والتطبيقات لهذه المواد : PF, UF, MF

الجدول رقم (۱۲) - نهاية الكتاب - يعطينا معظم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والحرارية لمادة الفينويلاست PF .

الجدون رقم (١٣) _ نهاية الكتاب _ يعطينا كذلك معظم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والحرارية لمادة ميلامين _ فورميك MF .

المنا المقالم التنطيخ والصارة (1 كو الاستعمالات التعليق ما ليا ا

ولنطاه وتبالناه

Polyester insaturé : ۲- البوليستير الغير مشبع

ويحضر بطريقة التحام الأجسام:

Polyacide+Polyalcool (diacide) (polyglycol)

في الحقيقة أن النواع البوليستير الغير مشبع (المتصلب حراريا) كثيرة جدا وتعتمد على النسب المثرية للمونوبيرات الدخلة في التركيب والتي تعطيسي خواص مختلفة ، كما تعتمد على نوبيات وكميات المواد الاضافية المستخد مة وذلل للحصول على خواص معينة ،

المساوى	الميزات ٬
قابل للاشتعال، ثبات سيو. بالحرارة الرطبة (بخار، ما، غالي)، تراجع مهم، زمن الحفظ في وعا، محدود	ثبات حجمي ، صلابة كبيرة جدا ، تماسك ممتاز معمواد التسليح الزجاجية ، مكن الني يكون نصف شغاف، ثبيات كيميائي مقبول ، سهولة تصنيع مد ولية بضغط منخفض ،
ا وتلبيس · ت) : (ا كثر الاستعمالات التجارية حاليا)	بوليستيرغير مسلح : كمادة صمغية ، كطا عزل كهربائي ، اكسا بوليستير مسلح : (ثلاثة أرباع الاستعمالا

• • • تعسق • • •

للبحسر: المراكب المتوسطة الحجم 6 القوارب الرياضية 6 قطع ضخمة وكثيرة في كل البواخر ، الجسور العائمة ، قوارب التجديف الشخصية ، عوا مات انقاذ الفرقسي . قطع صناعية : الاحواض ، الصهاريج ، مستوسعات بالا رض لطمر العلال ، المداخن ، هندسة كيميائية ، مستودعات ، للتغطيبة المختلفة ، بروفيلات ، قبعات للحماية . الكهرباء والالكترون: للعزل الكهربائي ، للغواصل ، قطع للتحويك ، للدارات الا ولية ، رادارات ، قطع مختلفة • النقل: هياكل السيارات الرياضية ، عناصر مختلفة للباصات وسيارات الشحر الكبيرة (مقصورة) ، عناصر لصهاريج النقل ، الكارافان ، عناصر للقطارات والمترو ، عناصر لصناعة الطائرة ، غرف للهواتف العمومية ، خزانات ٠٠٠٠ الماليالية المغروشات : مقاعد 'ه اسرة ه طاولات ه مقاعد للحداثق ه مقاعد للمحطات قطع مختلفة للحمامات ٠٠٠٠ وهناك استعمالا تعديدة مختلفة لاحصر لها للدعاية والديكور والتزلسج وللمعارض المختلفسة والارارا ويمال المالة

: Epoxydes (PE) : الايبوكسيد ت

تعضر هذه المواد بطريقة التحام الأجسام لل Epichlorhydrine وال Bisphénol A وال Bisphénol A المواد الناتجة تكون سائلة الوعجينية كما يمكن الله تكون كذلك صلبسة قابلة للانحلال •

الاستاد و سمال تجاريكا روانما والمار الا

الريزين السائل يمكن ائن يتصلب باستخدام مادة مصلبة (بالدرجة الا ولسى اضافة منشط لهذه العملية) •

الجدول رقم (١٤) ـ نهاية الكتاب ـ يعطينا معظم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والحرارية لمادة الايبوكسيد (Epoxydes(EP) .

المنظل عد لعد النا الناها الما

Epoxydes المساوي -الميزات خواص ميكانيكية وحرارية وكهربائية وكيميائية الصحف ثباتا من البوليستير أُ فضِل من البوليستير الغير مشبع ، ثبات الغير مشبع في الحالتين : بالا بعاد ، مقاوم للتأكل ، اطفا . انحطاط السطح بدون تغير ذاتي ، ثبات جيد بالحرارة ، لاصق ابالخواص الأصلية . جيد على المواد الاخرى اشراجع ضعيف - زمن البلمرة ا كثر طولا . عند القوليسة • التطبيق التطبيق التطبيقات ريزين مسلح بالا لياف الزجاجية : أد وات رياضية مختلفة ٥ معدات مختلفة بمجال الطيران 6 عازل للطبقات ٠ ريزين محمل (بودرة معدنية ، تالك): قوالب للتشكيل الحراري للبلاستيك ، معدات للظرق (مسلحة) 6 تموذ ج صفائح للسباكة ، علبة نواة ، قوالب السفن تماثيل للعرض (مانيكان) ، نموذج للفارزة للانتاج المتكرر • ريزين مصبوب : عزل العناصر الكهربائية بالصب 6 تلبيس الا رض والطرق ٠ اللصـــة : لصن المعادن مع بعضها ، لصن البيتون ا والمعدن على البيتون 6 اصلاح وتزيين الشقوف • بودرة للقولبة : لا جل قطع تكتولوجية عازلة · احتا عرب عاصا المست بودرة لا جل المعالجات السطحية : تغليف واكساء المعادن· للرسم والتصميم

: Silicones : السيليكون

تحضر هذه المواد ابتدا ، من ال (chlorosilanes) الذي يعطي بالتحلل بالما ، ال (silanols) ثم بطريقة التحام الأجسام مع استبعاد (طرح) الماء تحصل على السيليكون ٠

	المساوى"	Silicones	الميزات المارات
ه ا تن یکون	هره مرتفع ، قابلية : خازات (هذا يهكو لل الميزاتكذلك) . نل كهريائي ، مقاوم	فظعلى لل ثبات مر بادات	لين ومرن ، ثبات حوارى به (50 ج250 و50)، ويحا خواصه في هذا المجال ، حيد للوطوية والبخار، احي سطحية ضعيفة ، عمليا غيرة
41		التطبيقان	
ا وصلات	ترونيات والطيران	(في مجال الالك ظهر بدقة كل التفا	تغطية وتلبيس الدارات الا الصد مات • عازل للطبقات لمنع التسرب • قوالب لينة تا انتاج قطع لها ميلان عكسو

• - البولى ايميد : Polyimides (PI) : م

محضر بطريقة التحام الأجسام ل diamine aromatique . dianhydride pytomellitique

. (aminobismaléimide) Imides éthyléniques کا یحضر بالبلوة

	المساوى"	PI	الميزات
التصنيع،	ور الزمن 6 صعب ره مرتفع جدا 6 تفک	6 معامل مر و0 6مقاوم سع تحراری الو	ئبات ميكانيكسي وكيميائي ، مقاو لا يتشوه ببطى ، ، عازل كهربائي الاحتكاك جيد 0,20 £ 15 للاكسدة ، اطفا ، ذاتي ، ثبار متاز بمجال كبير (0°300+,

التطبية التطبية

البولي ايميد يمكن اأن يكون بعدة اأشكال:
ريزين للرسم والالصاق اشرطة ورقائق للعزل الوثبات بالحرارة اعزل
لحزوز المحرك اعزل الكوابل الكهربائية الدارات ولية لينهة المحردة المعرك التيام الكورية التيام ودرة للقولبة المكن تصنيعه بالضعط التاج قطع تكنولوجية المختلفة بمجال الطيران المحال النووى التي الكوبيوتر المحال النووى التيام قطع للضواغط وكذلك المراوح المحال النووى التيام قطع للضواغط وكذلك المراوح المحال النووى التيام قطع للضواغط وكذلك المراوح المحال النووى التيام قطع اللهواغط وكذلك المراوح المحال النواد الناس الناسة النواد الناسان ال

المواد المواد الماول ا

النصل الأول:

الطرق الرئيسية لتصنيح البلاستيك

هناك العديد من الطرق المستخد مة لتصنيع المواد البلاستيكية وتحويلها من نصف منتج نصف الطرق المستخد مة البودرة ، الحبيبات ٠٠٠٠) السي منتج نهائي جاهز للاستعمال والاستهلاك ، التقنيات المستخد مة بالتصنيع تختلف بشكل واضح حسب نوع المادة البلاستيكية ، وهنا يمكن تعييز جالتين : 1 - تصنيع مواد البلاستيك الحرارى Thermoplastiques .

- . Thermodurcissables _ تصنيع مواد البلاستيك المتصلب حراريا _ Thermodurcissables
- ا ولا : الطرق الا ساسية المستخد مة لتصنيع البلاستيك الحراري TP :
- الجدول رقم (١٥) في الصفحة القاد مة _ يبين بهذه الطرق الا ساسية مع بعض الخواص والمعطيات لكل منها •
- هناك تقنيات أقل استعما لا لاعداد منتجات من البلاستيك الحراري منها:
 الصب ابتدا ، من زيزين سائل يسمح بتشكيل مخططات ، خرائط أو
 تصاميم ، المُغطية والمُغلقة وللاكسا ،
 - الحقن والنفخ مجتمعين ليسمحان بانتاج الجسام مجوفة بخواص عيدة ولكن باستطاعة ضعيفة جدا .
- الترسيب (الادخال) الذي يرافق البثق والضغط ليعطي منتجات با شكال بسيط____ة .
 - هذه الطرق غير مكلفة كثيرا انما تحتاج لدقة وخبرة جيدة عند التطبيق •

			تنه فع: تياساً ا		
	TP	مسيد الاسسة	ة عداسما قينقتا ا		
113	العملية	المقن البشة الثهاخ الدوران المقبل	شكيل حرارى اروق ، صفاعي الطلاه ، عجينة VC و التلديين بود رة ناعت 10-30		
1. 6. 5.	المنتج الا ولي	حبيبات حبيبات بود رة ناعمة جدا ريزين +اخانات			
الجسده	المنتج المشتق	جميع الاشكال البروفيل اجسيع ايكال البروفيل اجسام مجوفسة	ا شكال للتغليف غطاء بلاستيكي على أ عُطية بلاستيكية على اساسمعدني		
1 (01)	mm ST	0,5-5 0,03-5 0,5-5 0,4-10 0,05-0,15	0,1-6		
	الاسماد	حتى ٥١كن عرض حتى ٥،٢م - ١٠٠٠ لتر - ١٠٠٠ ٣٠٠٠ مرة ١٠٠٠	دون ۲۰ کخ وسطی هسه ۶۰۵		
	متقطع متقطع	xrc-J_xll2xl_L	xxx		
	شکل د ورة الانتاج متقطع المستقسسر	A CONTRACTOR	x		

ثانيا: الطرق الأساسية المستخدمة لتصنيع البلاستيك المتصلب حراريا TD:

الجدول رقم (11) في الصفحة القادمة - يبين هذه الطرق الا ساسية مع بعض الخواص والمعطيات لكل بنها و مناك كذلك طرق ا تل انتشارا لتصنيع البلاستيك المقوى خصوصا الطريقة التي تعتمد على القوة الطاردة المركزية Centrifugation وطري تسة التوشيح Bubanage التي تسمح بالحصول على ا جهام دائرية التوشيح حيث هذه الطريقة تسمح بتخليف الا نابيب المصنوقة من البلاستيك الحراري و نجد من خلال المجموعتين TP و TD ا ن هناك تقنيات تسمح

TD	TP
مُغط ، تحصول	اليعق
تنضيد مستمسر	البثـــــــق
لفخيطــــــي	نفخ ، دوران 🕳
ضغط بين الصفائح	المقــــك
انضغاط (تعشيق)	التشكيل الحرارى

بالرصول الى نتائج متماثلة بالمنسبة للمنتج ، كما تلاحظ التطابق التالي :

يمكن كذلك ايجاد منتجات نخروبية (ذات خلايا) بطرق التمدد أو الرغوة المعنية الله والمعنية المعنيات الاساسيسة الحقيقة الله وذلك حسب الحاجة وحسب المنتج المطلوب •

ستقوم بدراسة عدد من عمليات تصنيع البلاستيك الحرارى والبلاستيك المتصلب حراريا مع تبيان مبدا كل منها ، ميزاتها ، مساوئها وبعد التطبيقات العمليسسة .


	-)» · -			
	E T	ضغط اكبر من الصفر واصغر من ضغط اكبر من ١٠٠ كغ/س ١٠٠٠ كغ/سم ٢٠ بولي ستير + فينوبالاست + امينوبالاست ايبوكسيد ٠		
	العملية	نبط معر (منط عمر (منط عمر المنط عمر المنط		
	المنتج الا ولي	بود رة جسيم الا شكال مرابعة المرابعة ا		
الجسمه	المنتج المشتق	جسيم الا شكال مزكب ذاتي القوة اشكال مطروسة اشكال بروفيلية		
上旬 (11)	الساكة سس	1-5 0,7-1,2 1-10 1-5 1,2-1,4		
	الأيمساد	بضهغوامات حتی - اکن - حتی نصف کن - حتی ۱۰ کنه واکثر عرفهاهمترمن متر		
	انتاج الدورة	متنطع منتطع متعطع		

الحقن طريقة للتشكيل بالقالب تسمع با أنتاج منتجات بكميات كبيرة ويكتل وحجوم مختلفة تتغير من بضع ميليغرا مات الى حدود / ٣٠٠ كيلو غرام • الحد الا عظمي يوافق الطاقة الا عظمية لا لات الا أنتاج الحالية وهسي ذات الساس ال قتصاد ى ا كثر منسه تقني • ولو ا خذنا بعين الا عتبار تطور المواد البلاستيكية السريع لتوقعنا انتاج آلات ذات طاقة ا كبر بكثير مما هوموجود الآن •

المسدائة يعتسد على تسخين المادة بشكل يحولها الى مائسع درجات مختلفة من اللزوجة (حسب نوع المادة) واجبارها على الجريان تحسست الضغط داخل القالب البارد •

شروط الحقين: درجة حرارة المادة المحقيونة من المجال البلاستيك ذو التركيب الغير منتظيم (Amorphe) تقع ضمن المجال الرابع والخاس من مخطط لل (10 G_R(10)-T), Tobolsky الذي درسناه في البحث الثاني (الصفحة ؛) الشكل (11) • القطعة لا تخرج من القالب الا عند ما تكون درجة حرارتها المخفض ته و مسن القالب الا عند ما تكون درجة حرارتها المخفض المناسبيك (البوليميسر المنتظم Cristalline) فدر جسسة حرارة الحقين تكون دائما المعلمي من درجة حرارة الانصهار Tu البوليمير و المحارة العقين تكون دائما المعلمي من درجة حرارة الانصهار Tu البوليمير و المراف القطعية المنتجية تختلف قليلا عن طبعات القالب بالرغ من درجة حرارة الحقين المرتفعة نسبيا وبالرغ من معامل التعدد الحجمي الكبيسر المواد البلاستيك الحراري (Tp) خصوصا ذو التركيب المنتظم تفسير هذا ، ان المادة المحقونة تبرد تحت ضغط مرتفع ، التبريد يوود ي الى هبوط الضغط الداخلي قبل الن تتمكن المادة من التقلمين مخطط درجة الحرارة لوضعنا مقياس ضغط داخل القالب فانه من الممكن رسم مخطط درجة الحرارة الحوضنا مقياس ضغط داخل القالب فانه من الممكن رسم مخطط درجة الحرارة الحرارة الحرارة الحرارة الحرارة الحرارة المحتونة تبرد تحت المحرارة من التقلمين و المحتودة المحاردة المحتودة تبرد تحت ضغط مرتفع من التبريد يوثر من المحلود درجة الحرارة المحتودة تبرد تحت ضغط من المكن رسم مخطط درجة الحرارة الوضعنا مقياس ضغط درجة المحارة من المكن رسم مخطط درجة الحرارة الحرارة المحتودة تبرد تحت ضغط من المكن رسم مخطط درجة الحرارة الحرارة المحتودة المحتودة تبرد تحت ضعور المكن رسم مخطط درجة الحرارة المحتودة الحرارة المحتودة الحرارة المحتودة الحرارة المحتودة الحرارة المحتودة الحرارة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة الحرارة المحتودة الحرارة المحتودة ا

الشكل (٣٣) درجة الحرارة تحدد بالحساب وبالا عنين الا عتبار التبادل الحرارى الحاصل بين المادة وجدران القالب على هذا المخطط يمكن تحديد عدد من المراحل :



١_ مل القالب •

٢_المادة تبرد والضغط يزداد وملية

مل القالب مستمرة

٣ مقطع قناة التغذية يمتلى المادة التغذية يمتلى المادة التي تتصلب علسى طول الجدران وتحدة الا تصال لا تسمح

بتا مين كنية كافية من الماء

للمحافظة على الضغيط،

٤- التملب لمحتويات فتحسة التغذية ١١٠ يراي تدري المحتويات فتحسة التغذية

ه ـ تبريد محتوات القالب بشكل منفصل عن التعذيبة .

في المرحلة الأخيرة ، حجم معين من المادة ينحصر داخل حجم محدود وتغير الضغط ـ درجة الحرارة يتم لكتلة حجميـة ثابتة ، هذا التغير خطي وللبلاستيك الغير منتظم التركيب (Amorphe) يمكن تطبيهــــــــق العلاقـة :

(P + TT)(V - W) = RT

حيث : P : الشغط · الشغط · المناس ا

٧ : الكتابة الحجبية • وعال الحجبية العجبية • وعالم المحالية المحال

T: درجة الحرارة الوسطى • العد إصالعت الماليا عالما

R, π, W ، ثوابت تتعلق بالمادة البلاستيكيسة ، R, π, W ، ثوابت تتعلق بالمادة البلاستيكيسة ، من ا *جل ضغط ا *كثر ارتفاعا في النقطسة (4) الكتلة الحجمية للمادة خلال تكون اكبر ، في الحقيقة ، العامل هو المتحكم بالكتلة الحجمية للمادة خلال

الحقسن بسبب قابلية المادة البلاستيكية المصهورة للانضغاط .

من ميزات عملية الحقن :

١ ــ امكانية الانتأج باعداد وأوزان كبيرة •

· _ التجانس والدقة للمنتجات ·

من مساوى عملية الحقن : ارتفاع كلفة الآلات والقوالب ، وهذا يحتم الن يكون الانتاج با عداد كبيرة لا تقل عن ١٠٠٠٠ قطعة (الا في الحالات الاستثنائية) ، ويمكن الن تصل الكمية الى مثات الالوف .

مواد البلاستيك الحرارى المحقونة :

كل مواد البلاستيك الحرارى يمكن ا"ن تحقن بسهولة متفاوتة بين المادة والا خرى باستثنا ، ال PTFE ، شروط الحقن الا ساسية هي : درجة حرارة القالب ، زمن دورة الحقن ، درجة حرارة القالب ، زمن دورة الحقن ، درجة حرارة القالب ، زمن دورة الحقن مذه الشروط هي التي تحدد مدى صعوبة ا و سهولة الحقن للمواد المختلفة .

ـ عملیا کل مواد البلاستیك الحراری (TP) ـ بكمیات كبیرة PS , ABS, PEhd, PP ـ بكمیات قلیلة PVC الصلب (صعب الحقن)	المواد المستعملة
بضعفرا مات وحتى ٥ كغ ، بعد ذلك يعتبر حالات استثنائية قد تفوق ٣٠ كغ ٠ السماكة ٤٠٠ مم ، واكثر ٠	الطاقة الانتاجية
PS: ا د ورة انتاجية بالدقيقة للقطع الصغيرة · PS: ا ۱۰۰ غ : ۲۰۰ ـ ۰۰۰ قطعة /ساعة - ۲۰۰ غ : ۲۰۰ ـ ۲۰۰ ع : ۲۰۰ ـ ۳۰۰ ع : ۲۰۰۰ ع : ۲۰۰ ع : ۲۰۰۰ ع : ۲۰۰	الكمية الانتاجية (قوالب وحيدة الطبعة)

دورة الحقسن المحكلا تهيسا فلاسطال عالله

الحقن مخصص لانتاج كيات كبيرة بشكل غير مستبر ، مراحل دورة الحقن

١ _ اغلاق القالب ٠

٢ _عملية الحقين ٠ ٣ _ التبريد ٠

٤ _ فتح القالب ٠

ه _ اخراج القطعة المنتجــة •

اذا كانت سماكة القطعة كبيرة ضرحلة التبريد تأخذ الزمن الأكبر مسن الدورة ، زمن التبريد يتناسب مع مربع السماكة (البلاستيك السيء النقسل للحرارة) ، لذا فعملية الحقن مخصصة للسماكات القنيلة (٣ _ ٥ مم) وهناك حالات استثنائيسة Make 11111 A MAN Heigh M. Hig.


مثال : قطعة منتجة من ال PP

لانتاج :قطعة/ساعة		السه
200	1,5	الاستاد الدرايل (19)
100	2,5	
20	7,5	W. Halphan his
3	25	يبتعر الأن عمر ، يك ه
Hallie Protest . Ja	ي نصف زمن الدورة الكا	غالبا زمن التبريد يساو
اغرام):	س ال PS (٠٠)	مثال: قطعة منتجسة
ثانية للإغلاق • ثانية لعملية الحقن • ثانية للتبريد • ثانية لفتح القالب	T State of the sta	
(A) (m Select (B) (mg))		

اذا كانت الدقة الكبيرة با بعاد القطعة ليست مطلب اساسي فيمكن خفض زمن التبريد وذلك باستخدام طريقة التبريد بالماء (هذا غير صالك لانتاج القطع الصناعية) •

منتجات وامكانيات الحقيين ؛

1 ـ الا بعاد : يستخد م الحقن لانتاج قطع صغيرة (قطع الساعات)
وقطع كبيرة مختلفة يصل وزنها الى ٣٣ كغ واكثر • من الصعب جدا
انتاج قطع سماكتها ا قل من mm 0,4 mm بالحقن لا نها غير مضونة ا و مرغوبة اقتصاديا •




٣ ـ القولب ـ قالثانية: مثلا العملية السابقة يمكن ائن تتم بوضع قطعة من البلاستيك غير كاملة داخل القالب وحقن نفس المادة البلاستيكية فوقها ولكن بلون آخر • هذه التقنية تستخدم غالبا لانتاج قطعمزد وجة اللون (مثلا: ائزرار الآلة الكاتبة) •

٤ - تقنيات مشتقة من عملية الحقن:

آ_ الحقين والتفخ : Injection-Soufflage

من ا على انتاج ا عسام مغرغة يمكن القيام بحقن نموذج القطعة الا ولي ، ومن ثم يحول هذا النموذج داخل قالب ثاني لينفخ بالهوا • المضغوط ليعطي الشكل النهائي للقطعة المنتجة الشكل (٣٥) •

هذه التقنية لها فائدة ا كبر بالنسبة البثق - النفخ (التي سنراها فيما



. Polystyrène من جهة اخرى ، هذه

التقنية تسمع بتحديد دقة جرّ من القطعة بنفسالة الدقة التي نرجوها من


قولبة بواسطة الحقين


ب الترسيب:

يمكن لآلة البثق تغذية

مجموعة الحقن 6 ريمكن استخدامها مباشرة لمل القالب • يمكن تحقيق

ذلك مسع ال PVC العلدن ، المواد الاخرى تتطلب تسخين القالب حيث درجة الحرارة تكون قريبة من حرارة المنتج المحقون ، هذه الطريقسة من المجل القطع القليلة العدد والقطع ذات الكتل الكبيرة (حتى mm 200 من السماكة) .





تستخد م عملية البثق الها مة لتمنيع البلاستيك الحراري وانتاجها يشكل % 40 من وزن منتجات ال TP المصنعة بكافة الطرق · هذه العملية توادى لانتان مستمر من البروفيلات اللينة والصلبة و من الخيوط والا شرطة والكابلات والا نابيب • الآلة المستخد مة لهذا المغرض تفعى الآلة المستخد مة لهذا المغرض تفعى أو Boudineuse • نفس الآلة مع بعنى المعدات الخاصة تستخدم لانتاج الا بسام المفرغة بالبثق النفخ سوية و يوسي الترقيب الماليا

الميدا : يعتمد مبدا العملية على استخدام الله تحتوى على لولب (او عدة لوالب Archimède) يدور داخل الغلاف (الاسطوانة) المسخن ويدفع المامه بصورة مستمرة المادة اللينة (التلبين يتم بنا ثير الحرارة) الشكل (٣٦) • مادة البلاستيك الحرارى تكون على شكل حبيبات أو بودرة او


> الآلة ، تمزج ، تسخن وتضغيبط بواسطة اللولب حيث المخمصوج المستعلق Filière پعطیها شمکل (ه)

البروفيل أوالمنتج المطلوب الذي يعاير ويبرد ومن ثم يجربواسطة الهيهريد

۱ _ انتاج مستمر ٠

٢ ـ معدات نسبيا قليلة الكلفة للبروفيلات الصغيرة •

٣ _ انتاج برفيلات مختلفة الليون___ة •



٣ _ المحــــرك .

٤ _ مقاومات للتسخين • ه_المخـــرج •

مساوی* البشستنسس : المستال به المستدار و د

- ١ ــ ضرورة استخدام لولب مختلف لكل مادة مبثوقسة على المادة م
- ٢ ـ ضرورة تجهيزات اضافية للمخرج filière لا يمكن اهمالها ٠
- ٣ ـ ضبط وموازنة آلة البثق يتطلب ٢ ـ ٨ ساعة ٥ لذا فالحد الا دنسي للانتاج كبير (انتاج مستمر لعدة اليام على الا قل الى عدة كيلومترات من المنتج)٠

المواد البلاستيكية المبدّ وقة : على ماك هاك قيداً الماكية المبدّ وقة :

كل مواد البلاستيك الحرارى TP تابلة للبثق بسهولة متفاوتة ، فمثلا بعض المواد مثل ال PTFE تتطلب ظروف عملية خاصة ومعدات ملائمة (آلة البثق بمكبس هي الا كثر استخداما في هذه الحالة)، للمواد الا خرى هناك عوامل متعدد ة تتغير تبعا لنوع المادة البلاستيكية مثل شكل اللولب ، سرعـــة الدوران ، درجات الحرارة ٠٠٠ بشق المواد البلاستيكية المتصلبــــة حراريا TD قليل الانتشار في الوقت الحاضر ، مواد البلاستيك الحرارى الا كثر استعمالا بالبثق هي : PVC اللدن ، PVC موشتقاته ، PEhd ، PEbd ، PMMA ، PEhd ، PEbd ، مكل بودرة أو مثل باقي المواد على شكـــل يمكن استخدام اله PVC بشكل بودرة أو مثل باقي المواد على شكـــل حبيبات ، كتلة الحبيبات يمكن ا تكون ملونة ، كما يمكن استخدام حبيبات غير ملونة الوبيضاء وتضاف الملونات على شكل بودرة الوحيبات ملونة بشكــل مركز جدا قبل عملية البشــــق ،


فيما يلي سنتعرض باختصار لبعض منتجات عملية البثق الشائعة الاستعمال:

الخيوط البلاستيكية: fils : d < 0,1mm (القطر) •

يكون المخرج يهذه الحالة متعدد الثقوب (٥٠ ـ ١٠٠ ثقب) 6 الناتيج يمرعبر حون للتبريد و من ثم على مجموعة السحب ١ اختلاف بين بكرات السحب مرتبط بدرجة حرارة حوذ التبريد وهذا يحدد تمدد الخيط وفق خواصــــه الميكانيكيـة 1 الشكل (٣٧) ٠

مثلا: عند تصنيع ال PA واPolyester acrylique سرعة اللف تكون . بحدود ١٥٠ ـ ١٥٠ م/دقيقة ٠

تستخدم هذه الخيطان في صنع الملابس % 60 وفي الصناعة % 30 وفي المغروشات % 10 •




الشكل (٢٧) : [آلة البثق • (٢) : معالجة حرارية و (٣) : مجموعات السحب • (٤) : مجموعات اللف •

تكون المخارج المستعملة لانتاج البرونيلات الصغيرة غير غالية التكاليف وتستطيع انتاج برفيلات معقدة جدا • ترتيب المجموعة الانتاجية يختلف حسب طبيعة المادة المنتجة ، الشكل (٣٨) :

Many Wall Willy Town Time

ني حالة المادة الصلبة: آلة البثق ، مجموعة المعايرة ، مجموعة التبريد ، مجموعة التقطيع ، مجموعة التقطيع ،

في حالة المادة اللينة: آلة البيني ، مجموعة تبريد ، مجموعات السحب ثر اللف.



الشكل (٣٨): (١): آلة البثق (٢): محايرة (٣): التبريسد و الشكل (٣): السحب (٥): مجموعة اللف للمواد الطرية و

(١): مجموعة التقطيع للمواد المنتجة الصلبة •

باستخدام عدة آلات للبثق يمكن انتاج منتجات بعدة اللوان ، الشكل (٣٩) يبين مراحل العملية ، (غطا ، ضو ، مثلا) .

يمكن استغلال كون المادة ما زالت لينة (1).

لا جل جعل السطح محبحبا بواسطة (٣) (١) اسطوانة محبحبة • كما يمكن انتاج انابيب باستعمال اللف ليروفيال (٤) (٤) (٢) الشعمال اللف ليروفيال (٣١) اللهب ذاتا وطار ٢ ـ ٣ متر • الشيكل (٣١) كل (٣١) كل (٢١) كل (٢١) كل (٢١) كل (٢١) كل (٢١) كل لله يمكن انتاج النابيب با قطار (١) و (١) و (١) : بروفيلات شاقولية الو

(۱)و(۲): بروفيلات شاقولية او مائلة (۳): بروفيل افقي (شفاف). (٤): لحمام للبروفيلات الثلا تسة.

بروفيل دوخلايا : Profil cellulaire : بروفيل دوخلايا

صغيرة ذات مقابض •

ينتج حاليا برفيلات داع خلايا ، وبدا العملية هو التالي : ادخال مركبب يسبب الانتفاخ داخل المادة البلاستيكية قبل خروجها من المخرج فيبدا تمدد داتي حيث يتم المتحكم به عند الخروج بواسطة مقيا مسلائم

(0) الشكل (١٠) the (T) a diplication of the or (V)

LAVEY TEHER

يحدد التمدد 6 الشكل (٤٠)٠ نحصل على منتج ذوخلايا كتافتـــه (0,4 - 0,5 Kg / dm³) ويستخدم في الا بنية والمغروشات بصورة خاصة (يحل بسهولة محل الخشيره ويمكن مسمرته واستعمال البراغي به) ،


((١) : مركب يسبب الانتفاخ • (٢) : منطعة الضغط • (٣) : منطقة التمدد ، معايرة ، تبريد ، (٤) : مجموعة السحب ، (٥) : طبقة (أ وجدار صلب ٠ (٦): النواة ذات الخلايا ٠

: Tubes


يجب التمييز بين انتاج الانابيب الطريدة والانابيب الصلبدة:

1 _ الا نابع الطربة : وتصنع بصورة عا مة من ال PVC اللذ ن ا ومن ال PEbd واحيانا من ال PA-11 بطريقة مماثلة لانتساج البروفيلات الطريسة الشكل (٣٨) • هذه الاثنابيب لا تصنع إلا باتطار صغيرة (أقل من ٣٠ مسم) 6 العملية لا تحتاج الى احتياطات خاصة ٠ سرعة الانتاج تكون بحدود ١٠ ــ ٢٠ متر/د قيقة ٠٠.

٢ _ الا نابيب الصلب : الشكل (٤١) يمثل مراحل عملية التصنيم، تصنع بصورة عامة من ال PVC الصلب الومن ال PEhd حيث يصنع حالیا ا نابیب با تطارحتی / ۱۰۰ مم / رحتی / ۱۲۰۰ مم / حدیثا ٠ غالبا يجب استعمال مقياس خارجي ، مجموعة بنية داخلية الشكل (٢١) • بالاضافة لذلك ولا على ا تطارسائلة ، فان مجموعة السحب تصبح عنصرها م




(۱): آلة بثق • (۲): مخرج ومجموعة معايرة • (۳): تبريك • (۱): مجموعة السحب • (۱): منشار متتبع • (۱): طاولة قياس وتكديس • (۲): الا نابيب المبثوقسة • (۸): للوصل على الساخن (عند الاقتضا •) •



بالمجمودة الكلية • يجب ملاحظة ائن الهنتيج الصلب لا يمكن لفسه ويجب ائن يقطع ويكد سيسودة • بما ائن الانتاج يتم بشكل مستمر فهناك امكانيسة استعمال منشار تابع ومجمودة اتو ماتيكية للتكديس يشكل متزا من مع الانتاج • عمليا يمكن الحصول على سوعات الانتاج التالية :

الاخالة الدال والأميل أقال سائلة في الن مجمودة المست


(التجهيزات الكاملة لانتاج أنابيب ال




11. Armoire de commande

1 — انبوب دوقطرا صغرمن 100 mm السوعة 5 m/min 5 m/min 100 mm السوعة 5 m/min 7 — انبوب دوقطرا صغرمن 100 mm 100 السوعة 300-400 mm مند ما يكون القطرا كبرمن 100 mm 400 mm ناه معدات الانتاج تحتاج السي مند ما يكون القطرا كبرمن 100 mm 400 mm وتجهيزاته وكذلك هناك وأسمال كبير وخصوصا المخرج filière وتجهيزاته وكذلك هناك القطع والتخزين فيصبحان مشكلة ها مة ومن بعض التطبيقات الخاصة نقد تم تشيد تجهيزات متحركة : آلة بثق تحمل على سيارة شحن تنتج انبوب مستعر أو باستخدام قاطرة قطار تسير بنفس سوعة خروج الانبوب و بهذه الوسائل تم صنعا نابيب با قطار كبيرة كقطعة واحدة بهدف تجنب الوصل باللحك المنابيب المنابية المنابع المنابع

تصنيم الطبقات الرقيقة الألا غلقة) بالبيق النفاخ : بعملية البيق ومساعدة مخرج filière حلقي الشكل يمكن تصنيع طبقات رقيقة جدا حيث بعد ذلك تضغط علسى ملفات ساحبة موضوعة على مسافسة كافية من المخرج لتجنب الالتصاق ، يستخدم هوا ، مضغوط داخل الطبقات الرقيقة بهدف شدها لتصل الى السماكة المطلوبة ، التبريد يتم بالهوا ، الخارجي الشكل (آ ؟) ، وأحيانا برش الما ، (حالة ال PP) ، صن الخارجي الشكل (آ ؟) ، وأحيانا برش الما ، (حالة ال PP) ، صن الجل ال PE المحروبيكون نفسه محور المخرج لا أن هناك خطر احتراق الجل ال PVC المحوربيكون نفسه محور المخرج لا أن هناك خطر احتراق من أجل الل PVC عند استخدام وأس بزاوية قائمة ، من أجل الطبقات الرقيقة ذات العرض القليل ، يمكن تصنيع عدة المغلقة با آن واحد لنفس آلة البيق ، الشكل (؟ ؟) ، هناك طرق المخرى بنفس المبدا البيق النفخ ، تعطي منتجات المشر تعقيدا ،





الحقيقة اثنه من غير المكن حصر وتبيان كافة منتجات طريقة البثق وما يشتق عنها من طرق لاثن هذا الموضوع طهل ولكنه يعتبر من المواضيع الها مة والائساسية من ناحية تصنيع المواد البلاستيكيسة ٠

استخدمت هذه الطريقة منذ زمن بعيد من ا جل الكاوتشوك وتستخدم حاليا بشكل واسع لبعض واد البلاستيك الحرارى مثل (Pvc) الله ن والصلب وكذلك (PE) ، وهذه الطريقة تسمح بصناعة الرقائق والاغلفة والصفائح بشكل مستمر بسماكات مختلفة ، وتتم بمرور المادة البلاستيكية بين اسطوانات مسخنة لدرجة حرارة ١٥٠ - ٢٠٠ م وتنظم هذه الحرارة اتواتيكيا ، محاور الاسطوع يه تكون متوازية والمبعد بينها يتناقص تد ريجيا حتى الحصول على السماكة !! طلوبة الشكل (٤٦) • سرعة الاسطوانات تتراج بين ٤٠ ـ ٢٠٠م /د قيقة ٠

ميزات العملية

1-مستوى عالي من الانتاج • ا ــ مسوی عالی من ارسیج ۲ ــ منتجات دات ا بعاد د تیقة جدا ، حیث یمکن انتاج رقائق بساکه ۰٬۰۰ م وبعرض ١١٨ متر 6 وبسرعة ١٠٠ م / دقيقة ٠ وسائل واستلاجهان داخلي ا


مساوى العمليــــة:

But a But is als last, But by the الحاجة لتوظيف را سمال كبير لهذا النوعين الانتاج ، فبالاضافة لثمن الالات فان صيانتها وتهيئتها للانتاج مكلف كذلك (فمثلا يتطلب تهيئة ووضع مجموعات الصقل في حالة توازن عدة اليام وهذا يحتم ضرورة عدم الانتاج الإ بكيات كبيرة ـ ١٠٠ طن واكثر ـ) ٠ alle mar detected 1

الغازات الناجمة عن عمليات الصقل خطرة 6 لذا يجب امتصاصها والتخلص منها بشكل جيدين وسنال لياللمنا ومعد قليام عشاا ولجنار عاليا ساالا


التجهيزات في المالة والتالي المال المالية والمالية المالية


آلة الصقل تحتوى من ٢ - ٥ أسطوانة (غالبا اربعة اسطوانات) 6 كل



اسطوانة يمكن ان تعمل لوحدها بسوعة محددة تماما بواسطة محرك دو سرعة متغيرة بشكل يتلائم مع درجات الحرارة لمعدات الصقل و تطر الاسطواند. حوالي ۱۹۰۰ مر من الفونت المسقى وقساوته السطحية حوالي ۱۹۰۰ مرينل وتسخن بواسطة جريان داخلي لما مع حرارى (زيت أو ما مسخن جدا) والمصاعب الكبيرة في عملية الصقل تكمن في الحصول على درجة حرارة متجانسة على طول الاسطوانة ووتكمن كذلك في القوى الكبيرة المتولدة من مرور المادة البلاستيكية بين الاسطوانات حيث يوادى هذا الى حد وث انعطاف بالاسطوانة ما ويسبب عدم انتظام في سماكة المنتجات ويمسكن بالاسطوانة بعدة طرق منها :

ا التصحيح بواسطة تبديل الشكل للاسطوانة : وتتم هذه العملية بتقويس الاسطوانة باتجاه الشد بطريقة تصحح انعطافها بالنسبة لشكلها الاصلي و و لك بالتا ثير بقوة على المحامل الثانوية الخارجية للاسطوانة عند نقاط التثبيت بواسطة رافعة هيد روليكية الشكل (٤٧) ، التصحيح يكون بحدود + ٠,٠٠٠ مر ٠





۲_ التصحیح بواسطة حرف الاسطوانات: ویتم هذا بحرف احدى الاسطوانات بالنسبة لمحورها الا صلي بحیث ان الانعطاف یتوازن اصطناعیا بغمل المحرکین المو شرین علی محامل الاسطوانة ، ویکون التصحیح بحد ود ۰٫۲ م ، کما في الشکل (۱۸۰) .

الشكل (١٨)



ني الآلات الحديثة تستخدم الطريقتين سوية للحصول على ا فضل تصحيح ممكن • هناك بعض التجهيزات المستعملة منها الاضافي ومنها الاحتياطي تذكر اهمها :

1- خلاط للمزج ويستخدم لتحضير مختلف الاشكال الستعملة من ال PVC واضافاته •

- - ه _ تجهيزات لاضافة بعض نواع الحبيبات المختلفة حسب الحاجة للصفائع الو الرقائق عند خروجها ساخنة من آلات الصقل •
- ٦- ا سطوانات للتبريد من الفولاذ الغير قابل للصدا ، تبرد هذه الاسطوانات بواسطة جريان داخلي للما والمبرد ، عدد ها وا بماد ها يكون تابع للشكل

٩ معدات تحكم بالسماكة المطلوبة تعمل على مبدا المتصاص شعة السماكة المطلوبة تعمل على مبدا الانتها من مل بكرة المعدات أتواتيكية الويدوية للقص وتستخدم عند الانتها من مل بكرة الويدوية ويدوية المعدادة ويدوية المعدادة ويدوية المعدادة المعد

الشكل (٤٩) يبين بعق المراحل المستخدمة لانتاج صفائح ال PVC الشكل (٥٠) يبين المراحل المستخدمة لانتاج الا عطية الا رضية وهي عملية مزد وجة (إنتاج + تلبيس) وهي تقنية اخرى جديدة ٠



الشكل (٤١)

١١٠ يوني بيخيدا ولود فالمحد ١١ يناس بلد ويايدا



المكل (المكل (المكل (المحال المحال

تطبيقات ؛ من قلمتها [التداا علام وقدت منتص وتلا عالم

الصقــل يعطي صفائح بسماكا تمختلفة من ا "جل التغليف بطريقة حرارية (الفواكه ، كافة المواد الغذائية ، ، ، ،) ، البرادى ، الا عُطية ، سقوف السيارات ، ، ، ، وهناك تطبيقات كثيرة لا حصر لها ولا مجال لسردها الآن ،

******* ******* ******* ******

وأراب المطاقولها البيد فالتضار ليصالو ليتراهم فالولاد البيدية

يستخدم مبدا التشكيل وتقنيت لمواد البلاستيك الحراري بشكل واسع وستزايد وفي مجالات متعددة و معلود الما المامال المعالم المعادة

البيدا : عملية التشكيل تبدا من نصف منتج (demi-produit) على شكل صفائح صلبة بسماكات مختلفة توضع في حيسز غير قابل للتشوه ثم تستخن 6 عند ما تصبح الليونة كافية يتم تشكيلها بعدة طرق مختلفة على قالب ، يستخد م لذلك اثداة ضاغطة اثو بالهواء المضغوط اثو بالاثنين معا

عملية التشكيل للمواد البلاستيكية تماثل بشكل واضع عملية طرق المعادن للصفائح الرقيقة • هذا التماثل سطحني اكثرمنه داخلي ، وبفحص كثر دقمة يظهر ان الاختلافات في تركيب المواد المحولسة اسسية وواضحمة تماما من الناحية الحرارية والتقنيسة وكذلك من ناحية الخواص العاسمة •

شروط التشكيس : لوعدنا لمخطط Tobolsky حيث هنساك خمسة مراحل ممثلة بخمسة مناطق تمر بها المادة البلاستيكية (TP) عند تغير درجة الحرارة حيث كل مرحلة تختلف تماما بجواصها عبن المراحل الا عرى ، لوجدنا ا أن التشكيل مستحيل في المنطقة الاولسي من المخطط ، صعب في المنطقة الثانية الا اتنه سهل جدا في المنطقة الثالثة • الحدود الدنيا للمنطقة الربعة تتطابق مع بدء الانصهار العنصال وهدا هو المجال الحرارى الذي يسم بعمليات الحقن والبشق والمقلل كسا ا ينا سابقا .

التشكيل يتم بالطريقة التاليمة :

1- تسخن المادة لدرجة حرارة ضمسن المنطقة الثالثة لمخطط Tobolsky ٢ - تشكل المادة وفن المطلوب وتستخدم وسائل فحص وسراقبة عن بعد . •

والمراجع والمراجع المحتوا التناشات

Température de trangition ويجب المحافظة على الضغط والقوة اللازمة للتشكيل خلال عملية التبريد وهذا يود ى إلى تشكل اجهادات داخلية التشكيل خلال عملية التبريد وهذا يود ى إلى تشكل اجهادات داخلية القطعة تبقى بالشكل المواد لها وللحظا أننا لواعدنا تسخين القطعة الناتجة بالتشكيل الى درجة حوارة في المجال الكاوتشوكي و فنلاحظ أن القطعة تأخذ الشكل والأبعاد الأصلية للمادة الأساسية Semi-produft التشكيل وتتخليصا حيانا من الاجهادات الداخلية التي حصلت نتيجة عملية التشكيل تشكيل البلاستيك يتم بعد تسخين المائد المنافقة وهذا ليسضروري المائد المنافقة التشكيل المعادن و نلاحظا أن هناك مشكلة حوارية تتحكم مجمئ عملية التشكيل لأسباب واضحة وهي صعوبة التسخين المتجانس للمؤاد العازلة للحسوارة والمنافقة والمهشة والعازلة ويتم حل هذه المشكلة بالتبخين بمساعدة مغسدي الرقيقة والمهشة والعازلة وويتم حل هذه المشكلة بالتبخين بمساعدة مغسدي عشر الثانية وحتسي المتاطقة والمنافقة وحتسي عشر الثانية وحتسي عشر الثانية وحتسي المتعادة مغسدي المتحدة المثلة بالتبخين بمساعدة مغسدي عشر الثانية وحتسي عشر الثانية وحتسي المتحدة المشكلة بالتبخين بمساعدة مغسدي عشر الثانية وحتسي عشر الثانية وحتسي المتعادة مغسدي التبخين بمساعدة مغسدي عشر الثانية وحتسي المتابية وحتسي المتابع المتحدة المشكلة بالتبخين بمساعدة مغسر الثانية وحتسي عشر الثانية وحتسي المتحدد المشكلة بالتبخين بمائية التبخين بمائية المتحدد ا

ان ضغط بسيط (بضع ضغوط جوية) يكني لتشكيل البلاستيك الحرارى في حين اثن ضغط النقطة الحرجة للجريان اللدن للمعادن يشل الى مئسات من الضغوط الجويسة • كذلك القوة اللازمة لتشكيل البلاستيك لا تقارن وليس لها مقياس مشترك مع المعادن •

يجب أن يكون تشكيل المواد البلاستيكيسة سريع حتى تبقى المادة كوتشوكيسة - خلال عملية النغيير ·

ميزات عملية التشكيل:

۱ استخدا م قوالب بسيطة (عمليا بدون ضغط) وذات كلفة قليلة ٠
 ٢ امكانية الانتاج بكيات قليلة ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ قطعة ٠
 ٣ امكانية استخدا م صفائح بسماكات رقيقة ٠

٤ - امكانية شد السطح وحتى خمسة ا ضعاف ا بعاده الا صلية و عيانا ا كثر ٠ I let a motion مساوى عملية التشكيل:

Semi - produit اگثر کلفة مسن ١- النصف منتج المستخدم ان سوة ولي درية السوارة الموالة بإسالا من المارة التعليق المارة التعليق المارة المارة

۳- سماکات فیر متجانسة ۰

، ٤- استحالة الانتاج بسماكات صغيرة جدا .

المواد البلاستيكية القابلية للتشكيل في على عمليا وعمال الماليات

مجموع المواد البلاستيكية الحرارية ذات التركيب الجزيئي الغير متظهم Amorphes هوالا كثراستعمالا :

PS وشتقاته ه CA وشتقاته ه PVC ومشتقاته ه PMMA ، بالاضافة لذلك يجب الاشارة الى اثنه بالرغ من المصاعب

ين زويم عدد رواستا الوالم و الودال

- LILL .

الكبيرة فقد بد ، باستخدام المواد التالية في عمليات التشكيل Polyol في PP كناك PEhd PEhd (منتظم جزئيا) ه

التسخين:

في الحقيقة ان تسخين المادة بشكل متجانسيشكل احدى المراحل الائساسية للتشكيل الحراري • الزمن الضروري للحصول على د رجة الحرارة المسالية. يشكل تبعا للحالات ٥٠ ــ ٨٠ ٪ من الزمن الكلى للدورة الانتاجيـــة ٠ التسخين السريميزيد معدل الانتاج ويخفض الكلفة • ويسيد


بصورة رئيسية يمكن تمييز طريقتين للتسخين ويتم الاختيار وفق حجم الانتاج المطلسوب :

١ ـ في حالة الانتاج الكبير: التسخين يتم لمد رجة حرارة اعلى من حرارة

القالب بواسطة اللواح تبث الشعة تحت الحمرا ، الو بواسطة الناقلية باستخدام اللواح مسخنة .

٢ في حالة الانتاج القليل : يتم التسخين بحمل حرارى قسرى بمحسم ،
 ارو بالتغطيس في سائل قبل عملية التشكيل .

ان سرعة رفع درجة الحرارة تابع للخواص الفيزيائية ، ا بعاد القطعة المجموعة التسخين ، كذلك للضياع المحتمل بواسطة التوصيل ، الحمل الحرارى والاشعاع ، كثافة التسخين تعتمد بصورة رئيسية على المادة وعلى سطح القطعة ، ا حد الشروط الا ساسية لنجاح عملية التشكيل هوعزل المادة حراريا ا ك غياب الضياع بالتلا مس بين المادة والا جزا ، الضاغطة عليها مثلا ، بصورة عامة عيب الفقد بالتلا مس مع الهيكل البارد (في حالة التسخين بالا شمعة تحت الحمرا ، وهي الا كثر استعمالا) باستعمال عاكس كما بالشكل (١٥٠) ،



م حاة الانتاج الكبير ؛ التحتين بتم الدومة حرارة الطي من مما إذ

ا نوا عصليات التشكيل:


هناك عدة عدايات للتشكيل وتتم غالبا با وبعة طرق تكون مشتركة بين يعضها ، Etirage من هذه العمليات : الطرق Soufflage ، الاستصاص Aspiration ، الاستصاص

Thermomécanique : حرارية ميكانيكية


هذه العملية تتيج التشكيل با عماق مختلفة للقطع بواسطة الطرق ، لشكل (٥٦) ، فوق قالب أو نواة والسحب أه الشكل (٥٣) ، يستعمل بمعظم الا حيان قالب أو نواة الشكل (٥٣) . يستعمل بمعظم الا حيان قالب أو نواة غير كاملة تسمح با كبر تشكيل لكن مع تحديد الضياع الحراري ف بهدند المعدات البسيطة يمكن الحصول على سطح حالته جيدة جدا ، هناك عدد اثنكال لهذه التقنية منها الطرق فوق الكاوتشوك ، الشكل (٥٥) ، والطرق مع تقطيع جوانب المادة الشكل (٥١) ،

مهارة العاملين بمجال التشكيل سمحت بايجاد تقنيات بسيطة وبمعدات ووسائط بسيطة ، مثل الطرق فوق نموذ ج الشكل (٥٧) ، والطرق علسى سطح مد ورالشكل (٥٨) .





الشكل (٥٤) طرق بالضغط وقالبغير كامل








- الطرق على سطح مدور -

Thermo - pneumatiques : عارية غازية :

هذه التقنيات تتطلب معدات ذات تكاليف قليلة وسهلة الاستعمال والا تمتسة

JY NIET



٣_ طرق مختلط____ة

عند ما يصبح عنق القطعة المشكلة ها م والتغير في السماكة كبير 6 نلجا الى الطرق السابقة • وبهذه الحالة فان التشكيل يتضمن عدة مراحل •

ا مثلة: الشكل (٦٣) يبين عمليتي الطرق (الضغط) والنفخ سوية • الشكل

(٦٤) يبين عمليات النفخ والضغط والامتصاص مجتمعة وكذلك الشكل

. (70)

٤_طــرق خاصــة : ____١

تستخدم الطرق الخاصة غالبا لصناعسة الا * قنية المخصصة لنقل السوائسل وتستعمل في الهندسة الكيميائية بصورة خاصة •

التبريد والاخراج من القالب للقطم المشكلة:

يجب أن يكون التبريد سريع في نهاية عليه التشكيل لتجنب انحنا ، القطعة المنتجة وهذا يو دى الى تراجع Retrait المخترضعفا ولكسس الاجهاد ات الدخلية تكون المحترا همية ، يمكن زيادة سرعة التبريد بواسطة تبخير الما ، وذلك بنفخ الهوا ، المضغوط أو بواسطة جريان الما ، البارد في الا قنية الموجودة ضن القالب ،


بعد اخراج القطعمن القوالب يجب تعديل وتنظيف سطوحها

عيب القطم المنتج ... بالتشكيل:

هناك نومين السبين من العيوب تنتج بالتشكيل: العيوب التي تنتسج مباشرة من طريقة التشكيل والغير سكن تجنبها (تغير السماكة) ، والعيوب المرتبطة بالخطاء التصنيع نفسه وبالمعدات .

11:31 13 1

سنقتصر بالحديث عن عيوب تغير السماكة الناتجة عن التقنية المستعملة فقط التنفير سماكة الالواح عند التشكيل وهذا يتعلق بعملية التشكيل نفسها النفخ ا والامتصاص الحرالشكل (٦٦) ا وفي قالب الشكل (٦٧) والشكل (٦٨) يمكن ا ن يوادى الى ضعف ها م في القطعة فسي والشكل (٦٨) يمكن ا ن يوادى الى ضعف ها م في القطعة فسي الا مكنة الا كثر بعدا عن مماسك صفيحة التسخين و بالمقابل فالا جسزا والجانبية تنحف لا ن القطعسة تبرد بالتلا مس بالقالب والا داة الضاغطسة وتتشوه قليسلا و بمعالجة جيدة باعتبا والنقطتين السابقتين يمكن تنظيم السماكات الى حد ما و



يتم اختيار عملية وطريقة التشكيل الأكثر ملائمة للانتاج استنادا للعديد من العوا مل منها:

نوع المادة المشكلة ، عبق القطعية ، الدقية المطلوبية ، سماكية

الجدران 6 المعدات والرسائل المتوفرة 6 مظهر القطعــة ٠٠٠٠ ألخ ٠

هناك نوين متيزين لتطبيقات التشكيل الحرارى وذلك حسب: الطبيعة التجارية ، خوام المعدات المستعملة وأهمية الكبيات المنتجة ، هذين


النوعين هما:

١ - تشكيل الألواح: حيث تستعمل بمعظم الحالات المواد التاليسة:

PS - ABS - PVC - PMMA -

٢ - تشكيل الصفائح الرقيقة والا علفة وفالبا يستعمل كل من ا

Butadiène - PS - PVC -



ه _ تصنيع البلاستيك الحرارى بالسكب والتضين :

inclusion

هذه العملية تطبق على كل من البلاستيك الحوارى TP والبلاستيك

المتصلب حراريا TD

المبدائة الصب: المادة البلاستيكية تسكب وهي في الحالة السائلة فمن قالب حيث تأخذ شكله عند التصلب؛ والتضمين هو وضع قطعة أو الأى منتج داخل قاع القالب حيث يتم الصب فوقه 6 ويمكن أن تتم العملية بشكل اكساء أو تلبيس لقطعة معينة بحيث يكون حجم القطعة اكبر من حجم المادة البلاستيكية المصبوسة و

المال الو معمد الله الله على المال المعادمة المال المال

- ١ _ براطة العمليدة في ترسياسي أن تنايد و ترسيد داني تنايد
- ٢ _ قالب قليل الكلفي _ ق و من المناه عالم المناه عالم المناه عالم الكلف عند المناه عالم المناه على المناه عالم المناه علم المناه على المناه على المناه علم المناه عالم المناه على المناه علم المناه عل

مساوى العمليدة : المحتفظ المنالة تمانية المالية المسلودة المساوية

- ١ _ العملية بالاصل يدوية . ٠
- ٢ _ قطع بد ون تماسك كبير (مقاومة ميكانيكية ضعيفة) •
- ٣ _ خطر تشكل فقاعات هوائية عند الادخال و مهدون المدا

من الضرورى للحصول على منتج متجان س هز القالب جيدا وتركه ليسكن بعد ذلك من البحل منع تشكل الفقاعات ، يمكن كذلك معالجة هذه الظاهرة بالعمل في الفراغ Sous vide ، في الحقيقة هدده العملية ليست صناعية كثيرا .

القوالب : تصنع من الخشب الوالجس (Plâtre) ، البلاستيك (خاصة القوالب : تصنع من الخشب الوالجس (PE) ، البلاستيك (خاصة القوالب : المالية المال

تطبيقـــات:

بصورة عامة يمكن بواسطة السكب انتاج تصاميم مختلفة ، تلبيس واكسا ، القطع المختلفة ا وكعازل ضمن مجموعات ، من بين التطبيقات كذلك :

ـ تقليد الأطعمـة ، طعم صناعي للصيد ١٠٠٠٠٠ الخ .

ـ صفائح من الأكرليك Acrylique بثخانة اكبر من

وتستغرق الدورة الانتاجية حوالي ٣٠ ساعة للصفيحة الواحدة وتكون

الكلفة مرتفعة خصوصا لله فائح المستخد مة بصناعة الطائرات (الصفائح

الا تل سماكة تنتج بواسطة البثق ل PMM) •

اً و Polyester أو Polyester أو Polyester أو Polyester أو الكترونية بواسطة الـ Polyester أو الكترونية بواسطة الكترونية بواسطة

_ صيانة عينات تشريحية ، حيوانية ا و حيولوجية · الشكل (٦٩)

. Polyester يبين صدفة محاطة بمادة البولي ستير

- صنع نماذ ج كهدايا للمصانع والشركات تمثل رمز هذا المصنع أو الشركة الومنتجها محاط بالمادة البلاستيكية الشفافة جدا •

(1) (T)

الشكل (11)

Polyester Jial- 1

٢ ــ الصدفة

٣ ــ حا مل شفاف ٠

٤ _ قالب من ال PE .

+ قداك تقدة بالياوا قوت

اللحام عوصلية تصوير للطعثين أو اكتر من طبيعة واحدة ٨ ويتم دالله بأسامين السالي التلاسر حيث يصبران كهن المراد قابلة للتموم بالحرارة الديالسيات -dancinationer Jane deal mortaging صدالياء سيا سيل للحاج وتيا العميه وليل اللحاج التحدث است Will distinct the his phylosophy 1 to) a book object that, and not APRILIDED TO SAND, 1875 Agent III IVI Agrange of Salay and III III

ig Hedy phylling i ره المحاسمة الله المحاسمة المحسم ا ١١ ا دوله المحال الرابا الما يعانس وتعرضا عدما كي البعالاء لغين " المناسر الرحم الباسك المراود (١١٠٠) والماستياد النصار من (١١١) على شرط استخدار وتبيث ساليل

آلة لحــــام بالتحريض (لحام بطول ١١م) عوال ساس (يشون ليب) يولده فالقطاء زماجة عوال منخوط يسفى المسائيا أو براساة الغاز بحيث كون درحة حرارت على بحد 💌 مي تقطة holder the me ---- - + 77; which I . - - - , - I - thank الماحن حير المب اللحام في اللطح المراء لحلمها وبميمها والتي كون المارية الما الدا الما المالية التوس ا م المالية (١٠٠) + مالية اللقوم اللحاس الاون سائلة لمادة القطع الملعوث (لحار متعاشر) ووجو عاصات المثل يتناعد بالري اوستايل واحيانا شات - سوة اللحل عبل The Y , Walter of

اللحام هوعلية تجميع لقطعتين او اكثر من طبيعة واحدة ، ويتم ذلك بتسخين السطيح بالتلامس حيث يجب ان تكون المواد قابلة للتبيع بالحرارة اى بلاستيك حراري Polytétrafluoréthylène باستثناء Thermoplastique مراري والمعددة ليست هذه المواد منها سهل اللحام ونها الصحب، وطرق اللحام المتعددة ليست قابلة للتطبيق لكل انواع البلاستيك (TP)، فمثلا طريقة اللحام Pertes قابلة للتطبيق لكل انواع البلاستيك (PV)، فمثلا طريقة اللحام PE بيدة لل PVC في حين لا تصلح مطلقا لل PE حيث ظل زاوية الفقد ضعيف جدا ، يمكن ان يتم الحام بطريقتين:


الملب على المشاركة : ويستخدم للبلاستيك الحرارى (TP) الملب ذو السماكات الكبيرة •

ثانيا: اللحلم بدون مشاركة: ويستخدم لكل انواع البلاستيك الحرارى (TP)

الطرى والصلب، وخصوصا عندما تكون السماكات صغيرة

عملية الالصاق Collage تستخدم لكل من البلاستيك الحراري (TP) والبلاستيك المتصلب حراريا (TD) على شرط استخدام وتهيئة محاليل مذيبة اومواد لاصقة مناسبة •

اللحام بالمشاركة : ويستخدم لهذه العملية حملاج شغوط يعطى هوا ساخن (بدون لهب) يولده ضاغط او زجاجة هوا مضغوط يسخن كبريائيا او بواسطة الغاز بحيث تكون د رجة حرارته على بعد ه م من نقطة انظلاقه تتواج بين ٢٠٠ – ٢٧٠م وضغطه ١٠٥ – ٥٠٠ بار ١٠ الهوا الساخن يصهر قضيب اللحام فوق القطع المراد لحامها وتجميعها والتي تكون مسطوفة غالبا (اذا كانت السماكة اكترمن ١ م) الشكل (٢٠٠) ٠ مادة القضيب اللحامي تكون معائلة لهادة القطع الملحومة (لحام متجانس) ويصنع بواسطة البثق ومقطعه دائري او مستطيل واحيانا مثلث ٠ سوعة اللحلم تصل الى ٢ م /د تيقة ٠



الشكل (٧٠) اللحام بالهوا الساخن

٣- القطع او الالواح الملحومة ٠ ١- امثلة على هذا النوعين اللحام ٠


يستخدم هذا النوعمن اللحلم لصفائح ال PVC حيث تتراوح السماكة من نصف الى عدة ميليمترات 6 كما تستخدم للحلم الـ PE و PP و

اللحلم بدون مشاركة : ويقصد به اللحام المباشر بين القطع بدون وجود وسيط مادى بينهما ، لهذا النوع ثلاثة طرق :

آ ــ اللحام الحرارى ن Soudure thermique
ويعتمد مبدأ هذه العملية على التسخين بالترصيل الحرارى للاجزا المراد
لحامها حتى تصبح لينة للغاية عند ثد تضغط على بعضها البعض وتبقى
كذلك حتى تبرد ، ويمكن القيام بهذه العملية بعدة اشكال ،

1 _ اللحام بالمرآة (اللح) : تضغط القطع المراد لحامها على صغيحة ساخنة ١٥٠ _ ٣٠٠م، ثم تسحب هذه الصغيحة سريعا وتضغط القطع على بعضها الشكل (٢١) • هناك الات نصف اتوباتيكية تقوم بهذه العملية بسهولة •

الشكل (٢١) اللحام بالمراة او اللوم • ١- لوحة مسخنة • ٢- القطع المراد لحامها • ٣- عملية سحب اللبح • ٤- عملية ضغط القطع • ٥- مكان اللحام •




٢ _ اللحام بالاحتكاك : التسخين يتم بهذه الطريقة بواسطة احتكاك القطع الملحومة الواحدة فوق الاخرى شكل (٢٢) وتكون احدى الصفائح ثابتة والاخرى متحركة •

الشكل (٢٢)

اللحـــام بالاحتكاك


١-الآلواح العراد لحــامها •
٢-صلية احتكاك متنـاوة •
٣-ضغط الآلواح واللحــام •



" __ اللحام بالتحريض : Soudure par impulsion وستخدم من اجل السماكات القليلة (٢٠,٠٠ م) وتم العملية بحصر الجزئين المراد لحامهما بين فكين مسخنين كهربائيا (يمكن تسخين فك او اثنين وذلك تبعا للسماكة) ه هذا يسبب انصهار البلاستيك (من الخارج باتجاء الداخل) ويتم اللحام بعد ضغط الفكين الشكل (٢٣) • تتم عملية التسخين بوقت تصير جدا (٢٠,٠٠ - ٢ ثانية) وذلك لتجنب انصهار الكتلة ويتم تحديد الوقت وضبطه بواسطة موقت زمني • يغطى الفك الساخن عادة بطبقة من PFE لتجنب الانشهار عليه ، ويصنع احيانا من الالمنيوم •

described a faithfling of the state of

الشكل (٢٣) آلة لحام بالتحريض ١- فكين مسخنين ٠ ٢- صفائح ا ورقائق اللحام ٠





استطاعة العناصر المسخنة (٣٠٠ وات/سم ٢) والتبريد حسب تصمم الالة ويستخدم احيانا سلك مسخن لقع اطراف اللحام • اكثر التطبيقات الشائعة لهذا النوعمن اللحام هو لحام الاكياس والحقائب من ال

ب اللحام بالتردد العالى: HF يطبق هذا النموذج من اللحام بصورة رئيسية على المواد ذات السماكات القليلة والتي نقد العزل الكهربائي نيها مرتفع وهذا تابع لثابت العزل الكهربائي ولزارية الفقد التي تتعلق بالتردد ودرجة الحرارة •

مده الطوقة لا عطب النواد النواد لجامها أي خواصية ٥ ا

العناصر المراد تجميعها تكون محصورة كذلك بين فكين باريين الشكل (٢٤) • ان مولد التردد العالي يغرغ شحنته الكهربائية بين الفكين (الكترودات) فيولد طاقة حرارية في كتلة المادة البلاستيكية (من الداخل نحو الخارج) فيولد المنطقة الاكثر ملائمة وبذلك تتم عملية اللحلم •





المساد سيار الطالة الكيميانية بتردة

ج ـ اللحام الغوق صوتى :

هذه الطريقة لا تتطلب من المواد المراد لحامها أى خواص مديزة و تستطيع لحام معظم المواد البلاستيكية وحتى بعض المواد الاخرى و مبدأ هذه العملية عتمد على توليد طاقة حرارية تنتج بواسطة سلسلة موجات و صوتية و فهناك اولا مولد كهربائي يولد طاقة كهربائية بتردد عالي تتحول الى طاقة ميكانيكية اهتزازية بواسطة مركز موجات (يجب ان يتطابق مع القطعة الملحوة ويجب تعديله عند تغير الشكل) ومن ثم تتحول الى طاقة حرارية الملحوة ويجب تعديله عند تغير الشكل) ومن ثم تتحول الى طاقة حرارية اللحوم الوصل الشكل (٧٥) تقهم بعملية اللحلم وهناك نموذ جين لهذه الالات :

الشكل (٧٠) آلة اللحام الفوق صوتية ٠

١- تغذيـــــة

٢ - جهاز يحول الطاقة الكهربائية بتردد


عالي الى اهتزازات فوق صوتية •

٣_مركسيسين ٠

٤_مرجات فوق صوتيــــه

هـ القطع المراد لحامها

١-مجال تحول الطاقة الميكانيكية الى حرارة ٠



ا ـ لحام قريب : الاداة المهتزة تتركب (تتطابق) تماما فوق القطع الملحومة وتلاسس مأامكن مسترى الوصل (اللحام) كماني الشكل (٧٦) •

٢ لحام بعيد : الاداة السبتزة تتلامس مع القطعة في نقطة بعيدة عن مستوى
 الوصل كما في الشكل (٢٧) •

بواسطة هذه التقنية يمكن صنع الات ندعوها تجاوزا الات خواطة للاقسة ، والحقائب من المواد التركيبية (Synthétique) .

يمكن لحلم المواد البلاستيكية الصلبة بهذه الطريقة بشكل جيد مثل ال PS و Cataphote ولكن غير مستحبة للمواد الليئة من التطبيقات الثنائعة : عاكس النور Cataphote فواشة الكربيراتور flotteur carburateur و القداحات و كثير من استعمالات الات التصوير والافلام العادية والسينمائية





الشكل (٢٦) آلة لحام فوق صوتية مقرسة

الالصاق: Collage

البلاستيك المتصلب حراريا (TD) بالرغ من كونه غير قابل للحام الا انه يمكن جمعه بواسطة الالصاق ، والجد ول التالي يبين امكانية اللحام والالصاق للمواد البلاستيكية :

الالصاق	والما الواح اللحام دا المورك ت			البادة
	فوق صوتي	ترد د عالي	حراری	
LD (4 LD)	en each	بالما وتب فيا	G ±2+ =	PS.
+ .	+	111-21-7		ABS
+	+	+	_	PVC(R)
in the same of	_	+	011 1	PVC(S)
النظران	موحا ادااد	PYVE IIII	والمهال ا	PVD .
_	_		+	PEbd •
-			+	PEhd •
19	-		#	PP ·
+	+		+	PMM •
	+	+	1	PTE •
+	+		11-20	PC ·
. +		7	1000 50	PPO ·
	+		1.4	POM ·
+	+	_	+	PA ·
hell .	Confl		_	PFE ·
+ 50	July Devil	March 1	11 112	Cellulosique
+			+	PSE ·
	1 W	(c) Silver / (Silver)	+	PU ·

the state of the s

المراجع الملكم والمراجع المراجع المراج

A MARKET WAS A PART OF THE PART OF

ثانيا: الطرق الاساسية المستخد مة لتصنيع البلاستيك المتصلب حراريا TD:


Compression

١ ـ التصنيسم بالضغط

Transfert

٢ ــ التصنيع بالتحويــــل


Injection التمنيع بالحقيين ٣



الشكل يبين آلة ضغط اتو ما تيكية لتصنيع (TD _ بود رة) ، ونلاحظ بين القمع والا تنية وجود اسطوانة افقية بدور بداخلها محور مصت بهم فجوات قطرية موجهة بحجم قابل للمعايرة تستطيع بالدوران الاتصال حالقمع والا " قنية حيث تجرى البودرة نحو طبعات القالب •

ا- تمنيع البلاستيك المتملب حراريا TD بالضغط:

المبدأ : ترضع المادة الاولية (البودرة) المحددة بالوزن او الحجم (قد تكون مسخنة مسبقا) في قالب ساخن مفتح يتم اغلاقه بواسطة الة هيد روليكية بضغط يدعى "ضغط الاغلاق " • تحت تا ثير الحرارة والضغط تتميع المادة وتا خذ شكل القالب تماما • من الضرورى ترك المادة الزمن اللازم للتفاعل الكيميائي واستمرار التحلم المادة ببعضها ويدعى " زمن التفاعل " ويشكل فترة عدم حركة مهمة للمعدات •



الشكل (٧٨) يبين عملية القولبة بالضغط •

الشكل (۲۸)

- ١_قالبسخن ٠
 - ٢_البودرة ٠
- ٣_ قاذ ف للقطعة •

د ورة القولبة بالضغط: وتتضمن الخطوات التالية:

- ١ ـ تحميل يدوى من البودرة المحددة وزنا او حجما
- ٢ ــ الاغلاق : يتم باقتراب سريع ثم اغلاق بطي يسمح للغازات بالخريج ٠
- ٣- طرد الغازات ريم بفتح القالب قليلا بعد انتها و الاغلاق هذه العملية ليست ضرورية في بعض الحالات لائها تترك بعض الاثر و
 - ٤ التفاعل الكيميائي اللازم •
 - هـ فتح القالب يكون بطي الكي لا تفسد القطع
 - ١- اخراج القطعة من القالب •
 - ٧- تنظيف القالب بالهواء المضموط من الزوائد وتهيئته من جديد للقولية •

فميا عاقلية مومهة يحم قليل للمعايرة تستطيع بالدول الاتعال والقيد

والا تنية ميك يمون البودرة بموضعا عالقات -

شروط القولبة:

١ - كتلة المادة البلاستيكية :

كتلة المادة = (حجم القطعة × الكتلة الحجمية للمادة) + الفقد الفقد يحسب تجريبيا لكل قالب ولكل دورة ٠

٢ ـ ضغط القولية :

ضغط القولبة - القوة الكلية المطبقة على القالب سطح القولبة الكلي

سطح القولبة الكلي _ سطح الطبعة الواحدة ×عدد الطبعات القوة الكلية = ضغط النهت على المكبس × سطح والسرالمكبس

تطبيق : المطلوب حساب القوة اللازمة للقولبة بالمعطيات التالية :
----تطعة نعوذج CEMP من :

ابعاد القطعة : ١١٥٥ × ١١٥٥ سم : سطح القطعة = ١٤٤ سم ٢ الضغط المتصوح به سن قبل منتجي المادة = ٢٥٠٠ نيوتن/ سم ٢ ٠ القرة اللازمة = ٢٥٠٠ × ١٤٤ = ٣٦ × ١٠^٤ نيوتن ٠

على الله بقوة ١٢٠ × ١٦٠ نيوتن 6 مع ضغط نهت ٢٥٠٠ نيوتن السم ٢ يجب تنظيم المانوستر للالة على :

۱۰۰۰ ۲۳۱ مروتن / سم ۲ - ۲۲ بار ۰ ۲۲۰ ایروتن / سم ۲ - ۲۲ بار ۰

من المكن تحسين علية القولبة بتخفيض زمن الدورة الانتاجية بهتم ذلك ، اما بائقاص زمن التفاعل بواسطة التسخين المبي ، اى تسخين المادة البلاستيكية قبل دخولها القالب ، واما بجعل العمليات اتواتيكية او بجمع الاثنين معا ، الجدول التالي رقم (١٧) يعطي شروط القولبة المختلفة للمواد المتعلبة حرارها ،

الجدول رقم (۱۷).


List.	10 OI 1	عكية المتعلبة م	شروط قولية المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا هك بالغنط	-4
Polyépoxydes	Polyesters		AminoplastePhénoplastes MF - MP P21, P31, P11,P12	البادة الشروط اللازمة
110-11.	1017.	1Ye_10.	1410.	درجة حزارة السطع القواب م"
45 10	100.		1.03	الفنط كز/سم ٢
ភ •	-3-·1a	7.	E1£.	زمن التفاعل لكل مهمن السماكة
4	***	\$	* 34:	تسخین مسبق (تردد مالي))
પ્	غيرمنصوح به	પુર	3,	عبفيف قبل القولية
غير ضرورى	غهر ضروري	*	1	طرد النازات
مطلي بالكر	حللي بالكروم حللي بالكروم حللي بالكروم	مطلي بالكروم	يغضل طلاكالكره	حالة سطح القالب


ملاحظات: اـــ الشروط المذكورة بالجدول هي شروط عامة ، والمنتج للمادة الاولية يمكن ان ينصع بشروط اكثر دقة من الناحية العملية . مسروب سر سعمن اساحه العمليه . ٢-عندما عكون السماكة اكثر من ١٠٠ م ، فيضع بزيادة الضغط ١٠٠-١٠٠ كغ/سم ٢٠


٣- زمن التقاعل المبهن بالجدول هو للمواد بدون تسخين مسبق ، عند استخدام التسخين المسبق خصوصا بطريقة التردد المالي فيقل الزمن المذكوء بحدود ١٠٥٠-١٥٠ .

Transfert : بالتجهل TD إلتحلي حرايا - ٢ المبدا ": ترتكز هذه العملية على امرار المادة قبل دخولها القالب الساخن ضمن اسطوانة تدعى "غرفة التحويل " Chambre de transfert تسخن هذه الغرفة والقالب الى درجة حرارة ثابتة • بعد ذلك يطرد المكبس المادة داخل طبعة اوطبعات القالب المغلق حيث تتملب هناك • في البداية يجب أن تكون اللزوجة ضعيفة صحدود النهاية الصغرى لمخطط اللزوجة المرفق 6 الشكل (٧١) 6 ويتم ذُلك بواسطة التسخين المسبق • طريقة التسخين المسبق الاكثر استعمالا هي (HF) (تسخين مسبق بترد د

الشكل (٨٠) يبين مراحل العملية ويجب ملاحظة العقب (Italon) المتشكل والذي يعتبر كضيا عمن المادة بهذه العملية : المراكبة المالي










اللزوجة والسيولة للمواد البلاستيكية المتصلبة حراريا

هناك آلات وقوال تسمع بالتحويل العلوى او السفلي او الزارى الشكل (A1) •



هذه التقنية تعتبر وسطا بين القولبة بالضغط والقولبة بالحقن ولا تستخدم فيها مرحلة التلدين Plastification

يوامن التحويل بواسطة التوزيع المصنعة داخل القالب وعند مرور المادة خلال الا تنية فان التسخين يستمر بواسطة التوصيل الحرارى والاحتكاك و اذا كان مقطع الا تنية صغير جدا وضغط التحويل كبير فان حرارة الاحتكاك تكون كبيرة وملية القولبة تصبح مستحيلة و لذا يجب أن تكون الطبعات وأقطار أفنية التغذية محسوبة استنادا لضغط التحويل ولقوة التحويل اللازمة وتطبق قوة التحويل على المادة بواسطة مكبس ابت مركب على مفرش الالة او بوسطة مكبس على على عندى والمعلى مفرش الالقال

د ورة القولية بالتحويل : وتتضمن الخطوات التالية : 1 ــ اغلاق القالب •

٢ وضع المادة المسبقة التسخين داخل وعا التحويل (التسخين المسبق يمكن
 ان يتم خلال الدورة السابقة ، ويجب أن يكون با خفض درجة حرارة) .

المتعلمة خواريا "

٣- تطبيق ضغط التحويل - - ١١ مناسبال عاصال عاصال عصرالا

١١٢ - التفاعل • التفاع

20 19

-Malandan formal

Polyenter.

هـ نتح القالب · يو عن (١ - ٥١) = عو

٦_اخراج القطعة من القالب •

٢ تنظيف القالب (هام) وتهيئته من جديد للقولبة •

شروط القولبة:

ا فغط التحويل: وفقا ل J. BUTLER المادة ذات التسخين المسبق الجيد في لحظة تجولها تشابه عمليا مائع ويجب تطبيق مبدا " باسكال على تحول الضغوط .

بعفىالتجارب بينتان الضياع بالمادة البلاستيكية الناثج داخل اتعدية يخفنها لضغط داخل الطبمات حوالي الثلث من ضغط التحويل و

٢ ــ السطح الكلى المقولب: بفرض الن :

· عطم وا التحويل ·

· عصل مكبسالاغلاق المحمد علي العلاق المحمد المحمد

ع : السطح الكلي (الطبعات + الأقنية) ·

· علم مكس التحويل · S

: P1 : ضغط الزيت على مكبس الاغلاق · P1

P2: ضغط الزيت على مكبس التحويل • عن التعاليف الم

ن المان منظم المان المان

P₁S₁ - توة الآلة ·

 P_1S_2 - ضغط التحويل (حالة القولبة على الة الضغط) • فغط التحويل (حالة القولبة على الة الضغط) • فغط التحويل (حالة القولبة على الة الضغط) • فغط التحويل (حالة القولبة على الة الضغط) • فغط التحويل (حالة القولبة على الة الضغط) • فغط التحويل (حالة القولبة على الة الضغط) • فغط التحويل (حالة القولبة على الة الضغط) • فغط التحويل (حالة القولبة على الق .lorsol

· التحول م توة التحويل .

P2S4 - ضغط التحويل (حالة القولبة على الة تحويل بمكبسين) •

اولا: حالة القولبة على الة ضغط:

$$P_1 S_2 (1 - 0, 1) = \frac{P_1 S_2}{S_1}$$

 $s_1 (1-0,1) = s_3$

حيث: 0,1 : عا مل الأمان ٠

ثانيا : حالة القولبة على الة تحويل بمكبسيسسن :

$$P_1 S_2 (1-0,1) = \frac{P_2 S_4}{S_1} S_3$$
 $\frac{P_1 S_2}{S_2} (1-0,1) = S_3$
 $\frac{P_1 S_2}{S_4 / S_1} (1-0,1) = S_3$
 $\frac{P_2 S_4}{S_4 / S_1} (1 - 0,1) = S_3$
 $\frac{P_3 S_4}{S_4 / S_1} (1 - 0,1) = S_3$

« المحتال الم بلود : «ار

المتصلبة حرارها بالتحويل في محلقا بالمحدد المنظال المتعلق المت

يتم تحسين مردود عبلية القولبة بالتحويل بجملها اتوباتيكية •

لقولبـــة بالتحريـــــــــل	شـــروط ا
الشـــروط	السادة
60 - 80 MPa الضغيط : 60 - 80 MPa	Phénoplastes.
غير مستحسن استعماله لهذه الطريقة الضغط : 100 MPa - 100 الضغط : 100 معهدة	Aminoplastes: - Urée formolMélamine formol -Mélamine phénol formol.
احتمال تعزق الا ُلياف الزجاجيــة	Polyester.
2 - 80 MPa الضغط:	Polyépoxydes.

الجدول رقسم (۱۸)

To المتها البلاستيك المتعلب حراريا TD بالحقن : Injection

المبدا": عبلية القولبة بالحقن للمواد المتصلبة حراريا TD مشاببة وقريبة العملية المستخدمة لحقن مواد البلاستيك الحراري TP • الاختلاف ثاتم فقطعن خاصية التصلب الحرارى


العملية لم تكن مستعملة الابعد ظهور الات ذات لول ، القوال تكون ساخنة ، هناك مجموعة للتلديين الحراري Plastification (لولب +غلاف) ه وظاهرة الاحتكاك بها مهمة • في المحالة المحالة

الشكل (٨٢) يبين الة حقن ذات لوك •

ماراً يناه في بحث علية التحويل بالنسبة لسير المادة د أخل الاقنية ، وضغط التحويل وتطبيق مبدا ماسكال وكذلك بالنسبة للسطح الكلى للقولبة مع مكبس اضافي ٥ قابل للتطبيق في حالة القولية بالحقن •

التلاسين بالتأثير * إيادة الفئط الساكر يطالي بين اطول فوا قبله قا المراه

١- درجة حرارة اسطوانة التلدين : عند التلدين داخل مجموعة (لولب + غلاف) فإن ارتفاع درجة الحرارة ينتج عن كبية الحرارة المتكونة بالتوصيل



الشكل (٨٣) يمثل مخطط بيائي لتغيرات د رجة المادة وزمن الحقن كتابع لدرجة حرارة الغلاف •

7(12) (20)

I ـ درجة حرارة المادة • II _ زمن الحقن " إلى المرام قود تماليا

والمال المجال و قواليال سناد وي ما يخ الشكل (٨٣) و ١١٥-١١

William in Man


الحرارة المكتسبة بالترصيل الحرارى هامة المعندما تكون درجة حرارة الغلاف ضعيفة تبقى المادة قابلة للتفكك الاحتكاك ضعيف جدا العادة لينة كثيرا اذا رفعت درجة حرارة الفغلاف فانها عمل لنقطة تكون بها المادة لينة كثيرا حيث يتولد احتكاك هلم المكن لدرجة حرارة الكتلة ان ترتفع يسرعة فتعطل العملية الكيبيائية وتصبح القولبة مستحيلة (هذا عكس الفكرة الرائجة حاليا العملية الكيبيائية وتصبح القولبة سيكون له تا ثير سالب) وكل انخفاض يدرجة الحوارة للاسطوانة سيكون له تا ثير سالب) الموازنة بين حرارة التوصيل وحرارة الاحتكاك تتغيير من مادة الى اخرى كتابع الموازنة بين حرارة التوصيل وحرارة الاحتكاك تتغيير من مادة الى اخرى كتابع للسيولة السيولة وقابلية رد فعل المادة على حرارة التلدين السيولة المنخفضة او قابلية رد الفعل الكيبر جدا توادى الى تصلب سابق لا واده للمادة داخل انبوب اسطوانة التلدين و

٢_الضغط المعاكس: هو الضغط الذي يغربل تواجع اللولب خلال مرحلة الما لتراجع اللولب، والتنفذية • زيادة الضغط المعاكس تطابق زمن اطول لتراجع اللولب،



٣- سرعة د وران اللولب : ١١ - - - - ١١ م. م. ١٠ الشكل (١٨٤) الشكل (١٨٤)

عمل الاحتكاك وتقلل زمن التغذية وكذلك زمن تلامس المادة مع الجدار الساخن للغلاف تنقير ينفس الكبية •



حداد الله علم حددان الول اللولي يتبي باسالة فتع الله

اقنية ماء التبريد (۱۸) بيون الة حقن اليلاستيك بليك الم أم التناية

عندما تقدم مادة احتكاك هام (مواد بلاستيكية محملة بذرات معدنية) فهي لا تنزلق على اللولب بل نجدها تنتقل بسرعة الى مقدمة الاسطوانة فيكون زمن الاتصال مع الفلاف تصير وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة ضعيف وتلدين المادة سي • • نفس هذا العيب نجده عندما تكون كبية التغذية من المادة قليلة بالنسبة لاستطاعة الالة • في هاتين الحالتين فان انقاص سرعة الدوران للولب يو من زمن ملامسة مع الفلاف اكثر طولا ويو دى الى ارتفاع اكبر في درجة حرارة المادة وبالتالى يسمع بحقن جيد •

١- الضغط وسرعة الحقن : الضغط العالي يسمح بمل سيل وسريع •
 حرارة الاحتكاك المتوادة من العرور بسرعة عالية داخل مجموعة التوزيع (المداخل •
 الا تنية • الانبوب) مرتفعة •

مل سريح ودرجة حرارة مرتفعة للمادة يوديان الى دورة انتاج قصيرة والضغط المالي جدا يشكل نتوات هامة واذا ملا تمادة طبعة بسرعة كبيرة جدا فانها تحصر الهوا والغازات التي تعاكس عدم الجريان للمادة فيتشكل بالنتيجة الارحروق على القطع و

كتاعدة عامة : زمن الحقن يجب ان لا يقل من (٥) ثواني • مقاطع الا تنبية والمداخل يجب ان لا تكون صغيرة جدا حتى لا تستحيل عملية الحقن • هـ اخراج الغازات ؛ وهي عملية ضرورية للحصول على قطع جيدة خالية من

العيب •

1-تا خرالتلدين : هو الزمن الجارى بين نهاية مل الطبعات بهداية تحفير المادة لدورة جديدة ويجب الانتباء الا انه عندما تكون مادة من البلاستيك المتصلب حراريا TD ملدنة بشكل صحيح ، فكل مدة تعربين نهاية التلدين بهداية الحقن تشارك في اشعال بهد التفاعل الكيميائي و تا خر التلدين يجب ان يكون منظم بحيث ان دوران اللولب ينتهي بلحظة فتح القالب و

٧- زمن تلامس انهوب الاسطوانة وانهوب القالب في هذا الزمن يجب ان يكون نصير ماا مكن لان درجة حرارة انهوب الاسطوانة توتفع بملامسة القالب وهذا الارتفاع فير مفيد لانه يسبب تفاعل البلمرة السابق لاوانه (اتحاد الجزيئات المتعددة من مركب لتشكيل مركب وزنه الجزيئي اكبر) في وتنظيم جيد لحرارة الانابيب جانب الاسطوانة والقالب (بواسطة جريان سائل) نحصل على درجدة حرارة مرتفعة للمادة مع تجنب حدوث التفاعل المذكور •

اذا لم يكن انبوب الاسطوانة ملامسا للقالب بتا ثير الضغط المعاكس ، فان المادة يمكن ان تهرب من الاسطوانة خلال التلدين ، بالدورة العادية يكون الانبويين مفصولين عن بعضهما لحظة فتع القالب ،

الحقن بعد مل الطبعات • اذا كان هذا الزمن تصير كثيرا فالتفاعل لا يتم بشكل جيد •

1-الشروط العامة : الجدول رقم (11) يبين شروط قولية المواد البلاستيكية المتصلية حراريا TD بالحقن •

وسائل تحسين العملية:

١ تعديل الضغط المعاكس بحيث يكون كتابع للتغيير في ا أو منسة تلا مس المادة مع الغلاف ، درجة حرارة الكتلة المحقونية ويكون ا كثر ارتفاعا في البداية منه في نهاية الحقين .

في العديد من الآلات من الممكن العسمول على درجة حرارة اكثر تجانسا للمادة من خلال تعديل الضغط المماكس خلال التلديسن •

في هذه الحالة ، زمن الدورة يقل وتكون نومية المنتجات ا فف ___ل

٢ ... تعديل كية التغذية بحيث تكون تابع للتوازن الجيد لشروط التلدين

وكذلك لخواص المادة • من المكن تعديل الكمية من خلال مشوار اللولب (استنادا لقياس الضغط) •

٣. ا قنية باردة : بسبب كون التفاعل الكيبيائي غير عكوس لي المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا TD ، فالضياع بالمادة ضمن آلائبوب والا قنية (البقايا) والبالغ بحدود 10% لا يمكن استرجاعه لذا يلجأ الي استعمال القوالب با تنية باردة لانقام الضياع بنسبة تصل الى % 60 ،

الانبوس متحولين من يعضها الحظة التع القالب ه

السالمون العابد والمعدول في (١١) سبن عربط توليد المواد الدان عرابط المعابد حوالها الله بالمعان .

والل مسين العلية :

ا - تسين الضغط المعاكس بحيث يكون كابع للتفيير في ا ترمسط
تلا سي العادة مع الغلاف ، درسة حوارة الكتاة المحتودة ويكون ا كتم
ارتفاعا في البداية منه في تبهاية المعقس ،
في المديد من الا كارسين المسكن المحسول على درسة حوارة كثر
تبعالها للعادة من خلال تمديل الضغط المعالس خلال التلديس ،
في هذه المعالد ، ترمن الدورة يقل وتكون ترمية المنتجاس أخسال ا

المروط المرادية المواد البلاستكية المصلية حراريا من بالمقن المردية المرادية المحالية حراريا من بالمقن المردية المرادية المحالية المحالية حراريا من بالمقن المردية حرارية المالية المحالية المحا				
B Minim	شريط تولية الم	الشروط اللازمية	الماري الماري المارية كالمارية المارية كالمارية	عا خور عد مرالم
Herimin M.	واد البلاستكية المتعلبة -	stes Phénoplastes	allyte 7 - To a second second	からいけち
	مرامها ۱۳۵۰ بالمقن	Polyépoxydes Polyesters MPF	3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	لتلدين تماما سيمياية الت

ملاحظة ؛ الشريط المذكورة بالجدول في شريط هامة ، والمنتج للمادة الاولية يمكن أن ينصع بشريط أكثر دقة من الناحية المطية وتيما للمادة .

اختيار طريقية القولبيسة

من ا على انتاج معين ، ومن ا جل نموذج ما لقال هناك آلة مثالية تعطي الانتاج الا مثل ، في الحقيقة ان ا ختيار طريقة القولية والآلة يعتبد على خواص المادة ، مواصفات القطعة ، المتوفر من المعدات والمعطيات الاقتصادية ،

آ _المعطيات الاقتصادية ؛

ان حساب سمر كلفة القطمة (P) يجب ان يا خذ بمين الاعتبار العناصر التالية :

۱ ـ سعر البادة : (P₁) :

 P_1 = سعر الشرا⁹ للمادة × وزن المادة المصنعة K_1 = K_1 = عامل یا بخذ بعین الاعتبار الضیاطت بواسطة النقل والتخزین K_1 = عامل یا بخذ بعین الاعتبار الضیاطت بواسطة النقل والتخزین K_1 = K_1 من الکتلة ل ۱۰۰ قطعة •

۲ ـ تكاليف المنع: (P₂):

سعر الساعة على الالة عدد القطع المنتجة بالساعة

بعد حساب زمن الدورة ولحساب الانتاج انساعي ، يجب التذكر أن آلة . نصف اتوما تيكية لا تعمل سوى ٨٠٪ من طاقتها .

$$P_2 = P_{2,1} + P_{2,2} + P_{2,3} + P_{2,4} + P_{2,5}$$
 $P_{2,1} + P_{2,2} + P_{2,3} + P_{2,4} + P_{2,5}$

P2,2 صيانة الالة (0 % من سعرها) والاهترا و السريع لبعض القطع

يدخل في هذا البند مثل ا هترا الول الحقن •

P2,3 الاستبلاك الساعي من الكبريا والزيت •

P_{2,4} الأجرالساعي للمامل (ألة نصف اتواتيكية تحتاج لمامل واحد ولكن ، مذا المامل يكفي ل ؛ ـ ٦ آلات اتواتيكية) •

الأجر السامي للماملين بالورشة و ماين $^{\mathrm{P}}_{2.5}$ سعر القطعي May I'm Para عدد القطم المنتجية ه _ مصاریف مختلفة : (P5) : تسخین مسبق ، مراقبة ٠٠٠٠٠٠ (- inc 14 as as IVE $P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5$: والسعر العائد الحقيقي: $P_r = P_0 K$ والسعر العائد الحقيقي:


* : عامل يا خذ بعين الاعتبار التلف والمقوط من الانتاج ويكون حوالي ٢-٣ أ ومكن أن يصل الى ٣٠ ـ ٤٠ / إذا كانت القطع صعبة الانتاج ٠

ب - زمن التفاعل الضروري تبعا لطرق القولبة :

حيث التالي لمنامال عام يروثين ا

الشكل (٨٥) يبين مخطط بياني لزمن التفاعل كتابع لسماكة جدار القطعة

ولطريقة القولبة وذلك لمادة الفينوبلاست •



In and Higher Wilder Later

الشكل (٥٨)

I ـ ضغط بسیط بد ون تسخین

مسبق بمحم تجفیف • III_ ضغط بسيط 6 تسخين III

مسبق بالتحريض (تردد عالي) •

May (Sixted) Pr. land TL - ضغط بسيط 6 تلدين مسبق ضمن غلاف + لولب ٠

¥- تحريك 6 تسخين مسبق بالتحريض (تردد عالي) ٠

٧١ تحويسل ٥ تلدين مسبق ضمن غلاف ٠ لولب ٠

٧١١ حقين ، تلدين مسبق ضمن غلاف + لولب ٠

ج ـ مقارنة الطرق الثلاثة للقولبة ؛ قشيها لو يسلم لعلم به لسال عد 11 . [و ي

نورد فيما يلي ميزات وساوى كل من الطرق الثلاثة للقولبة ، وهذا يساعد نا هلى اختيار ا فضل طريقة تناسب المعطيات العطلوية

المساوى القولية بالضغط

١-معدات المحتريساطة

٢ ـ امكانية قولبة قطع كبيرة بطريق مختصرة ٣- القالب يتطلب غرفة ضغط ٠ ٣- ضغط ضعيف نسبيا حيث يمكن انيكون عدد الطبعات اكثرمن

 محربة قرابة قطع ذات حلقات
 ١٠ الضياع بالمادة ضعيف لعد م و المال المال وجود اعقاب عل هناك نتو عات اكثر ٠

٦- التشوهات قليلة الحدة • ٧ - سعر الآلات ا قل ١١٠٠ قال ١١٠٠

القولبة بالتحويل

١- معايرة واحدة للمادة المقولية ١ ٢_ المادة تكتسب حرارة بالتوصيل والاحتكاك خلال مرورها بالاقنية ومداخل التحويل • تجانس حراري ... حيد • والنتيجة : _امكانية قولبة قطع ذات سماكات الماء بالله متغيرة جداك المستحد

الما حاسن ، الله ن مسول غين قارف ، لولب ،

الدورة هو الأكثر طولا

٢ - ضرورة المعايرة لكل طبعة •

القولبة للقطعذات

السماكات المتغيرة كثيرا • الطرق الاخرى • المعالية المعالي

او قضبان ناعمة •

١-صلية ازالة الزوائد هامة ٠. الله المالية ازالة الزوائد هامة ٠. الله المالية الزوائد هامة ٥. الله المالية الم

١ ـ ضياعات اكثر الهمية ناتجة عن الاعقاب تصل ٧٢٠ من الوزن • ٢ ـ القالب الكثر تعقيدا ٣- تشوه مهم الكثر و بالعمالة ال اكثر اهسة • Retrait) اكثر اهسة • هـ ضرورة تطبيق ضغط اعلى ·

السارى

١- انحدار القيم الميكانيكية في حالة المادة المسلحة بالألياف بسبب تيزق هذه الألياف خلال مرورها بالاقنية والمداخل ويسيمي

والنبه بشكل كابل ومشاح والشاكيد

الميزات

- زمن التفاعل اكثر تصرا _ تحسين التفاعل الذي يودي الي . تحسن الخواص الميكانيكية باستثناء البلاستيك السلم بالالباف الزجاجية و يتناقص خطر تمزق القضبان او الركان بنام و الذا الماليال الماليال المالية المتاب الاسي

والمادة ٠ ما المادة ٠ مدار الموسية المالية والمرواء والمورية المادة لا تعتمد على الاغلاق .

والمستقولة القوليدة بالحقيقي المسلس آما (١٠٠٠ - ١٢ المد١٢

١_ امكانية الإ عمتة الكلية • ٢ ـ قولية مباشرة ابتدا عن البودرة ٠ ٣_ المادة تكتسب حرارة بالتوصيل والاحتكاك خلال مرورها بالاسطوانة والاقئية والمداخل • حيث لا يرجد عمل يد ري 6 فلا ضيا عبالزمن بين نباية التلدين والحقن • من ١٠ الممكن القيام بتسخين سبق للمادة لد رجة حرارة اكثر ارتفاعا من حالة القولبة بالتحويل وبالتالي يكون زمن تستار تناليا ليتمه التجاميا التفاعل قمبيرا جدا • المحات

على المناطقة المناطقة المناطقة

١- ا مترا ما م للولب لغلاف التلدين ولمداخل القوالب • ٢_خطر تشوه كبير بالتبريد للقطع عند مداخل الحقين ٣_ صموية القولبة مع التضين • ٤_صعوبة قولبة المواد البلاستيكية المسلحة بالالياف الزجاجية • لان المواد تفقد كافة خواصها الميكانيكية عند نزولها من القمع • ه_ضياعهام ناتج عن الاعقاب •

ويتقفتنا الفيمس تبهجا ليحاية

النميل الثاني :

طرق خاصة لتصنيم وانتاج البلاستيك المسلم مع تطبيقات

ني الحقيقة ان هذا البحث المتعلق بتعنيم البلاستيك المسلم ها م بالنسبة لهندسة البلاستيك و الالهام بكل جوانبه بشكل كامل يحتاج بالتا كيد الى كتاب خاص و لذا فائنا سنبين فقط ما يساهدنا على استيعاب الاسس والقواعد العامة لهذا الموضوع و كما نود الاشارة الى الن الحسابات التي تتعلق بالناحية الميكانيكية (خاصة ما يتعلق بمقاومة المواد : الاجهادات الانفعالات و وعدة طبقات أو بشكل متناشر) ذات مستوى رفيع وهسلم بطبقة واحدة الوعدة طبقات أو بشكل متناشر) ذات مستوى رفيع وهسلم ونا مل أن نتكن من اصدار ملحق خاص لهذا الكتاب يتغمن النقاط ذات الاسلامال النظرى والنتائج التجريبية التي تم التوصل اليها والتي تمكنسا من القيام بهذه الحسابات في الحالات المختلفة و

المواد البلاستيكية المسلحة وهي المواد البلاستيكية التي تتغمن مواد الخرى الغاية منها تحسين الخواص محورة عا مة بما يلام المطلوب و مواد التسليح كثيرة ومتعددة والجدول رقم (٢٠) في الصفحة القاد مة يبين الهسم النواعها معخواصها الميكانيكية (الفولاذ يستعمل قليلا مع البلاستيك ويستعمل كمنصر مقارئة يسم بالحكم على فوائد مواد التسليح من حيست الخواص الميكانيكية النوعية _استنادا للكتلة الحجميسة) •

سنقتصر بدراستنا على مواد التمليح الزجاجية لا ميتها البالغة ولكتسرة تطبيقاتها في الصناعات البلاستيكية بسبب خواصها الجيدة وسعرها المنخفض،

10 m	Electric State of the State of	سول (۲۰)	li-i	+3/4	1-1	377
	ألكناة الحجمية	مقاومة انسا، الشد	,	التعدر حتى الانهبار	معامل المرونة	معا مل المرونة النوي
مواد التسليح	Masse Volumique (A) g/cm ³	Résistance de rupture OR traction os, daN/mm²	Pa P	%	Module d'Young E daN/mm ²	Module d'Young spécifique E/p
Carbone Carbone	₩.°1.	210	121	450	20000	11490
غرافيت Graphite الي التاوية HoR - الي المامل HoM -	1,77	280	158 108	1,0	27000	15250 20618
Bore Jr.	2,6	350	135	8,0	00004	15384
ازجاج E عالي المقاومة (Re.R)	2,55	220 350	86	2,5	7800	3058 2942
Acter مالك شد	7,75	350	45	ML.	21000	2710

ولن نتعرض لمواد التسليح الأخرى ذات الطبيعة المختلفة والمستعملة المحيانا كالكربون الذى يستعمل بحالات خاصة جدا حيث السعر لا يلعسب دورا الساسيا •

/ تتا لف المادة البلاستيكية المسلحة من مادة التسليح والاساس البلاستيكي :

ا ــمادة التسليم: المقاومة الميكانيكية الكبيرة بالاضافة الى خواص اخرى جيدة تجمل الا لياف الزجاجية مادة التسليح الا ولى والا كتـــر فعالية والا رخص ثمنا و وتتا لف بمعظم الا حيان من ا لياف تحت ا شكال المختلفة وكل منها يتناسب مع نوعمن البوليميسر ، من هذه الا شـــكال : Fils coupés ، Mat ، Roving (خيوط مقطمة)، Tissus (نسيج) على عدة ا شكال ، والشكل (٨٦) يبين هـــذ، الا نواع المختلفــة ،

هذا الزجاج المخصص لمنع الخيوط والشعيرات الزجاجية يمنع من مركبات خاصة ، ومناعيا له عدة النواع : R ، C ، A ، E .


الزجاج <u>E</u> : ورمزه (۷۰E) وهو الأكثر استعمالا وشيوها وخصوصا الزجاج :

Borosilicate • المواد الأولية الضرورية لانتاج هذا السزجاج :

الكلس Chaux • رمل الصوان Silice تما كسيد الألسبوم

الكلس Alumine • وصلصال البيض Kaolin • درمل المسينا خواص كل من ۷۰E و قارنة بينهما •

٢ _ الا ساس البلاستيكي : وهو ريزين متصلب حراريا TD مهمته الرصل



R	E	الواحدة	الخــــواص
53000	45000	MPa	معامل المرونة باتجاه الياف الزجاج
60-70	50-60	MPa	اجهاد القس
		13	اجهماد الانههار :
1700	1350	MPa	ـ في اتجاه الاللياف الطولي
2800	2150	MPa	عند ما %100 من الزجاج
1800	1400	MPa	ــ في الشد الأعادى الاتجاء
3050	.2300	MPa	عند ما %100 من الزجاج

الجـــدول (۲۱)

بين ا عزا ، مادة التسليح وتا مين التوزيع الجيد للقوى • المواد البلاستيكية Polyépoxydes, Polyester مين التصلية حراريا الا كثر استعمالا هي silicones, mélamines , Phénoliques • معظم مسواد البلاستيك الحراري يمكن ا أن تكون مسلحة بالا لياف الزجاجية مشسسل :

قبل البد • بالحديث عن طرق تصنيع البلاستيك المسلح لندرس الجدول رقم (٢٢) الذي يبين ا نوا جمليات وطرق التصنيع ونموذج التسليح ونسبته المثرية • بالاضافة للمادة البلاستيكية المستخد مة والمناسبة معدرجات الحرارة والضغط اللازمين للتصنيع وكذلك زمن الدورة الانتاجيات

That I	dans.	113	البسدول رتم (۲۲)	11883	
(د رجة الحرارة	bar(1) baid	الريئين	عملية القولبـــة و نموذ ج التسليح	علية القولب
30min-24h	20-50	0	Polyester Epoxydes	Mat Tissu	بالعلا س
1-10min	100–180	7-200	Polyester EP, PF, SI, MF	Mat Mat &	علی آلة سع Mat
1-30min	100-180	7-200	Polyester EP, PF, SI, MF,	Mat Tissu تمشيق	على آلة
10-20min	80-100	1-3	Polyester	القوة الطاردة المركزية F. coupé	بالقوة الد
1-2 m/min	80-110	ار سال مان ۱۹۹۵ ۱۹۹۱ ماند	Polyester Epoxydes	Mat Tissu F.continus	_ بالتنطيس
5-200 Kg/h	20-70		Polyester Epoxydes	F.continus Ruban tissu	باللف الخيطي
0,5-5min	120-180	20-350	Polyester Epoxydes	F. coupés	بالفنط

weekling

(1): 1 bar = 10^5 Pa

14

ط---رق تصنيع البلاستيك المسلح


۱ _ القرابعة بالعلامس: Moulage au contact : الشكل (۸۲) :

كانت هذه الطريقة هي الأولى إلتي استعملت لقولبة ال المسلح ، وهي التي سهلت ومقت مفهوم انتاج البلاستيك المسلم . ترتكز هذه الطريقة ببساطة على وضع طبقات مثتالية من مادة الزجاج التي تكون على أشكال مختلفة ((... Ruban , Mat , Tissu د اخل قالب وتعشق ا ولا با ول بعقد ار معين من ريزين متصلب حراريا TD . هذه الطريقة تستعمل بنجاح لأجل انتاج قطعمن كل الأبعاد والعجدوم تبدأ بقطم المعدات الكهربائية وتصل الى المسابح الكاملة ، الشكل (٨٨) ، والقوارب بمختلف القياسات والا عظية والتماثيل ٢٠٠٠٠ وليس هناك مسن تحديدات لا على الحجم ولا على صعوبة وتعقيد الشكل المنتج عملية القولبة بالتلا مس تحتا في مع ذلك الى تهيئة شكل للقطعة المنتجة (من الجعرا والخثيب ٠٠٠٠ مثلا) أوعند الاقتضاء من الحديد ا والفولاند المشكل • ريجب أن يتب تهيئة النموذج بعناية فائقة ونعومة كبيبوة ومدروس بحيث يكون سهل الانتاج ، هذا ويمكن صناعة القالب من البلاستيك المسلم والمزود بالخشب في بمغرالا ماكن للتقوية كما يمكن الن يكون بقطعة واحدة ا ومتعدد القطع • بعد أخراج القطعة من القالب يتم ازالسية الزوائد والعيوب بواسطة الورق الخشن الرطب • في الحقيقة هذه الطريقة تسمح بانتاج قطع ستازة اورديئة وذلك حسب العناية المبذولة •

القالب قد يحتاج الحمانا الى محاليل مساعدة لاخراج القطعة المنتجة مثل Alcool polyvinylique

اخراج القطعــة ٠٠

نسبة التسليح المثية تختلف حسب المواصفات المطلبية وحسب نوعمادة التسليح •



الشكل (۸۷)

- A الريزين ٠
- B الالياف الزجاجية ·
- · البلاستيك المسلح ·

كما لاحظنا فان مبدا مده العملية بسيط ، هناك تعديلات وتحسينات كثيرة طرا تعلى هذه التقنية (سنراها فيما بعد) .

ميزات هذه العملية هي البساطة في المعدات المطلوبة ولا تتطلب شروط خاصة 6 وتسمح بانجاز تغيرات بالشكل للقطعة المنتجة بدون صعوبة وبمعدات اضافية بسيطة • يمكن الانتاج بكميات متوسطة اذا توفرعدد كاف من القوالب وواسطة تسخين بمحم (فرن) حيث يسمح هذا بالاسراع بدورة البلمرة التي تا خذ وقت طويل بدرجة الحرارة العادية •

مساوى هذه العملية اعتمادها بالدرجة الأولى على العامل ومقدرته والتالي فالخواص قد تكون مختلفة قليلا بين المنتجات ، كما ان مناك المكانية كبيرة لوجود الفقاعات والانتفاخات الوالتجاعيد بالمنتجات

التطبية___ات: بهذه الطريقة يمكن انتاج:

ـ قوارب النزهات ، قوارب الصيد ، كواسع اللغام بطول ٢ مسر

- صناديق سيارات الشحن 6 غرف الهواتف
- مسابح كا ملة مع ا عطيتها 6 الشكل (٨٨)٠
- هياكل سيارات السباق وبعض السيارات الصغيرة .
- أحواضا وصهاريج للصناعات الكيميائية او الغذائية .



٢ ــ القولبة بالقذف المتزامن للريزين والا لياف الزجاجية المقطعة :

Moulage par projection simultanée de fils coupés et de مبدا الله المنطقة النماذج هو واحد والشكل (۱۹) يبه ن

القذف المتزا من لا لياف زجاجية مقطعة وللريزين علي القالب •

هذه العملية تلام انتاج القطع ذات الأبعاد المتوسطة والكبيرة بكبيات

صغيرة (١ ـ ٠٠٠) تطعة) ، أوكبيات متوسطة (٥٠٠ ـ ٥٠٠

قطعة) • الطريقة ملائمة للأشكال البسيطة •

آلات القذف تتضمن العناصر التاليسة:


١ ـ مضخة غازية تمتعر الريزين وتقوده نحو فرد أ و فرود القذف ٠

٢ _ مضخة توجه الكبية المطلوبة من محفز التفاعل السائل Catalyseur نحو فرد القذف ، عملية المزج بين الريزين والمحفز يتم في را سالفرد .

٣ _ ا داة تقطيع الا لياف الزجاجيسة . و عدد العمامة الماد الم

٤ - مخزن يتضمن المذيب Solvant الذي يو من تنظيف را س

مع هذه المعدات فهناك حاجة الى الهوا ، المضغوط طهما



تحناا عطاته

الشكل (٨١)

Roving - B (مادة التسليم) •

Roving _ C

D _ البلاستيك المسلح • _ _ _ D

تصنع القوالب بمعظم الاعيان من البلاستيك المسلح معمحلول مساعد لاخراج

القطعة ويستخدم نموذج من الخشب مثلا للقطعة العراد انتاجها ويجب النياء ويستخدم نموذج من الخشب مثلا للقطعة العراد انتاجها ويجب الأنياء والمخفف المطلوب لاتمام عملية الانها والمقطعة والمقذوفة تأتي من آلة تقطيع تغذى بشكل مستمر من بكرات Méches de Roving وكا يمكن استخدام الأنسجة Tissu من الجل التسليح الجانبي وغالبا توضع هذه الطبقة من الخارج عند التصنيسسيع و

العملية تتا ُلف من نشرعدة طبقات بالتتالي من مزيج ال Polyester المتضمن قطع الا ُلياف • عدد الطبقات المقذوفة يتغير بصورة رئيسية كتابسع لسماكة القطعسة المنتجسة •

زمن عملية القولبة Temp ande moulage يتضمن مرحلة القذف ومرحلة الاضطراب Ebullage وهو تابع لعدد من العوامل الممها: مهارة العامل وهذا يلعب دوراً ساسي الماهمية الآلة ومدى مردود ها فسي الاثداء المعاد القطعة المنتجسة المنتحسة المنتجسة المنتحسة المنتحسة

بعد تمريض القطعة لدرجة حرارة 0°0 - 60 في فرن يجب القيام بعملية قعر الزوائد ، ومند ، العملية ضرورية لا نه لا يمكن انتاج قطعة لا تكون بحاجة لهذ ، العملية .

النسبة المثوية للتسليح بالزجاج تصل الى % 30-25 .

من ميزات هذه العملية انها بسيطة وقوالبها غير باهظة التكاليف تستطيع انتاج قطع با بعاد متوسطة وكبيرة وتطبيقاتها واسعة ، كما انها تستخدم الله . (Verre textile) Roving ال

نوبية القطع المنتجة ترتبط بدون شك بخبرة ودقة الماطين • خواص المسواد المنتجة متوسطة ولكن يمكن تحسينها بصورة ملموسة بوصل طبقات الـ t1ssu .

تعلم القوالب يستقر الأحيان عن البلاستيان السلم مع خلول ساعة الخياب

التطبيقات : هذه الطريقية تسح بانتاج :

- ۱ _ ا غطیــة بمساحات کبیرة ۰
- ۲ ـ قوارب با بعاد صغيرة (٤ ـ ٥ متر) ٠
- ٣ ـ علب لنقل السلع وللتخزين ، صناديق للأد وات والا جهزة الكبيرة .
- ٤ ــ معدات مختلفة للمعارض ومدن الملاهي ٢٠٠٠٠٠٠٠ الغ

٣ - القولمة بالفراغا وبانخفاض الضفط (المهبوط) : الله

Moulage sous vide ou par dépression :

البيدات: ويعشد على تطبيق ضغط معادل للضغط الجوي 6 يغلف جيب قابل للتشوه (صفيحة رقيقة كاوتشوكية من الأعلى) موجود على مجموعة القالب وغطاء محيث منه يتم اخلاء الهواء 6 الشكل (٩٠) • يصنع القالب من البلاستيك المسلم • إذا كان حرف غطا • القالب مهي السسد باحكام فان الجيب القابل للتشوه لا يعود ضروريا . who lide to take it

على المسال المساور المرابع المساور المسال ال



المراي لي الشاعثات وسفرالا ستنمالا عالا عرق "

- A صفيحة ا وغشاء رقيق من المطاط · ا
 - B -غطا القال B

 - D _ الريزين
 - F _ البلاستيك المسلح


تستعمل هذه الطريقة لقولبة القطع بكبيات صغيرة ومتوسطة ، وتسم بالحصول على قطع ذات سطوح ستازة على الرجهين • تعتبد الطريقة على استخدام مضخة تغريخ للهوا وعلى الجوانب وذلك تبعا لا بعاد القطع المراد انتاجها و تكون القوا لب صلبة و من البلاستيك المسلح ويمكن صناعتها بنفس طريقة صناعة القوالب المستعملة للقولبة بالتلامس و يجب ا ن تكون القوالسب صلبة لتجنب التشوه الناتج عن الضغط و

التسليح المستعمل يكون وفقا لشكل القطعة المنتجة : Mat ، خيط مقطع، خيط مستعر ، بشكل نسيجي Tissu .

هذه الطريقة تعطي منتجات خواصها الميكانيكية سائلة تقريبا لمنتجات الآلات بنفس نسبة التسليح للالياف الزجاجيسة من ميزاتها النها تعطي سطوح جيدة ، تكاليفها القل وخواصها الميكانيكية متوسطة ،

يجب المحافظة على فرجة ثابتة بين القالب وفطا ه ه ، على الا ثل وضع مقويات جانبية في بعض الا ماكن حيث سماكة القطعة تكون كبيرة م هذه الا مسور تحتم دقة في بنا ، القالب الذي يمكن ا ن يكون صعبا ، وهذا ضروري خاصة عند انتاج قطع كبيرة الا بعاد حيث يجب استخدام قوالب صلبة ودقيقة جدا ، الشكل (١١٠) يبين بعض الحالات المشابهة والتي تعمسل على نفس المبدا .

التطبيقات : __قطع مختلفة للطائرات · _ الواح داخلية للعزل المرادي . والمحراري في الشاحنات وبعض الاستعمالات الاخرى ·



مشال : المطلوب تصنيع وا ، للنقل بالا بماد التالية (الطول mm 500 mm المرض 150 mm 400 mm) .

السطح الكلي يكون حوالي : 0,5 m²

كلفة القالب بهذه الحالة يساوى تقريبا خمسة ا ضعاف كلفسة القالب بالطريقة الا ولى (القولبة بالتلا مس) •

يستعمل التسليح بشكل طبقتين من الخيط الزجاجي الستمر Mat بمعدل 475 gr بمعدل 450 gr/m² من مادة التسليح (تم اعتبار ضياع بسيط من مادة التسليح) •


هذه القطعة تحتاج الى 2300 gr من ريزين ال Polyester ائى عده القطعة المنتجة Polyester ائى 2775 gr كية العطعة المنتجة 2200 gr كية الانتاج بهذه الطريقة هي (6 - 5) قبيطعة بالساعة ، بالاضافة لذليك فهناك كلفة المعدات الغير قليلة ،

هل هذا اقتصادى اذا ماقورن بالطريقة الا ولى لانتاج نفس القطعة ؟

م بالحقن للريزين : Moulage par injection de résine

هذه الطريقة ترتكز على مل تجويف القالب بالمادة البلاستيكية بعد أن تكون الالياف الزجاجية خاصة : Tissu, Mat, Fils coupés قد وضعت داخل القالب ، الشكل (٩٢) • نسبة مادة التسليم تكون · 20 - 25 % معدود

يمكن ا"ن يكون القالب من البلاستيك المسلم (تستخدم عادة طريقة التلامس بصناعته) 6 ويجب ا"ن يكون صلب بشكل ستاز ليقاوم الضغط المتولد من حقن المادة البلاستيكية · إذا كان القالب من الفولاذ الوالخلائط الخفيفة فيمكن ا"ن يتحمل عدد كبير من الذورات الانتاجية ٠ اغلاق القالب يتم بواسطة رافعة الوبواسطة رباط (لجام) الووصلات شد .



- - القالى B
 - C ــالريزين •
- ۵ مادة التسليح الزجاجية
- E _ البلاستيك المسلح •

حاليا هناك آلات للحقن مجهزة بكافة المعدات اللازمة ، وتقوم بالعمل بشكل اتواتيكي سريع •

هذه الطريقة تسم بالحصول على قطع بنسب ثابتة من زجاج التسليح ، بدون نقاعات هوائية واستهلاك المواد الأولية معروف بدقة · عملية الحقن تسمم بالحصول على الأشكال المعقدة وبدقة كبيرة وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على القالب ودقة صناعته ٠ زمن الحقن سيكون تابع لا بماد ولشكل القطعة المتناج بدائلة والمنازع المالين بالطاوان الأنهار المال المرتاط المالي المنازع المالية المالية المالية

القرة الطارية البركزية • بعد الصلب الكامل من اخراج القاد تات غيامًا ا

- - ـ تطعمختلفة لهياكل السيارات المنظالة المالية المالية
- _ أفطية للاستعمالات الكهربائية المعلمال بله الشيمالات الكهربائية

مثال: وما • للنقل المعاده معائدلة لا بعاد المثال السابق (ص ١٧٣) ١٠٠ تكاليف القالب وتوابعه تعادل حوالي عشرة ا ضعاف تكاليف قوالب طريقة

التلامس • كبية الريزين وادة التسليح نفسها للحالة السابقة •

عند استخدام قالب وفطا مه من البلاستيك المسلح ، كمية الانتاج حوالي

(ه) قطع خلال الساعتين الا ولى ه (٣) قطع بالساعة بعد ذلك •

ضغط الحقن : 1 = 2 bar : ضغط الحقن

سرعة سير الريسزين : 0,5 m/min

ضغط الاغلاق يجب أن يوازى ضغط الحقن للريزين ، وتوزع القوى هــذا يعتمـد بصورة الساسية على صلابة القالـــب .

اذا ا ودنا انتاج (١٠٠) تطعة من النوع المذكور ، ماهي المعطيات الاقتصادية لهذه العملية الانتاجية بالمقارنة مع الطرق الا خرى ؟


Moulage par Centrifug- : ه _ القولية بالقوة الطاردة المركزية : ation

بغا كور المدينة عراص ويقور تبدأ تتبعا في المائل عنه المائلة عنها والألف

هذه الطريقة مشتقة من الطرق المعروفة لقولبة حديد الصب مثلا الله والبيتون و القولبة بهذه الطريقة عتم بادخال مادة التسليح الزجاجية داخل قالب دوار ومن ثم ادخال الريزين البلاستيكي مع بعض الاضافات الضرورية اللازمة لا نجاز علية البلمرة بالمشاركة بسوعة و بعد ذلك نعطي القالب سوعة دوران كافية بحيث يتم امتزاج وتعشيق جيد للريزين ولزجاج التسليح بتا تيسر

القوة الطاردة المركزيسة • بعد التصلب الكامل يتم اخراج القطعسة • هذه الطريقة لا تناسب الا انتاج القطع الدافرية ذات السطح الداخلي . الاسطواني ، مع ذلك مواسطة التقنية المتطورة فقد ا مكن الحصول على بمغرالتفاصيل والأشكال على القطعة المنتجسة مسير والمستراب

المعدات المستخد مة كما بالشكل (٩٣) هي في الحقيقة عبارة عن قالب • التجهيزات اللازمة للعملية هي مجموعة تخترق القالب لتوزيسع الريزين والحيانا زجاج التسليم ، وكذلك مجموعة للتسخين تكون عادة خاوج القالب وجموعة لتغير السرعة عد احتدار فالبرقطا مراالة



- · Roving -

يصنع القالب عادة من الفولاذ وبدقة متناهية ويكون سطحه ناع جدا ويتالف من قطعة واحدة ا" وعدة قطع وذلك حسب الشكل المراد انتاجه وامكانية اخراج القطعة • كما يجب أن يكون متوازن بشكل جيد لا ن السرعات التي يدوربها عالية •

رويم ١٧ ق لما ارد في النال فيدات ١٧ تايما ا در سا في والدا ١٧

تبعا لشكل القطعة المنتجة وللخواص المطلوبة يتم اختيار نوع ونموذج زجاج التسليح رخواصه ، غالبا ومعظم التطبيقات يستعمل ال Mat وذلك حتى قطر mm 800-600 ، للا تطار الكبيرة يستعمل الـ Roving (بشكل خيرط مقطعة) • النسبة المثوبة لمواد التسليح بحدود % 50-50


هذه الطريقة هي الرحيدة للانتاج التي لا يستخدم بها غطا ، للقالـــب وتنتج مواد بلاستيكية مسلحة ناعمة السطوح جدا وعلى الوجهيين وخاليسة من فقاعات الهوا ، 6 لذا فعقاومتها للصدم عالية وكذلك للتأكل . هذه الطريقة تحتاج الى استثمارات مالية نسبيا مرتفعة ، ولكن تسم بانتاج كبيات جيدة من القطع الجاهزة فورا للتسويق والاستخدام • ضيق مجسال تنوع الا شكال المنتجة هي السيئة الرئيسية لهذه الطريقة . المتغيرات المواثرة على سرعة الدوران هي:

- ١ _ قطر القطعة المنتجة .
- ٢ ـ خواصهادة التسليح ، المرونة وامكانية الانتفاخ ، وها
 - ٣ _خواص الريان ، اللزوجة ومقدرة الانضفاط .
 - ٤ _ النسبة المثهة لمادة التسليح الزجاجية •
 - ه سماكة القطعة المنتجة ا وعدد طبقات مادة التسليح •
- الشكل (١٤) يبين تغيرات سرعة الدوران كتابع لقطر القالب عند نسبة مئية ثابتة لمادة التسليم الزجاجيسة .
- الشكل (١٥) يبين تغيرات سرعة الدوران كتابع لنسبة مادة التسليح المئهة عند قطر ثابت والمناهدة


F-Iller Iller Him !

التطبيقــات:

- _الا نابيب والقساطل المستعدد المالا المال
- _ا وية لطور الغلال والمحاصيل والمحاصيل
- ـ معاصر للنبيذ · ـ الجسام الصهاريج · · · · · · · الخ ·



1	(9	٤	الشكل (
سليح	ة الش	لماد	وية	النسبة المه
ą.	ā k		:	الزجاجيسة
-	30	%	-	I
	35	%	-	II
	40	%	-	III



100 mm - I 200 mm - II 300 mm - III 400 mm - IV 500 mm - V

Moulage par enroulement

٦ - القولبة باللف الخيطي:

وله نوان: اللف المتقطع واللف الستمصر


Enroulement discontinu : اللف المقط

المبدا : يعتمد على الخواص المتازة لمقاومة الخيوط الزجاجية على الشد ، وترتكز هذه العملية على لف خيوط زجاجية لمسافة عسريضة حسول

اسطوانة متحركة بشكل مستمر ويكون الخيط مشدود كثيرا ومعشق (مغطى) قيسل ذلك بريزين متصلب حراريا • تتوضع الطبقات دائما با تجاه قسوة الشد وتستمرحتى السماكة المطلوبة • بعد انتها • عملية البلمرة تستبعد مطبعا الاسطوانة من القطعة المنتجة • يستخدم الحيانا محسم حرارى الجازعلية البلمرة بسرعة •

تستخدم هذه العملية لانتاج القطع الاسطوانية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم • الشكل (١٦) يبين عملية القولبة باللف الخيطي الغير مستمر وثلاحظ ثلاثة نماذج للملفات :

(A) : ملف دائری ۰ (B) : ملف حلزوني (لولبي) ۰ (C) : ملف کوکبي (قطب عن) ۰ (تطب عن) ۰ (تطب



(A) - ملف دائری • (B) - ملف حلوزتي • (C) - ملف كوكبي • يجب تنعيم سطح القطعة المنتجة قبل تسويقها ، وأحيانا تغلف طبقة للتا محك من عدم نفاذيتها •

نسبة مواد التسليح الزجاجية قد تصل الى (% 80 - 70)حيث يعطي منتجات ذات مقاومة نوبية مرتفعة جدا · استعمال مثل هذه المواد ذات الخواص النوبية الستازة مخصص يصورة عامة للاستخدامات العسكرية وفسي مجال الفضا · ·


White transmit the

التطبية_ات: الشكل (11) _صهاريج للنقل والتخزيسن المحدد مخازن مطمورة لحفظ الفلال والمحاصيل · منازن مطمورة لحفظ الفلال والمحاصيل ــا أنابيب والتنية اللحال المحاس

- ـ نماذ ج معينة من الرادوم (تبة يحفظ نيها هوائي الرادار) على الماد ـ خــــنزانات • أو توسط تواولت الوافقال ولتا المتحال ته و عنت
- _ا جـــا م المواريخ / المال المعنوس المال المالية والمال المعالم المعالم المعالم
- ا نابيب سلاح البازوكا (سلاح تطلق منه الصواريخ على الدبابات وغيرها) •

(1) The state of t Enroulement continu ب-اللـــفالستبر:

نماذج الملفات المختلفة التي را يناها تسمح بانتاج قطع مختلفة الحجموم انما محدودة • في السنوات الا خيرة ظهرت الات تسمح بانتاج ا جسام اسطوانية وشكل مستمر • مادة التسليح تكون بعدة ا شكال حسب الخسواص الميكانيكية المطلوسة ١ الاسطوانة المتحركة (لينة الوصلبة) مغطاة بشكل حلزوني كما بالشكل (١٢)٠



الشكل (١٧) الجوالة بعدد الما


B ــ زجاج التسليح المعشق مع الريزيــن٠ ۸ – زجاج التسليح D _ محم (فرن) البلمـــــرة • c _الاسطوانـة •

التطبيقات: ا نابيب وا تنية ، ا جسام اسطوانية لتصنيع الصهاريج والمخازن المطمورة ٠٠٠٠٠٠ الخ

هذه العملية تستعمل للانتاج المستمر للعناصر الاسطوانية وللمقاطع المختلفة المستق الوالمجوفة والمجوفة والمجوفة

البدا : المجموعة كما بالشكل (10) تتضمن مقاطع محددة بدقة المقطع الا "و با شرطة من اله Mat الا "و با شرطة من اله المتضمن الا "و با شرطة من اله وتتضمن حوض المتحشيق (بين الريزين وزجاج التسليج) • عند مخرج الحوض هناك محموعة للعصر لا تترك على مادة التسليج سوى كمية محددة من الريزين وفق المطلوب • وذلك يمكن ضبط النسبة المثوبة للتسليح تماما • مجموعة الا شرطة تدخل بعدد ذلك ضمن فتحة مستقيمة rectiligne المنافقة واسطة مسخنة • طولها متغير • المادة تتبلمسر ثم تسحب عند خروجها بواسطة النها • بصورة عامة المنتج لا يحتاج لعمليات النها • •

النسبة المثرية لمادة التسليح الزجاجية بحدود % 60 - 25 • المنتجات لها مواصفات ممتازة بالشد والانحنا • •




- A زجاج التسليح B الريزين C الفتحـــة A زجاج البلوة السخنة D الفتحـــة D
 - التطبيقات: سيقان للتثبيت والترسيخ •
- ـــ بروفيلات بمقاطع مختلفة المسالمة ا
- _ زوایا (ا قنیة زاویة ، دعامات زاویة ۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰) .

Haristan .

Moulage en continu : القولبة المستمسرة - ال

الأكلات المستخد مة للانتاج بالقولبة المستمرة تستعمل بالا مل لانتاج الا كواح المصقولة والبروفيلات المختلفة وترتكزعلى المبدا التالي:

- ـ تعشيق الألياف الزجاجية (Mat , Fils coupés) بريزيـــن البوليبيــر الثابت بالضو ، البوليبيــر الثابت بالضو ، •
- حشوهذه المادة بين قشرتين رقيقتين من ال Cellulosiques ا وال
- امرار المنتج بصورة تدريجية بدورة من البلمسرة حيث نحصل على المنتج
 النهائي الذى يخرج من المحم (الفرن) ليقطع بعد ذلك حسب
 الأبعاد المطلوسة كما بالشكل (۱۹)




الشكل (٩٩)

A - طبقة رقيقة من الـ B · Cellulosique - الريزيــن · A
 نشار · E · نجاج التسليح · D - منطقة البلمرة المسخنة · E - منشار · C

المادة تمربين دولابين للصقل قبل دخولها الغرن وذلك لتحديد السماكة المراد انتاجها وقدرتي ال Polyester والـ Polyester من الغرن وقبل التقطيع حيث تنظف وتستعمل لعدد من الدورات •

النسبة المثوبة لمادة التسليح الزجاجية تكون بحدود (% 30 - 25) . المادة الحاوية هذا التركيب تكون نصف شفافة ولكنه باللون الطبيعي اثى

(ريزين بوليستير) تنقل الضوء بنسبة تد تصل الى % 85 ٠



التطبية __ات عدم الطريقة من القولبة تسمح بالانتاج الصناعي للالواح المصقولة با طوال مختلفة ا و بشكل بكرات ا و بروفيلات مختلفة .


1 _ طريقة التشكيل المسبق : Préformage

تعتمد هذه الطريقة على توزيعا وقذف فوق دريئة مثقبة (لها تما الغسس شكل جوانب القالب) سماكة معينة من الخيوط الزجاجية المقطعة المتجمعة بواسطة الريزين القابل للذوبان الذى غالبا مايكون بمرحلتين:

١ _ بشكل بود رة عند عملية التشكيل ٠

٢ _ بشكل مستحلب عند مرحلة الانتها ، ليعطي سطح جيد، ، كما يمكن استعمال خيوط زجاجية ناعمة وصغيرة جدا في هذه المرحلة لنفسس السبب .

العملية كما بالشكل (١٠٠) تتضمن تقطيع الخيوط وتوزيعها على الدريثة مع الروابط المخصصة للصق بينها •



الاعتمامة الفياء بهذا التوقع ا

الشكل (١٠٠)


- Roving Lived A
 - B _ آلة التقطي__ B
- بكرات سحب الخيوط الزجاجية
 - غرفة التشكيل المسبق
 - · دريثة التشكيل المسبق

التسخين يتم بوضع الدريثة المشكلة مسبقا خلال عدة دقائق في محسما و بدرجة حرارة ° 180 - 160 التي تو مسسن التجفيف والبلسرة ، وبذلك نحصل على التصاق جيد للخيوط الزجاجية المقطعسة بين بعضها البعض على متجانس .

للقطع الكبيرة الأبعاد (سطح الكبرمن 4 m²) تستعمل معدات الخرى وتدعى الطريقة بالتشكيل المسبق المفتوح Préformage ouverte حيث توزيع الزجاج والبلاستيك يتم يدويا على دريئة دوارة (يمكن استخدام الاتخاصة للقيام بهذا التوزيع) •

هذه الطريقة تسمج بانتاج القطع ذات العمق الكبير .

الشكل (١٠١) يبين امكانية استخدام مجموة امتصاص للهوا وحاسل دوار للانتاج و المالية السنخدام مجموة المتصاص المالية المال



التطبية الطريقة : من المربقات هذه الطريقة : الطريقة : المربقة القياسات .

٢ ـ صناديق السيارات الشاحنة وما شابه ذلك ١٠

Moulage par compression : التولية بالضغط لطريقة القولبة هذه نومان :

التولية على الآلة وعلى البارد : سدا هذه العملية هو التالي : مادة التسليح الزجاجية تكون على شكل Mat, F.coupés, F.continu حيث توضع على الا داة الضاغطة للقالب (غطا • القالب) ا وبداخل القالب المصنوع فالبا من البلاستيك المسلم ، والريزين اللازم يوضع بلا تنظيهم على مواد التسليح • القالب يثبت على صفائح آلة هيد روليكية تستطيع أن توثر يضغط 2-5 bar • سرعة حركة الاغلاق بالآلة يجب أن تكون تابلة للتنظيم والغبط Réglable

اغلاق الآلة يتم بزمنين : السرعة الأولى (سرعة التقريب) 2-5 m/min و-2 تسم بانجاز الشوط بسرعة ، السرعة الثانية 1-30 cm/min تسم بقيادة القالب يحيث لا يلا مسالمادة الغير مبلمرة •

نهادة الضغط يجب أن تو من التوزيع الجيد للريزين في الحجم البيسن القالب وغطا مه وكذلك طرد الهواه المحصور مع تجنب ضياع الريزين بواسطة الاغلاق السريم الا كثر من اللازم .

نسبة مواد التسليح بحدود % 40 -20 • سطيح المنتجات بهذه الطريقة تكون ناعة على الرجهين ٠ هذه الطربقة صالحة لانتاج الكبيات المتوسطة ٠ يمكن استخدام القالب لانتاج حوالي (١٥٠٠) قطمسة ٠

التطبيقيات: ١١٠١ عواضوا وسية مختلفة ٠ ٢ ـ علب كهربائيــة ٢٠٠٠٠٠ الخ

ب_القولبة على آلة ولمي الساخن: ضاع القولبة على آلة ولمي الساخن: هذه التقنية تسمع بانتاج قطع بكميات كبيرة ومتوسطة (غالبا المحتر من 100000 قطعسة) في إيمالو قي الرسيمالات السنت القصف الراطال روس

بواسطة آلة هيد روليكية وقوالب معدنية مسخنة • يوضع كل من مادة التسليح والريزين بين القالب وفطا • المثبت على صفائح الآلة • بعد الاغسلاق واتما م دورة البلمرة • القطعة المنتجة تكون ذات سطحين ناعبين • هذه العملية تستعمل لانتاج قطع ذات المعاد صغيرة ومتوسطة • مثسلا عند ما يكون السطح الكلي 2 m 3 فصفائح الآلة يجب المن تكون المعاد ود 2000x2000 mm

تصنع القوال من الفولاذ ذو السطح الناعم جدا والمغطى بطبقة من الكروم الصلب • تثبت القوال بعلى صفائح الآلة الهيد روليكية حيث تتعرض لضغط معالم 30 bar • 10 - 30 bar

العملية تتم بثلاثة ا أزمنة : السرعة الا ولى هي سرعة التقريب وتكون بحد ود 6-8 m/min 6-8 m/min وهـــي 6-8 m/min وهـــي محد ود 6-8 m/min 5-30 cm/min محد ود 5-30 cm/min 5-30 cm/min المادة الغير مبلمرة (يمكن الاستعانة ببحث الآلات البحث الرابع) ، المادة الغير مبلمرة (يمكن الاستعانة ببحث الآلات البحث الرابع) ، المأ الزمن الا خير فهو زمن ارتفاع الضغط والذي يجب ا أن يو من توزع الريزين بشكل جيد في الحجم مابين القالب وفطا ٥٠ وطرد الهوا ، المحصور مع تجنب ا أي ضياع بالريزين من جرا ، الاغلاق السريع جدا .

المحافظة على الضغط والتسخين للقالب يوا منان بواسطة الآلة كهربائيا أو بواسطة جريان السائل وهذا يسمع بعملية البلمرة


زمن القولبة الكلي هو min 2-3 اثّى كبية الانتاج بالساعة الواحدة 30 - 20 قطعة المنتجة • يجب ازالة الزوائد عن القطعة المنتجة • نسبة مواد التسليح الزجاجية بحدود % 40 - 30 .

التطبيقات ؛ ومعموم في يدليا الباع الما يله تساياا الم

- انتاج قطع مختلفة للسيارات الصغيرة والشاحنة • قطع صناعية مختلفة • - كثير من القطع المخصصة للاستعمالات الكهربائية والعزل •

١١ ــ القولبة بحقين الزجاج والريزين المتعشقين :

هذه الطريقة لا زالت قليلة الاستعمال وهي قريبة من طريقة التحويل (التي را بناها سابقا) • ترتكز على حقن البلاستيك ومواد التسليح داخل قالب مصنوعمن الفولاذ كما بالشكل (١٠٢) • اسطوانة الحقن تتخذى بشكل اتوماتيكي بالمواد على شكل خليط ا وعلى شكل بكرة •



ضغط القولبة يكون ا كبر من 100 bar ودرجة حرارة القالب ب ضغط القولبة يكون ا كبر من 140 bar ودرجة حرارة القالب ب

هذه الطريق جيدة للانتاج بكميات كبيرة وحتى 60 قطعة بالساعة • القطع المنتجة تكون صغيرة الا بماد m 10x10 سماكة نسبيا مرتفعة سالات الكبريائية •

آلات انتاج وتصنيع المواد البلاستيكي

ني هذا البحث سنكتفي بالحديث عن آلات التصنيع المستخد مة فسي الحقن والبشق لمواد البلاستيك الحرارى TP وهي الأكثر شيوسا واستعمالا وذلك باعطا • فكرة مبسطة عن مبدا فذه الآلات من حيست الأجزا • المكونة ووظائفها وخواصها • كما سنبحث في الآلات المستخدمة لتصنيع المواد البلاستيكية المتصلبة حرارها TD •


لقد أوجزنا قدر الامكان في هذا الموضوع للأسباب التاليسة :

۱ - آلات التصنيع المستخدمة لا تعد ولا تحصى ، فالتقنية المتطورة
 بشكل سريم في هذا المجال تعطينا كل يوم شي جديد .

٢ ما نهد فه بعد ائن تحدثنا عن بعضائوا عصليات التصنيع المختلفة
 ه بيان الأداة المستخدمة لتحقيق ذلك وليس دراسة هذه الأداة من
 كل الجوانب ٠

بالنسبة لآلات الحقن والبثق المستخدمة لتصنيع البلاستيك الحرارى TP فقد استعرضنا بعض شكالها وأجزائها ووظيفة كل منها بشكل مختصر وانتقلنا الى آلات تصنيع المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا TD بحالات (الضغط والتحويل والحقسن فبينا المواصفات التقنيسة المختلفة لكل منها و

هنا لا بد من الاشارة الى ائن هناك تماثل الى حد ما من حيث المبدائ والمواصفات لآلات الحقن في حالتي البلاستيك الحرارى والبلاستيسك المتصلب حرارها عصيت أن المادة البلاستيكية المصنمة والخواص المطلبية من المنتجات تحدد بعض التعديلات الضرورية على هذه الآلات عن



۱ _ آلات العقيد في : (البلاستيك الحراري TP) :

وتشمل مجموعة للتخذية وتجهيزات للتلدين وللحقين ، تغذى بالحبيبات ،
تسمع بالتسخين والتجانس، تومن عملية التحول تحت الضغط داخل القالب .
كما تشمل آلات الحقين تجهيزات الأغلاق للقالب خلال الحقين ، تسمع بفتح واغلاق القالب ، مجموعة خاصة لقذف القطعية المنتجية والتلدين .
تجهيزات لدواعي الأمان نظرا لسخونة القالب وللتغذيبة والتلدين .
خواص الآلة تحدد بالمقاييس التاليبة :

ا ـ قوة الأُغلاق ع وتقدر بالطن حيث يمكن اثن تصل لعشرات الا طنان لآلة صغيرة ولمئات الا طنان لآلة كبيرة •


٢ ـ استطاعة الحقين : تقدر بالحجيم / سم ٣ / او بالوزن / كغ / للبولي ستيرن (PS . الما خوذ كا ساس للقياس) ، واستطاعة التلدين تقدر به كغ / ساعة .

"الدورة بدون حسل : وتقدر به ضربة / دقيقة ، وهي دورة نظريسة ، الدورة مع الحسل تعتصد على طبيعة المادة المستعملة وعلى الا بعساد الهندسية للقطعة المنتجة (لا نعتبر هنا زمن التبريد بصورة خاصدة) ، الآلات يمكن ا أن تكون يدوسة ا و نصف ا تواتيكية ا و ا تواتيكية وهسو الشائع استخداسه في الوقت الحاضر ، يجب ا أن يلحظ بالآلة قدوتها على تحسل القوى التي يمكن أن تصل لعشرات وعات الا طنا نحسب نوع الآلة ، لذا يستعمل كثيرا عدودين ا و ا ربعة متعلة بصفائح صلبة بشكل لجساف (وصل مع المحافظة على مسافة ثابتة) ،

يكسن ان ترتبط مجموعات الحقن والأغلاق بعدة طرق كما بالشكل (١٠٣) : ١ ــ محور مجموسة الحقسن متحد مع محور مجموعسة الأغلاق وصودى على

المفائس .

٢ ـ محور مجموعة الحقين موازى لصفائيح الآلة وهذه تدعى آلة الزاصية •



يمكن اأن تكون في الحالة الاولى وكما يوضحه الشكل آلات الحقن اأفقية الو شاقولية والنوبين شائعي الاستعمال الا اأن الآلات الاأفقية اكثر الستعمالا رخم زيادة الردم الاأرضي الذي تحتاجه و بعض الآلات تسم لمجموعة الحقسن والافلاق بالانقلاب حول محور الدوران بحيث تستطيع الأن تعمل وفقا لنموذج القالب سواء للآلات العمودية الوالافقية الوالات


بصورة عامدة ، يمكن تزويد هذه الآلات بمجموعين للحقسن للقيام بحملية الحقسن بلونيسن .

مجمسونة الحقسن:

خلال زمن طهل كانت عملية التلدين وملية الحقين تتم في نفس المجموعة التي تتا لف من السطوانة معدنية مسخنة بواسطة حلقات خارجية وتنتهي بالطرف الى النف أو النبوسة للقذف و تتم التغذية بالحبيبات بواسطة مجموسة ميكانيكية معايرة تتوضع في الطرف الآخر والتي يخترقها مكبس الحقيد من كما بالشكل (١٠٤) و الحبيبات تسخن بواسطة التوصيل الحرارى مسن جدران الوا و الا سطوانة (٢) التي يوجد بداخلها قطعة معدنيسة مركزية تدعى بالطوربيد (Torpille) وذلك لقسر الحبيبات المائعسة للإقتراب من الجدران و احتكاك الحبيبات الصلبة وضياعات الحمل الهيدروليكي يولد ضياع كبير بالقدرة وبالنتيجية فان الضغط الموثر على المادة داخل يولد ضياع كبير بالقدرة وبالنتيجية فان الضغط المؤثر على المادة داخل على الحبيبات والمائيس الحبيبات والتنافي المادة داخل التاليب يساوى الى ثلثي (ان لم يكن النصف) الضغط النظرى المطب

عدة حلول درست بنجاح لا جل تطهر مجموعات الحقسن التلك و في السرحلة الا ولى تم تحسين الطوربيد كما في الشكل (١٠٥) لن الما فعلت فعاليته ولتقليل الضياع المتولد ؛ بعد ذلك حصل تقدم جيد عندما فعلت

- along allely - I die I de



الشكل (١٠٤) آلة برها ومجموعة كتلة الحق


الما المقيلة الا منكة تعنين البلاستان البدعا في كل عالا عالا تسلع

الا ر عله النواد ليا عازلية جيدة الانسا بعدة باست تدخيل في اللان

المسال المسالمة والمراجعة والمراجعة المسالمة الم


- ١- أسطوانة الحق PLACTE

- ٦_ رافعة الحق_ ٢_ مكبس الحق_
- و الحقيدين و المحتال المحتاب الحقيد
- - ۱۰ حارنة ومسل



محموصة التلدين عن مجموعة الحقسن ، وفي هذه الحالة فان ا سطوانسة تحتوى طوربيد بسح بتلدين المادة البلاستيكية ويقوم بعد ذلك بتغذية مجموصة مكس و سطوانسة والتي تحقسن المادة المائعسة داخل القالب الشكل (١٠١) ، وفي هذه الحالسة فان الا حتكاك والضياعيتناقصان بعسورة جيدة خلال عمليسة الحقن ، غير ا ن الا سطوانة مع الطوربيد المستعمله للتلدين هما كذلك مبادل سي و للحرارة .

في الحقيقة ان مشكلة تسخين البلاستيك نجدها في كل حالات الانتهاج لان هذه المواد لها عازلية جيدة ولانها بعورة عاسة تدخسل في آلات التحويل المختلفة بشكل دفعات متقطعة من الحبيبات • مثال عام ترجيع بالنسبة لما تقد ، وذلك متما استدار عمودة الثاه




على الشكل (١٠٦) من عملا تعمل

آلة حقن لمواد البلاستيك الحراري د ات مجموعة تلدين منفصيلة


ا - أوب ع • ا - أوب الحقيب ن • ا - أوب التلدين المسبق • ا - أوب الاسطوانية • ا - ألاسطوانية • ا - ألاسطوانية • ا - حلقات التسخين • ا ا - مكبس اغلاق الاسطوانة • ا - حلقات التسخين • ا - مكبس اغلاق الاسطوانة • الحريان • ١٤ - مجموعة قطع الاعقاب (الجزرة) • ا - مجموعة قطع الاعقاب (الجزرة) •

هناك تطور كبيرتم بالنسبة لما تقدم وذلك عندما استبدلت مجموعة التلدين بطورييد بجسم باثق يتضمن لولب ويغذى السطوانية الحقين كما فينسي الشكل (۱۰۷) •




يمكن مصادفة الحليسن الأخيرين في كثير من الآلات الصناعية وكل الا وضاع بالنسبة لمجموعتي التلدين والحقسن قد درست جيدا واستخدمت • تدعسسى هذه الآلات باللات التلدين المسبق (xxx) .


تطورت مجموعة الحقن بعد ذلك بحيث تم الستعمال جسم بائق حيث اللولب يكون متحرك دورانيا لتلدين الحبيبات ولا داعي لانتقاله لطود المادة المائعة والمتجانسة داخل القالب ، الشكل (١٠٨) بحيث تزود الفتحة الوائبوب بجهاز للاغلاق الشكل (١٠١) ويزود اللولسب بنهايته بسسدادة



عد و عيدة المنوالنادة من الجول زيالا تعاد

: (xxx)





عدم عودة لمنع المادة من الجريان بالا تجاه المعاكس داخسل تجويف اللولب و عملية الحقن تتم بالشكل التالي : السائل لمقدمة البائق خلال تراجع اللولب ، حتى يتسم تخزين الكيسة المطلوسة للقالب بمقدمة اللول ،


٢ - مجموعة الحقن توضع بتماسهم القالب المغلق ، الرافعة الهيد روليكية العوجودة بالنهاية الثانية تدفع اللولب ، مجموعة

الا علاق للفتحسة تفتح ، اللولب يتقدم ويحقن المادة المصهورة ، سدادة عدم العودة تغلق بشكل ا تواتيكي خلال الحقسن ،

مجمومة الأغلاق:

بعضالاً لات (تستخدم كذلك لتحويل المواد المتصلبة حرابها TD) تحتوى رافعة واحدة توصن الأغلاق والحقن بنفس الوقت وهذه الآلات تكون عبودية حيث تغلق من الأسفل للاعلمي وحركة الصفيحة السفلية تسبب أغلاق القالب وتستمر بالصعود مع رفع وعاف الحقن ومكبس الحقن يثبت بالقسم العلوى للآلة حيث يخترق السطوانية الحقن ويطرد المادة داخل القالب وتنتهي الدورة بحركة الصفيحة العكسية الشكل (١١٠) وي هذه الآلات قوة الا غلاق تعادل قوة الحقن وبالنتيجة فان سسطح في هذه الآلات قوة الا غلاق تعادل قوة الحقن وبالنتيجة فان سسطح القطعة المحقونة يجب أن يكون الصغرا ومساوى لسطح مكبس الحقن وهذه الآلات شائعة قليلا في الوقت الحاضر و

مجموعة الا غلاق تكون هيد روليكية ا وميكانيكية ا ومشتركة بين الا ثنين •



المجموعات الهيد روليكية تعمل بنعسومة ولا تحتاج لتعييسر وتستخد م لتعطي سرعة ا تتراب كبيرة وا علاق بطسسى •

مجموعات الا على الميكانيكية تتا لف غالبا من تركيبة مفصلية تتحرك بواسطة والمعدد والميكانيكية الشكل (١١١) •

مجموعات الا فلاق المشتركة تحتوى مفاصل متحركة للتقريب وتثبت بواسسطة رافعة هيد روليكيسة الشكل (١١٢) •

٢ - الآلات والمعدات المستخدمة لعملية البثق : (البلاستيك الحرارى) :

آ ـ آلات البثق : تتميز آلات البثق بالمجموعات المستخدمة لتا مين المنج والتحويل للمادة المبثوقة ، هناك آلات الحادية ، ثنائية الوثية اللولب بالاضافة لذلك فقد استخدمت آلات بثق بمسئنات ، آلات البثق بلولب تكون غالبا النقية ولكن هناك آلات عمودية وآلات ذات طوابق ،

١ ـ آلات بثق أحادية اللوك :

معظم هذا النوعمن الآلات يتضمن عناصر تسخين كهربائية الوجريان زيت يلعب دورا اساسيا في التلدين الحرارى للحبيبات • في بعض آلات البثق العاملة بمبدا العزل الحرارى فان الحرارة الضرورية للتهلمgélification تنتج فقط الاحتكاك وهذه الآلات نادرة •

تحدد خواص آلة البثق الاحادية اللولب بالعديد من العوامل من الهمها قطر اللولب (D)وطوله الذي يعطى بدلالة قطره • قطر لولب الآلات الحالية يتراج بين (١٥ ـ ٣٥ × القطر) التطور الحديث بمجال آلات البثق الأحادية اللولب يتملق بطول وتعميم اللولب وكذلك بسرعة دورانه الذي ازداد ، وسنا تي فيما بعد على دراسة اكثر تفصيلا لهذه الآلات الا حادية الا كثر انتشارا •

٢ ــ آلات بثق بلولبين :

هذه الآلات تستطيع ، بعكس الآلات الأحادية ، تصنيع جميع المواد بنموذج واحد للولب ، العمل الطبيعي في كل آلات البثق يولد قوى محورية كبيرة على اللولب ، فتتحمل المصادم (الكتوف) ذات الملفات الكبيرة هذه القسوى ، من الصعب وضع المصادم بمكانها في آلات البثق المتعددة اللوالب ، حلت هذه المشكلة بشكل مرضي وذلك با ستعمال مصادم على شكل طوابق ا ومؤاحة بشكل منسجم معدم المحاذاة المحورى الطفيف ،

اللوالب تدور بنفس الا تجاه ا و باتجاه معاكس تبعا لماركة آلة البثق ٠ هذه الآلات! قل صلابة بصورة عامة لكن قدرتها على التلدين ا كبر من الآلات الا عادية اللولب • تعلقه و عالم أعال النام و في الواليا إن النار

٣- [لات البثق الثلاثية الواليهامية اللول : الصديد المتابعات المالية المالية

هذه الآلات أنتجت وسوقت تجاريا الااأنها قليلة الانتشار في الوقت الحاضر • ٤_ آلات بثق مسننة :

في الحقيقة ا^{*}ن هذه الآلات مهيئة لتعمل كخلاط ا^مكثر من عملها كمنتج للبروفيلات وهي مكونة من عدة سلاسل من المسننات الحلزونية تتوضع شاقوليا داخل جسم كتيم مسخن بواسطة جريان زيت • الآلة تتغذى من القسيم العلوى 6 فتدخل بواسطة السلسلة الا ولى من السننات و تحسل بالتتابع

بواسطة السلاسل الا خرى حتى الممغاة الواتعة بالجزا السفلي للجسم • نسبة الضغط تعتسد (٢) على علاقة خطوة الجريدة المسنئة ، الخطوة التي تتناقصيين المدخل والمخرج ، الشكل (١١٣) .

٣- تسخين بواسطة جريان النهت. ٤_ المخسرج •

٥- آلة بئست شاقولية :

في معظم الات البثق التي را بناها سابقا كان اللولب وفلانه ا نقييسن • الشكل (١١٣) ما المالية عندما تستخدم هذه الآلات التغذية الآلة والسياسة لصناحة شريط بواسطة البثق النغخ فيغضل بصورة عامة وضع الركيزة


شاقوليا ، ويجب وصل المخرج بآلة البثق بواسطة را سيزاوية قائمة مع كل المساوى الناتجة عن تغير اتجاه جريان المادة المصهورة ، آلة البشسق العمودية تشغل مساحة ا قل على الا وض العمودية تشغل مساحة ا قل على الا وض العمودية تشغل مساحة ا

١_ الات البثق ذات الطوابق: (الشكل ١١٤):

من ا على نهادة طول الجز الملدن فقد تم انتاج آلات بثق ا عادية اللولب تدعى (L) ، تتا لف من جسم شاقولي للبثق يغذى من الا على بواسطة

قمع ويتصل من الأسفل بجسم آخر متعامد عليه كما بالشكل (١١٥) • هناك أيضا آلة بثق بللولب مزد وج حيث يكون الطابقين متوازيين وفوق بعضهما كما بالشكل (١١٦) •

الشكل (۱۱۰<u>)</u> آلة بثق ذا تطوابق ، بلولب على شكل لا .




الشكل (١١٦)

آلة بثق ذات طوابق ، لولب مزدوج ،




ب - العناصر الرئيسية لآلة بثق احادية

الشكل (۱۱۷) يبين آلة بثق احادية حديثة وتتا ُلف من : ــ هيكل يحمل جسم محاط بعناصر التسخين حيث نلاحظ عدة نقاط للتعيير الحرارى •



الشكل (ع ١١) : الته بطايقين بلول مؤدوج للبد



- _ لولب يرتكز على مصد م ويد ار بواسطة محرك كهربائي يتبعه مخفضسرعة
 - مجموعة تغذية تتضن قمع وقناة تصب في مدخل الجسم
- _رائس ومجموعة التشكيل (المخرج) _غير مبينين على الشكل _ يثبتان على مخرج الجسم •

هناك عناصر اخرى مثل مجموعة تبريد اللولب ، مفرغ الغازات من وسط الجسم •••• وبدون الدخول في التفاصيل سنعطي بعض الملاحظات حول اللولب ، الرائس والمدخل •

اللولى ، وقوم بالمهام التاليـــــة :

١- امتصاص المادة الخارجة من القسع •

٢- نقسل هذه المادة ٠


٣- تهليم المادة (جعلها طرية) •

٤ - تىرپرھا عبرالىخىسىرج

يصم اللولب على الساس تأثدية هذه السهام بالفضل الظروف مع الانخذ بعين الانتجار طبيعة المادة البلاستيكية المبثوقة والعمل الانكثر الهمية الذي يقوم به اللولب هو تهليم المادة الذي هو نتيجة الضغط الذي يولده اللولسب وازدياد درجة الحرارة والمادة الذي هو نتيجة الضغط الذي يولده اللولسب والدياد درجة الحرارة والمادة العرارة والمادة والم


نجعل الضغط المتولد يتناقص بين المدخل والمخرج للآلة بشكل متقطع أو مستمر • هناك ثلاثة حلول الساسية استخدمت لتحقيق ذلك • كما يبيسن الشكل (١١٨) :

- ١ ــ اللولب ذ و خطوة ثابتة ومحور مخروطي •
- ٢ ـ اللولب ذ و خطوة متناقضة والمحور السطواني
 - ٣ الخطوة تكون متناقصة والمحور مخروطي •
- تمسيم اللولب يجب أن يا خذ بعين الاعتبار بصورة خاصة عامل التقلص للمادة



المبثوقة الله العلاقة بين الكتلة الحجمية للبروفيل والكتلة الحجمية الظاهرية للحبيبات •

طرد الفازات : وجود آثار الرطوية وتشكل الغازيو دى الى انتاج بروفيلات ، غير صالحة ، ولحل هذه المشكلة صنعت نماذج مختلفة من اللوالب بشكل تسمح بتخلية الغاز بفضل ثقب قطرى داخل اللولب في منطقة عدم الضفط décompression كما في الشكل (111) ، عدة نماذج من آلات البثق تشتعمل فتحة اضافية موجودة داخل الاسطوانة تقوم عند الاقتضا المعملية التخلية وذلك لتحسين الائتاج كما بالشكل (١٢٠) ،




a - منطقة التغذيــة • b - الضغط • c - تخفيف الضغط • - d - تنظيم وضبط •

مناعة اللوالب: تعنع اللوالب غالبا بالنسخ copiage بواسطة مخرطة الوبساعدة فارزة • صنع اللوالب ذات الخطوة المتغيرة اكثر صعوبة ، بعض منتجي الآلات استعاضوا بطريقة جيدة عن التناقع المستمر للخطوة بتغير متقطع • من ا على اللوالب ذات الا قطار الكبيرة يزود سن اللولب بخلاط طلبة مقاومة للاحتكاك • تتعرض اللوالب بصورة عامة لمعالجة سطحية للتقويسة (تسخين في جومن الازرت) ا و بالسقاية ، ويتم بعد ذلك تلميعها بعناية وفالها تلبس بالكروم •

رود وس البئسسة : Têtes d'extrusion

را سالبثق هو مجموعة ميكانيكية مثبتة بنهاية الآلة بمساعدة عزتة ، مجموعة بشكل حسرية ، بواسطة حلقة شد ا وعروة تثبيت ، را سآلة البثق يحتسرى الشبكة للضغط المعاكس ، ا عيانا منخل معدني لزيادة تجانس المادة ، حامل

للمخرج و المخرج • رو وس الات صنع الا نابيب تتضمسن كذلك ركيزة وحامل لمسسده الركيزة • الشكل (١٢١) •



a مزد رجة حرارية للتنظيم • المنظيم • المنفي للتثبي - ت • حطوق للشــــد • المولول - ال

الرا سوالمخرج مزودين بطوق للتسخين وما خذ حرارية مستقلة وووس الأكات تصنع من الفولاذ المعالج الغير قابل للصدا" • السطح الملامس للمادة المبثوقة يكون مطلي بالكروم • المنادة المبثوقة يكون مطلي بالكروم


تختلف الرووسهن بعضها بشكلها ها بعادها صعداتها المتعلقة بالآلة

وبالبروفيل المنتج • يمكن تمييز نومين من الرواوس، شكل عام:

١- الرو وس المستقيمة : الشكل (١٢١) حيث المحور يتطابق مع محور اللولب وتستخدم لانتاج البروفيلات الغير مجوفة أو الأنبهية الشكل •


٢_الرو وسالزاوية الشكل (١٢٢) حيث البروفيل لا يخرج بنفس اتجاه محور اللولب (الزوايا المختارة ١٢٠ " - ١٣٥ م) والزاوية ١٠ م من ا جل الرا سالقام الستخدم غالبا • هذه الرو وستستخدم لانتاج الكابلات الكبربائية وبصورة عامة البروفيلات المختلفة

يجب الاشارة الى ا"ن الرواوس اهضة الثمن وتعنيعها يحتاج الى خبرة جيدة ودقسة كبيرة و



- a _ سخن الجسم _ b _ b
- d ـ حلقة شــــد •
- e برفي الغبط المركز .
- · J________ f
- 9_المخـــرج .
- أ ـ عزقة شد المخرج •
- أ ـ مسخن المخسرج / - مسخن الراس ·
- ا _جمع الراس m - لولب شد الدليل •
- n -مجموعة طرد الغازات ·
- 0 ـ قناة تتصل بمضخة لسحب الغازات
 - P وصلة (جوان) كاوتشوك •

تستخدم الرو وسالقائمة الزاوية كذلك من أجل انتاج الأشرطة والأغلفة الرقيقة ، هذا وأن طريقة البثق النفخ تسم بانتاج أجسام مغرضة بالنفخ من أنبوب داخل القالب ، الشكل (١٢٢) . الا شرطة والصفائح يمكن أن تنتج بواسطة وأسمسطح ، الشكل (١٢٤) .




الشكل (١٢٣): مخرج للبواء ٠٠ (2) : حقسن البواء ٠

(3) : أبرة لتفخ الهوا •

(A) : ثفخ الهوا من الا سفل ، ويمكن ا ن يكون من الا على ·


(B): نفخ الهنوا • بالابرة •



لكل الله من الآلات قطع اضافية تختلف حسب المواد المنتجة ، فعند مخرج الدائق يصبح البروفيل الناتج على مسو ولية معدات معقدة وهذا يعتمد على البروفيل المنتج نفسه ،

مثلا : المجموعات الاضافية من أجل انتاج الانابيب تتضمن مايلي :

- ۱ _مجموعة معايرة في وصور المخصوص المحمومة معايرة في التحمد المحمد المحم
 - ۲ ـ حوضتبرید
- ٣ ـ مجموعة جر (سحب) وفالبا تكون بجنانهــر ، الشكل (١٥) .
- ٤ ملفات ا و دواليب للتخزين في معمد المعقل + المعقال عالم العقال



الشكل (١٢٥) الشكل (١٢٥) من ا على الأشرطة الا حادية من PEhd الشكل (١٢٥) المناج من ا ومن PP فتصنع بمساعدة الله بثق حيث الرا سرالقائم ينتج شريط مسطح مبرد وقطع • هذا المنتج يمر فوق قرصين للتنعيم تدور بسرحات مختلفة بشكل يسبب عملية السحب الها مة والتي تتلوها عملية اللف والتخزين • انتاج الا نابيب ها م جدا لعملية البثق والشكل بالصفحة (١١٠٠) يعطي مثال للتجهيزات الكاملة مخصصة لبثق ا نابيب ال PVC • مثل هذه التجهيزات تتضن التدوين • معايرة الكميات اتو ما تيكيا • المزج الاتوا تيكي • الخلاطات • الات البثق والتجهيزات اللازمة لعمليات السحب والتخزين •


المناور المناورة المال عبد المناورة المال

" - آلات تصنيع المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا TD :

Presses de compression : الاعالففط ا

تتكون بشكل أشاسي من صغيحتين متحركتين الواحدة نحو الثانية ، اما بواسطة مجموعة ميكانيكية (مغصلة متحركة) الوبصورة عامة بواسطة مجموعة هيد روليكية (رافعة) • الرافعة الهد روليكية يمكن الن تقاد بواسطة مخة مستقلة الوبواسطة مدخرة Accumulateur تغذى بطارية

آلات الضغط الهد روليكي تشبه آلات التحويل ، الشكل (١٢٦) مسع استثنا ، رافعة التحويل ، رافعة الاغلاق موضوعة على الجز ، السفلي ا ، و الجز ، العلوى ،



الهياكل (البنية) تكون : المحاط

١ _ بشكل عنق طويل يعطي ولوج سهل للصفائح .

۲ _ اعسدة ٠

٣ _ صغوف تتا لف من صفيحتين مقطعة ومجتمعة باللحام بمساعدة كتلسة مقولية تستعمل كدليل للصفائح •

La 1824 L

٤ ــ حلقة معدنية مع كتلة احادية تنتج بالقولبة • هذا الحل هو الا كتر صلابة لكنه باهظ التكاليف وانتشاره قليل •

من ا على تسهيل تخلية الهوا ، فانه من المغضل استخدام سرعة الخلاق مخفضة حوالي (0,5x10⁻²m/s) بنهاية الدورة ، كذلك من ا جل تجنب تلف القطع عند اخراجها من القالب ، سزعة الفتع يجب ا ن تكون حسوالسي 2-10 x 10⁻² m/s

الات الضغط اليدوية والات الضغط النصف اتوماتيكيسة

آلات الضغط النصف اتوماتيكية هي آلات بها الدورة معقدة ، تعمل اتوماتيكيا بعد تحميل القالب ويد ، الدورة بواسطة العامل ۱۳۰ لجدول رقم (۲۳) يعطي الخواص لعدد محدد من آلات الضغط اليدوية والنصف اتوماتيكية المستخد مة حاليا ، الجدول رقم (۲۶) يعطي خواص آلات التحويل والتي يمكن استخدامها للقولبة بالضغط ، في هذه الحالة رافعة التحويل تكون غالبا قاذفة (لافظة للقطعة المنتجة) ،

الاتالفغط الاتواتيكية

آلات الضغط الاتومائيكية تعمل بدون تدخل العامل سوى لتعبئة القمع وراقبة العيارات •

HULL I HELD IN THE

١ _ آلات الضنط ذات الكيات الحجمية :

الجدول رقم (٢٥) يعطي خواص هذه الآلات .

الجدول رقم (٢٣)

600	300	100	10	قوة الاغلاق : 10 ³ da <u>N</u>
34	المراكلة		30	ضغط الزيت MPa
850x800	745x800	550x450	200x200	ا بعاد الصفائح mm
740	700	265	170	شوط الفتح mm
875	1050	365	325	المسافة بين الضفائح mm
			10	سرعة التقريب 10 ⁻² 10
0,3	11 2 11-5		1,2	سرعة الاغلاق 10 ⁻² 10
2	الم حق الميا الم	الحطاب	10	سرعة الفتح 10 ⁻² m/s
40	2112		1',2	توة الفتح daN قوة الفتح
50	20	1-11-2-3	: 11= =	قوة اللفظ daN
100-150			The second of th	شوط القذف mm
14,8	11	2,9	1,5	قوة المحرك W 10 ³
18	15	Marie 212		قوة التسخين بالصفائح
13500	7400	2000	600	الكتلة Kg

⁻ الجدول رقم (٢٣) يعطينا بعض الخوام الآلات التحويل المستخدمة بالضغط .

⁻ اللفظ ، القذف معنى واحد مقصود به اخرّاج وقذف القطعة لاالقالب .

الجدول رقم (٢٤)

1000	400	100	40	قوة الاغلاق daN
114	14	14	085	MPa ضمط الزيت
1280x 1650	795x800	500x550	400x400	ا بعاد الصفائح
1500	850	500	315	شرط الفتح mm
22 0	1300	700	600	المسافة بين الصفائح mm
-Zupla			15	سرعة التقريب 10-2 m/s
Property			0,55	سرعة الاغلاق 10 ⁻²
			12	سرعة الفتح 10 ⁻² 10
			5,6	توة الفتم daN قوة الما
40	30	4	2- 4	قوة القذف 10 ³ daN
			60-150	mm شوط القذف
			3,5	قوة المحرك W 10 ³
			3	قوة التسخين 10 ³ الصفائح
41500	11300	3000	2800	Kg الكتلة

_ تابع_ الحدول رقم (٢٤) = التحصيل =

القرة daN	103	16	20	65 "	150
الشرط	mm	125	260	400	600
تطشر المكيس	mm	50	Odicini	16-11-5	77
السرعة ع/s	10	0,35			-1210
الحجم النتعول	cm ³	50		550	
مكيسعلوى					- 10
مكبسسفلي		x	x	x	x

الجدول رقم (٢٥)

	0,	1 -		-
قرة الاغلاق daN	30	60	150	350
MPa ضغطالنيت	30	30	وليد ١٧ السنة	35
أبعاد الصفائح mm	450x480	500x500	590x710	990x800
ئنرط الفتح mm	250	300	455	.600
لمسافة بين الصفائح mm	500	600	975	1000
سومة التقريبية/10 ⁻²	24	12,5	Yanii	4,3
برعة الاغلاقه/10 ⁻² m	0,8	0,45	The second second	0,24
سرعة الفتح 10 ⁻² m/s	24	13,5		4,8
وة الفتح daN 10 ³	6	30	19,8	170
رة القــذف 10 ³ daN	18	25	2 -3,5	115
سرط القذف mm	160	140	100-200	200
قوة المحرك W 10 ³	المافات	الولة - لم د	5,5	
امكانية التسخين با شعة تحت الحمرا •	Ling 1- h	Mary of House	ж	
Kg = 그치1	1870	2200	7560	10000

٢ ــ آلات الضغط ذات الكميات الموزونة بواسطة ميزان ملحق : المجدول رقم (٢٦) يعطى خواص هذه الآلات •

٣ _ ألات الضغط الاتوماتيكية ذات الكميات والتسخين المسبق سوية

آ آ آلات ضغط اتوماتيكي ذات كميات حجمية وتسخين مسبق بواسطة انابيب واشعة تحت الحمرا ، موضوعة على طول داثرة توزيع الماد ة • المجدول رقم (٢٥) يعطي خواص هذه الآلات لقوى الاغلاق التالية : 3000x10³ daN , 80 , 80 , 60

ب ــ آلات ضغط اتوماتيكية نه ات كميات وتسخين مسبق بواسطة مجموعة التلدين (لولب + غلاف) • الجدول رقم (٢٧) يعطي خواص هذه الآلات •

٤ ـ آلات ضغط اتوماتيكية خاصة ذات قوالب متعددة للقولبة بكسيات كبيرة

جدا للقطع الصغيرة : مثل مآخذ الكهربا • ٥ السدادات ٠٠٠٠٠٠

آ ــ آلات ضغط اتوماتيكية ذات طاولة دوارة للعمل : القوالب تتقدم بالتناوب (دوريا) اثمام مركز الشحن الحجسي • التفاعل يتم

خلال بدوران الطاولة • في نهاية التفاعل تتوضع القوالب امام مجموعة. تخلية لاخراج القطع • الجدول رقم (٢٨) يعطي خواص هذه الآلات •

ب ــ آلات ضغط التواتيكية بمراكز ثابتة : ويكون لها اربع مراكز مستقلة ،
تقع بنفس المهيكل • الجدول رقم (٢٨) يمطي خواص هذه
الآلات •

الجدول رقم (٢٦)

80	50	30	10	قوة الاغلاق 10 ³ daN
1,45	1,30	0,85	0,85	قوة المحرك ¥10 ³
300	220	190	130	mm شرط الفتح
280	240	210	150	سماكة القالب الصغرى mm
380	340	310	240	سماكة القالبب المظمى سعة
450 x 500	450 x 500	400 x 400	340 x 340	ا ُبعاد الصفائح mm

الجدول رقم (٢٧٠) المادا

200	100	63	40	قوة الاغلاق 10 ³ daN
80	60	60	40	قطر اللولب mm
200	200	125	125	شوط اللواب mm
320-910	140-310	140-310	40-138	الحجــم دسع
400-1140	170-390	170-390	50-172	حجم المادة نموذ ج P21
3,7	3,7	2,2	2,2	قوة المحسرك 10 ³ W
18	10	6	3	قوة التسخين W 10 ³
95	70	70	50	قطر غرفة التحويل mm

الجدول رقسم (۲۸)

	,	10/	ا محمول ر	
4	10	8	10	عدد مراكز العمسل
5	· 15	9.	5	قوة الاغلاق لكل مركز x 1000 daN
190	200	150		الشوط mm
4	.5,5	3,7	4	قوة المحرك W 10 ³
0,45-0,3	4	2,4	2,5-1,8	نوة تسخين الصفائح × 1000 W
	45-240	20-130	28-90	زمن التفاعل ٥
185				ارتفاع القوالب الاصغري
	180	130		القطر الخارجي . للقوالب mm
1 - 2	1-3	1-5	1-5	عدد طبعات القالب
	53-100	32-80	18-60	القطر الاعظمي للقطعة لمنتجة mm
	80	65		لارتفاع الاعظمي للقطم لمنتجه mm
3-24	80	75	15	كبية المادة gr
1000	6400	2300	1800	ו (צבו ועל וג Kg
			1/9 "	ملاحظاتها مة

Presses de transfert : ٢- الات التحريل ٢- ٢

تكون آلات التحويل برانعتين ، واحدة من أن جل الاغلاق rrouillage للقالب ، والثانية من أنجسل التحويل ، قوة رانعة التحويل بصورة عامة تكون 1/5 قوة رانعة الاغلاق ، رانعة التحويل يمكن أن توضع على الجزء العلوى أن وعلى الجزء السفلي من الآلة ، الشكل السابسسة (١٢٦) يبين آلة تحويل ذات رانعة تحويل عليا ،

السالات التحويل اليدوية والات التحويل النصف اتواتيكية ذات الرافعتين 6 الجدول رقم (٢٤) يعطي خواص هـذه الالات ٠

ب - آلات التحويل الاتوماتيكية : تستعمل بشكل مناسب للقطـــع الصغيرة ، ولها نموذجان :

١ - ألات التحويل الاتوماتيكية الا نفية ذات المكبس: ١١ - ١١

آلة Drabert DSP 50 مثلا ، كبية المادة توزن بالبيزان، والتسخين السبق يتم بواسطة انبوب وا شعة تحت الحمرا ، تتوضع على طول دورة التوزيد وتسقط بوعا ، التحويل الأفقي ، مكبس ينقلها داخل القالب ، المجموعة الا فقية تسهل اخلا ، القطب المنتجبة ،

موصفات هذه الآلة : لنا خذ المواصفات التتنية لهذه الآلة التي تمثل نموذ ج للآلات السائلة :

52,5x10³ daN : قـــوة الاغلاق

السماكة الصغرى للقالسب : سm 200

300	mm	السماكة العظمى للقالــــب :
240x140	mm	المجال بين الاعدة (افقية محمودية):
250	mm	القطر الا مطمي للقالب :
180	mm.	شوار القِتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40 - 60	mm	قطـــر مكبس التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90 - 200	MPa	ضغط التحويل على المسادة . :
60 gr	gr	كتلة المادة المحولـــــة :
5,5x10 ³	W	توة المحسرك :
21 التأنية	MPa	ضغط النهست
7,4x103	W	قوة التسخيب :
1300	Kg	الكتلية (الوزن) :

٢ ـ ألات التحويل الاتوماتيكية ذات الكبيات المعايرة والتسخين المسبق بواسطة مجموعة التلدين (لولب + غلاف) :

والمحاون البيارة ويستحال


هذه الآلات تسمح بدورة تصيرة تماثل تقريبا زمن الدورة على آلات الحقن الكمية المحددة ودات التسخين المسبق داخل الفلاف تدفع بواسطـــة اللولب داخل وما • التحويل • الآلة تعمل مثل آلة تحويل عاديـــــة • الشكل (١٢٧) يبين آلة نموذ ج Tnjectoset Modèle 751.125 خواصها التقنية كالتائــــــــى :

125×10 ³	daN	AL PL	قوة الاغـــــلاق
195	mm	:	مشوار الغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
615±380	mm	96:	الا بعاد بين الا عسدة
610x505	mm	-:	ا ماد القالــــــــــــــــــــــــــــــــــ

590	mm	السماكة الصغيري للقال :
670	mm	السماكة العظب على للقالب:
115	mm	مشوار لافظ القطعة الهدروليكي العلوى:
6x10 ³	daN	قوة لفظ القطمة
490	cm ³	قدرة التح ن ل :
44	mm	قطر مكبس التحويل ولولب التلدين:
110	MPa	ضغط التحويل على المادة :
363	mm	مشوار التحريب
15x10 ³	w	استطاعة المحب رك
7050	Kg	الكتابة (وزن الآلة)

يمكن استخدام الآلات ذات العلد ن بلولب للقولبة بالتحويل الاتوماتيكي • خواص هذه الآلات معطاة بالجدول رقم (٢٧) •

200



Presses d'injection : ٣ _ ٣

آ - آلات الحقن العادية : هذه الآلات هي تقريبا نفسها المستخدمة لتعنيع البلاستيك الحراري TP • الآلات المستعملة للقولبة بالحقن للمواد المتصلبة حراريا TD تختلف عن آلات TP بالأمور التالية:

۱ - لولب بدون نسبة ضغط معلاقة طول /قطر تساوى:

٢ -غياب السدادة الصمامية للاغلاق ٠

٣ ـ تسخين الغلاف يغضل بواسطة ما على التبخين الذاتي

٤ ـ مراقبة ومعايرة دقيقة للضغط المعاكس٠

مجموعة تثبيت ومنع لد وران اللولب لتجنب الجريان المعاكس للمسادة
 خلال الحقين •

٦ - تسخين كهربائي للقالب ٠

الجدول رقم (٢٦) يعطي خواص الات الحقن الحالية لقولبة المواد المتصلبة حراريا

ب القولية بواسطة الحقن على آلات الضغط:
مجموعة التلدين (لولب + غلاف) القولية بالحقن على آلات الضغط والداخل الفخط تواسطة اللولب داخل المستوى الوصل للقالب حيث توجد التنية التغيية والمحل المعالية التغيية والمحل المعالية التغيية والمحل المعالية المعالية والمحيث توجد المعالية التغيية والمحيث توجد المعالية والمحيث توجد المعالية والمحيث توجد المعالية والمحيث توجد المعالية والمحيث والمحيث توجد المعالية والمحيث والمحيث

مواصفات هذه المجموعة معطاة بالجدول رقم (٣٠) • يعكسن استعمال آلات معملدن بلولب للحقن داخل مستوى الوصل 6 الجدول رقم (٢٧) يعطي خواص هذه الآلات •

To dan Usiki	شوط الفتح mm	سالة القالب المشرئ ه	ساكة القالب المظمى السا	السافة بين الاعدة الله	السافة بين الاعدة . mm	ارتفاع الصفائح الافقي mm	ارتفاع المفائع الشاقولي mm	To Illiad Ilanding 501	توتاللفظ الهدروليكية Oaw	age llist mm	اغلاق مكبسي	اغلاق بالمفاصل
14	60-140	110	160	115		204	100	2		100		×
50	200	100	230	282	130	430	380	1,7	2	538/F		x
100	400	301	31	410	300	009	064		Sec. 620	110-120	×	
500	300	100	054	425	425	099	099		5	09		×
550	200	004	595	680	530	1.040	890	6	6	300		×

The Market	قطسراللول	العجم النظوى المحقون	lbeidale libes	عرط اللول	سرعة اللولب tr/min	عزم اللولب	قد رة المحرك W	قد رة تسخين القالبي 10	قدرة سخين الاسطوانة ₩ 0000 لعد	ضغط النهت	الكتاء	To the state of
	HIII	بون	MPa	H	tr/	N.m	103	103 103		MPa	KB	
- tr -	18	15	152	75	094-0	09	4	0	2 x 0,65	(10)	360	
- عبع - الجدول رقيم (١٦	35	120	166	3.45	1703	-50	4.67	2 x 2	82.0	180	2600	18
(11)	36-45	200-315	250-157		62-205	1200	2000	10	12		4300	
	65	265	160		olds		5.81	4 x Z	450	100	8300	200
	80	1658	187	330	10-100		45	2 x 17	13,5	14	18000	

الجدول رقم (٣٠)


250- 350	140 -180	70 -110	قوة آلة الضغط 10 ³ daN
70	50	38	قط_ر اللولب م
1070	500	176	القدرة النظرية للحقن
156	160	192	ضغط الجقن علمي المادة MPa
280	250.	155	مشوار اللولب mm
40 - 120	40 - 140	40 - 140	سرعة د وران اللولب tr/min
2260	800	500	عزم اللولب Nom
2011(-)2-6	1621441	2,2	قدرة محرك اللولب × 1000 W
11	5,5	5,5	قدرة محرك المضخة ×1000 W
(=6)	6	3.	قدرة تسخين الاسطوانة ×1000 W
14	14	14	ضغط الزيت MPa
1040-1290	940-1140	940-1140	ارتفاع الانبوب mm
6,5	4,5	4,5	قوة الاستئاد لكتلة الحقن daN
2500	1700	1200	Kg also)

قوالب انتاج المواد البلاستيكيب بيست

قبل البد ، بدراسة وتصعم ائى مشروعانتاجي للمواد البلاستيكية يجبائن نفكر بالقوالب (حالة الطرق الانتاجية التي تحتاج لقوالب) ، ويوفخسنة بعين الاعتبار ائن ثمنها باهظ وتصنيعها يحتاج الى دقة كبيرة وخبرة معتازة بالمواد البلاستيكية وكذلك لامكانيات جيدة (وهذا غير متوفر دائما) من ناحية اقتصادية ، القالب الجيد هو الاقتصادى دائما لائن القالب يكلف مرة واحدة ، فلو قسمنا ثمن القالب على عدد القطع الممكن انتاجها خلال فترة خدمته لوجدنا ائن تكاليفه على القطعة الواحدة ضئيلة جدا ، في حين القالب الذى لا تتوفر به الشروط الكاملة والجيدة يشكل عبئا في حالة تلفه (حياته وامكانية استخدا مه تكون قصيرة) ويصبح قطعة معدنية ليست بذات قيمة ، بالاضافة لذلك لو قارنا المنتجات في الحالتين من ناحيسة الجودة والخواص لوجدنا فرقا كبيرا وبالتا كيد هذا يو ثر بشكل كبير على التسبيق ،

ني هذا البحث سنتناول باختصار كبير قوالب الحقن والتشكيل للبلاستيك الحراري TD (حالات الحراري TD (حالات الضغط والتحويل والحقن) ، كما سنعطي فكرة عن تنظيم درجة الحرارة في القوالب والقواعد العامة لتصنيع هذه القوالب .

لا خذ فكرة عن الآلة والقالب سهة لنستعرض الشكل (١٢٨) الذي يبين آلة حقن (تلدين مسبق) مع قالب لانتاج قطع هلالية الشكل فنلاحــط الله و العالم و المعايرة ١٠٠٠ قـــد تغرق حجما للآلة نفسها



المكل (١٣٨) : الدحة الم بغنط منطفن.

كبراللقم (التغذية بق تثبيت اسطوانات الحقن ١١٠ - لافظة القطمة المنتجة ٠ ١٠-١ داة تحريك غشا ١٧ سطوانة ٠ ١٥ - أداة ضبط ٠ ١ - مكبس اسطوانة التحويل . ٧ - القطع المراد انتاجها٠٠ ٨ - اسطوانة الحقن ١ ٤ - صام المايرة

1 - قوالب تصنيع البلاستيك الحراري بالحقن TP:

يصنع قالب الحقن بصورة عامة بدقة متناهية ومن الفولان الجيد المعالجة وذو المقاومة العالية 110 Kg/mm² ويكنون غالبا باهسنظ التكاليف •


يجب أن يكون سطح القالب بحالة ستازة (نام كالمرآة) بيكن أن يكون القالب وحيد الطبعة لانتاج القطع المتوسطة والكبيرة أو متعدد الطبعات (انتاج عدة قطع بنفس الوقت وبدورة حقن واحدة) للقطم السغيرة وهذا يكون المحتركلفة والدورة الانتاجية الطول ولكن الانتاج يكون المحترد وهذا يكون المحتركانة والدورة الانتاجية الطول ولكن الانتاج

ني كل الحالات يجب وضع مجموعة لافظة للقطعة الولقطع (بعد اتمام الحقسن) تكون ميكانيكية الوغازية ·

الجز ، المغذى للقالب من المادة المحقونة با ثنية التغذيسة يتصلسب عند التبريد ويشكل هبوط بالمادة ندعوه بالعقب أو الجزرة carotte عند التبريد ويشكل هبوط بالمادة ندعوه بالعقب أو الجزرة 3 2-2 القيمة النسبية لهذا العقب في حالة القطع الكبيرة لا يتجساوز 3 2-2 ولكن سيكون مرتفع عند الحقسن بقالب متعدد الطبعات وهذا يعتبر هدرا يجب انقاصه لا نسه أولا يجبرنا على تنظيف مكانه لاعادة الاستعمال


(يجب اعتبار كلفة هذه العملية) وثانيا لا نسه يجب فصل همسندا المقبا والا عقاب عن القطع المنتجة وهذه العملية تترك ا ثارها على هذه القطعية •

في الحقيقة ان انشاء القالب يطابق غالبا عملية تجميع عناصر قياسية Normalisés وغير قياسية والتي تصمم بشكل يسهل تصنيعها وفحصها وكذلك فكها وتركيبها ٠



الملا على الشكل (١٢٩)

تحديد المركز ٠ هـ ساق القاذف ٠ ١ ـ قاعدة القاذف ٧ ـ غلاف التوجيه ٠ ٨ ــ برغي سداسي بنهاية مجوفة ٠ ٩ ــ قاذ ف٠ ١٠ ــ غلاف ٠ ١١ ــ وصلة اسطوانية ١٠ ١ ـ طبعات مكرية ٠



١_ القناة الرئيسية ٠ ٢ - قالع العقب (الجزرة) : ساق اسطوانية تحوى الداة لاساك الجزرة المتكونة • ٣- اقنية ثانوية لتغذية الطبعات • الطبعة القالب • ه_اقنية يجرى بها ما الوالى ما محرارى بهدف المحافظة على حرارة القالب ثابتة ٠٠ ـ قاذ ف للقطعة ٠٠ ٧ ـ صفيحة القاذف وتحوى كل القواذ ف وتسمح بحركتهم بشكل متزامن • ٨ مجموعة المعايرة ؛ توامن ضبط الا وضاع الصحيحة لمختلف القطم الرئيسية للقالب •

الشكل (١٢٦) والشكل (١٣٠) يبينان تفاصيل الانشاء والتي نجدها تقريبا في كل قوالب الحقسن المتعددة الطبعات ·


توزيــــم الطبعات:

ني حالمة القوالب المتعددة الطبعات تكون هذه الطبعات موزعة بشكل يقتضي استخدام الا تنيسة القصيرة وذلك لتخفيض الفقد بالحسل م من حبسة ا خرى يجب تجنب توزيسع الا تنية الغير متماثل م يمكن استخدام التوزيعات المبينة بالشكل (۱۳۱) حيث (a) تمثل قوالب بشكل متوازى السطوح ه (b) تمثل قوالب اسطوانيسة تكون فالبا أثكر سهولمة في التصنيسيم •

تغسدية الطبعسات :


يمكن ا أن تغذى الطبعات بواسطة مدخل مخروطي عريض قاعد تسبب بحد ود شق 12 شق 5 - 5 حيث يصبغالبا على لوحة و من ثم فسسبي الا تنية الدقيقة جدا التعفذية الشعرية يمكن ا أن تكون عبودية علسي القطعة في مستوى الوصل للقالب ا و من الا سفل المادة البلاستيكية في قسم التغذية من القالب تتجمد عند التبريد وتشكل المقب أو الجزرة (كما ذكرنا سابقا) لذا يجب تقليل هذه الظاهرة ماا مكن والا شكال التالية تبين عدة حلول للتغذيدة :


الشكل (۱۳۲) يبين تغذيبة شعرية دقيقة لقالب متعدد الطبعات خيث نلاحظ الله والبلاستيكية المحقونة تصبعلى لوح قبل النات تدخل الا قنية الموديدة الى طبعات القالب •




الشكل (۱۳۲) يبين التغذية لطبعة واحدة بواسطة ثقب دبوس الشكل (۱۳۲) يبين قالب متعدد الطبعات وا قنيسة مسخنة و القسم العلوى يتضمن العقب (الجزرة) وا قنية التوزيسع تكون مسخنسة ومعايرة بحيث ا أن المادة التي تحويبها تبقى مصبورة و هذا النوع من القوالب يستخد م لحقسن الا دوات ذات الجدران الرقيقة (كووس) وتسمح بانتاج ا دوات ذات سماكات صغيرة حتى سلام 0,4 mm من البولى ستيرن (PS) و

كما ذكرنا سابقا ، القوالب الوحيدة الطبعة اثّل تعقيدا واسمسل استعمالا ويمكن اثن تستخدم لحقن مادتي بلاستيكيك مختلفتيسسن داخل بعضهما البعض والشكل (١٣٥) يبين مواحل هذه العملية ،







المسكل (١٣٥)

- (a) حقن مادة الغلاف الخارج بي (القشرة)
 - (b) حقسن مادة القلب (الحشوة) ·
- (c) _ انتهاه حقن مادة الغلاف التي تا عند شكل القالب ·

ا - ١ مل الله الما معمور الموكات منه و الغير الما والمعد

Hadami A

۲ _ قوالب تصنیع البلاستیك الحراری بالتشكیل TP :


راً ينا في البحث الثالث (ص١٢١ ـ التشكيل) العديد من ا شكال القوالب المستخد مة بالتشكيل ، وهنا سنضيف بعض الملاحظات المتعلقة بهذه القوالب:

هناك نومين للقوالب المستخد مة بالتشكيل:

۱ ـ القالب السالب : وهو الذي له تجویف لانتاج القطعة بالتشکیل الحراری ۰ الحراری

۲ ــ القالب الموجب : وهو الذي له بروز ظاهر لانتاج القطعة بالتشكيل
 ۱ ــ الحراري •

الشكل (١٣٦) يبين هذين النومين 6 أما الشكل (١٣٧) فيبين القطع المنتجة بواسطتيهما ٠



المواد المستعملة لصناعة القوالب:

ا ــ لا على انتاج كميات صغيرة (بضع مثات) يستخدم الخشب ا و الجمى الصلب .

الجدول رقم (٣١)

القالب الموجب	القالب السالب
سطح خارجي نام صراق · التفاصيل الداخلية واضحة بشكل	سطح خارجي مطابق تماما للقالب· نعومة داخلية ·
عمق سميك •	همق وزوایا رقیقة • AAMA می عمق الشد محدود •
حروف تحيفة • نسبة السحب العلى • اخراج صعب من القالب •	اخراج من القالب سهل · استهلاك ا قل من المادة ·

٢ - لا جل الانتاج بكيات متوسطة (حتى العشرة اللاف قطعة) يستخد ، الايبواكسيد EP المسلح ٠


" - لا جل الانتاج بكيات كبيرة (أكثر من عشرة ألاف قطعة) فيستخدم الالمنيوم ا و الفولاذ غالبا .

القوالب المعدنية توافق بشكل جيد متطلبات التشكيل الحرارى بكبيات كبيرة لكن محذور انخفا و حرارة المادة خلال التشكيل بشكل سريع جدا ، لذا يغضل غالبا المعدات المصنوعة من البلاستيك المتصلب حراريا والحاوى على بودرة ذات أساس معدني لانها كذلك رخيصة السعر كبودرة الألمنية.

القوى المؤثرة تكون نسبيا ضعيفة · يجب الاعتناء بسطيح القوالب لتعطي القطع الناتجة هيئة مناسبة ·

في كل القوالب يجب توفير وتهيئة ثقرب للخروج با تطار صغيرة mm 0,5 mm €

وذلك لتخلية الهوا ، المحبوسيين القطعة والقالب ،
يجب الانتباء كذلك الى ائن عوامل التمدد للمواد البلاستيكية بصورة
عا منة الكيسوعشر مرات من المعادن ، كذلك يجب ائن يكسون ميلان
السطوح هام ليسهل عليسة الاخراج من القالب وهناك بعسسف
القواعد بهذا الخصوص مبينة على الشكل (١٣٨) .



الشكل (۱۳۸)


الله البائية اليوليم الدوارات ، فقود البداع القول الدولية المائية الم

of the Martin and the state of the said on the

٣ ـ توالب تعنيم المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا

هناك شركات متخصصة لتصنيح القوالب المستعملة للمسواد البلاستيكية باستثناء المصانع الكبيرة التي بامكانها تصنيع قوالبها الخساهة بها وتصنيع القوالب عمليسة صعبة وتحتاج الى فنييسن وعال باختصاص وخبرة ستسازة ٥ وهمي غالبا باهظة التكاليف • 🗨 🖆 عصل رحم معلما المعالمين المستعمل

يتا لف القالب من جزئين يتوضعان الواحد فوق الآخر 6 بشكل يسمع بعساب درجة الحرارة والضغط المناسبين ويتضمن القالب الطبعسة Empreinte وهى التجويف حيث بداخلها



تا ُخذ القطعمة شكلهاالنهائي • المنافع

القالب ذو الطبعة الواحدة هو الأكثر بساطة • القالب بطبعات متعددة يسمع بانتاج عدة قطع بآن واحد متشابهة أو مختلفة حسب طبعات القاليب تخليم القطعة من القالب يم غالبا بواسطة قاذف القطعة é jecteur المتحرك والعملية تتم اتوماتيكيا 6 توسيع فوهة الا علاق وزاوية ميلان الجوائب تسهل كثيرا عملية اخراج القطعـة •

تصنف أنواع القوالب حسب طريقة استخدامها الى:

١ ـ قوالب يد وسة : كل الا عمال كالتعبئة ووضعا جزا القالب تم يد وبارخارج الآلة • تستخدم بصورة عامسة لتجارب القولبة بالضغط ولا تحتوى الاطبعة واحدة • ٢_قوال الا نتاج : وتثبت على صفائح الا لة ولها نومان :

١-١- قوالب نصف اتوما تيكيم : مع تحميل وبد الدورة يدويا • الفتم والا فلاق يتم بواسطة حركة صفيحة متحركة من الآلة حيث الحد الجزاء القالب يكون ثابت، ٢-١- قوالب اتوماتيكية : حيث ثتم كافة العمليات من فتع وا علاق ولفظ للقطعة اتواتيكيا بواسطة حركات صفائع الآلمة •

قوالب الضفيط : هناك عدة النواع خاصة للقوالب تستعمل فقط في طريقة _____ الضغط :

ا ـ توالب بسكين (ا والتهريب) : Moule à couteau النيادة في العادة في الجز ، السفلي تستطيع الخروج مصمم بحيث أن الزيادة في العادة في الجز ، السفلي تستطيع الخروج تحت ضغط الجز ، العلمي حتى لحظة التلا مس الذي يتم بين الجزيس عند مستويات الوصل • هذه القوالب نسبيا بسيطة الصنع وتنظيفها سسهل عند كل عبلية • النتو ، يقصيوا سطة الا داة الضاغطة ، الشكل (١٣١) • مدا القوالب الموجهسة : Moule positif

وتحتوى على غرفة ضغط بنفس مقطع الطبعة ، الشكل (١٤٠) ، هذا القالب لا يعطي الله منفذ للمادة الموجودة داخل الجز السفلي الى الله المادة تتحمل كل ضغط الجز ، العلوى ، في الحقيقة يتشكل نتسو ، شاقولي رقيق جدا يتصلب بسوعة ، يسد الفراغ بين الجزئين بواسطة وصلة (جوان) شاقولية ،

Moule Semi_positif : القوالب النصف موجبة:


ولها خواص القالب الموجب والقالب بسكين مجتمعة الشكل (151) ، ويحوى غرفة ضغط بمقطعا كر تليلا من الطبعة (بعض الميليمترات) حيث يترك حرف في العلمى الطبعة و الفراغ بين الغرفة والا داة الضاغطة يسمح للمادة بالخروج ببداية الا علاق خلال جزء من دورة الا تتاج شم في نهاية الضغط فان جزئي القالب ينطبقان بشكل تام ويصبح القالسب موجسب و


Moules à coquilles

عبارة عسن قالب يتضسن عدة قطع قابلة للفك ، الشكل (1٤٢) ، يسبح بتخليسس القطعسة المنتجسة التي تكون مسلوبة عكسيا ، أى الن القطعسة لا يمكسن اخراجسها بدون فك القالسب ،

الجدول التالي يبين ميزات وساوى الانواع المختلفة لقوالب الضغط:

المساوى•	الميزات	القالب
معوية وضع المادة في حالسة القطع المسطحة المشكل و الكاسي هو المغضل و منقص الانضغاط والضغط محدد مشكل سي و و التطع ذات العمسة الكبير مستحيل و الحاجة لكبية من المادة اكبر من الكبية المنتجة فعلا و و	ـ سعرمنخفض • ـ اهترا و ضعیف•	ہسکین ا و د و منفذ (مخرج) Moule à couteau .
ميتطلب معايرة دقيقة وهذا مكلف • عدم اعطام وقطع بسماكات مختلفة عند ما لا تكون المادة موزونة بشكل دقيق •	- انضغاط جيد ٠	موجب Moule positif
الضغط على المادة غير معروف تماما مثل حالة القوالب الموجبة منتو التاكثر الهمية .	كما في حالة القوالب	





__ - - - G

F _ قاذف القطم_

H - غرفة الضغط · ا - بود رة القولية ·

Moules de transfert : توال التحصيص

قوالب التجريسل لها نموذجيس :

١ ـ قوال الأجل القولبة على آلة ضغط ، الشكل (١٤٣) ، واستعمالها يقلُ تدريجيا .

٣- قوالب للقولية على آلات تحويل برافعتين ، مع تحويل علوى ا و تحويل سفلي الشكل (١٤٤) • الفراغ بين مكبس التحويل والوعاء يجب ا ن يكون بحد ود m 100 m 50 لتجنب صعود جديد للمادة حول المكبس • المكبس يجب ا ن لا يكون مسخن ا و كروسي •

قوالب الحقين : Moules d'injection


القوالب المستخد مة للقولبة بالحقن للمواد البلاستيكية المتصلبة حرابها تكون بلوحين ا و ثلاثمة ·


قوالب با تنية باردة (قوالب الحقن) : منذ زمن ، تقنية القولبة با تنية باردة بدائت تتطور ، الشكل (١٤٥) يبين تخطيطا لهذا القالب ، هذه التقنية ترتكز على المحافظة على انبوب القالب وا تنية التغذية بدرجة حرارة مرتفعة كفاية لتسمح بالحقين ومنخفضة لمتجنب التفاعل ، هذا غير ممكن سيوى بحريان ما تعبد رجة حرارة منظمة ، الحلقات (جوانات) المستخدمة لتا ميسن السد المحكم لمختلف د واثر التنظيم في القالب تكون من الكاوتشوك ،

من ا على المنافعة التعذية حوالسي المنافعة التعذية حوالسي من ا على المنافعة التعذية حوالسي المنافعة التعذية حوالسي الدورة و المنافعة المنا


- السائرة المرابع المرابع المرابعة -







م يا القالم القالم



الا تنية الباردة تتطلب مل متوازن تماما للطبعات • القوالب يجب ا أن تكون مجهزة بمجموعة للتخليم في حالة تفاعل المادة داخل الا تنيسة •

تصنيـــــع القوالب:

يجب أن يكون القالب مصم استنادا الى شكل القطعة المراد انتاجها وكذلك الى المادة البلاستيكية المستعملة • صانعي القوالب يجب أن يكون لديهم معرفة جيدة بتقنيسة القولية جيدا • وكذلك يجب مراعاة عدة عوامسل مسسن المسسا :

١ ـ الشكل 6 الحجم 6 والوزن •

۱ـ طبيعة وخواص) لمادة البلاستيكية المستعملة (التراجع Retrait • رمن التفاعل • Temps de cuisson • وزمن التفاعل

٣ خواص الآلة التي سيرك عليها القالب •

٤ امكانية اخراج القطعة وهذا يعتصد على تصبهم القطعسة ٠

ه القطع البراد انتاجها ومعدل الانتاج المحتمل •

على هذه العناصر يجبعد م نسيان اضافة عامل الكلفة الاقتصادية اثى ثمن القالب من المفضل دفع الكثير من أجل قالب ينتج قطع تسويقها جيد • القالب يكلف مرة واحدة لكن كلفة القولبة تتكرر بكل عملية ، هذا القول يكرر ه

دائما العاملين بهذا المجال ، وهو صحيح الى حد كبير •

القوالب يجب ا أن تكون مقاومة للحرارة والضغط المرتفع اللا زم لتصنيع المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا ، وكذلك مقاومة للحت والتأكل الكيميائي لبعض المواد ،

تغطية القوالب بالكروم بسماكة سمر 10 ينقص التأكل ويمنع الالتصاق • اذا تعرضت طبقة الكروم للتلف بحادث فيجب اعادة عمل كامل الطبعة وليس

فقط الجزء التالف • استخدام الفولان بنسبة عالية من الكروم يمكنا مسن الاستغناء عن طبقة الكروم • سطوح القوالب يجب أن تكون ناعب جدا • المعادن المستخد مة لصنع القوالب يجب أن تختار بعناية ، ويكون لها بعض الخواص المعهدا :

١ - غياب الفراغات والفجوات

٢_ سهولة التصنيع ما أبكس •

٣_ امكانية التقسية بالسقاية •

٤_مقاومة جيدة للاهتراء •

خواص وانواع الفولاذ المستخدم لصناعة القوالب تعطى في الجمد ول الموجود في الصفحمة القادمة •

الخاصة الاسسية للقالب المخصص لانتاج كبيات كبيرة من القطع هي المقاومة السطحية الجيدة • استخدام الفولاذ القاسي جدا لتصنيعا جزاء القالب يحل المشكلة من ناحية • لكن السعر المرتفع لهذا النوع من الفولاذ وصموية تصنيعه تشكل مشكلة الخرى • لهذا السبب يلجا والى استعمال القوالب المجوف

le moule à alvéoles التي تتضن تجاريف في الفولاذ العسادى ، يستخدم بداخلها قطعمن الفولاذ الخاص سواء للتجويف السفلي الوالعلم ى ويغطى القالب بطبقة من الكروم بسماكة 0,01 mm

ثقو تخليمة الهوا و الهوا والغاز المحصور في الطبعات يمكن ا ن يعاكس

	xc 38 ou xc 42	
المالية	8 ou xc 42	جستن القالسب
ن اللزوم وما الليكا ديكر	10 1 1 1 1 1 1	قطسم التركيسب: دعا مات • طوق حديد ي •
90 - 100 xc	5 NC 6 5 NC 17 XC 48	عشاصر متحسركسة: حلقات التوجيسه. قاذ ف (لافظ) القطع. الجزء الخلفي للقالب.
190 - 200 180 - 200 50 NC 15 180 - 200 Z 200 C 1	40 NC 15 50 NC 15 Z 200 C 13 Z 200 C 13	ا ّجزا ، القوليــــة: فتحـة المقــن ، اسطوانة التحصل ، مكبس التحصـل ،
160 XC 12, 1 Z 200 C 30 NC 11 Z 200 C	XC 12, 10 N 8, 40 NC 15, Z 200 C 13, 30 NC 11, 35 NC 15, 80 M 8, Z 200 C 13, Z 30 C 13, Z 60 CD 14.	طبعات مسية . طبعات معنعة . و 0 0 0 14.

جريان المادة ، وبالتالي يظهر على القطع المنتجة آثار حروق ، من أجسل تسهيل تخلية الغازيجب استخدام ثقرب صما مة évents ، وبصورة عامة توضع الثقوب داخل مستويات الوصل والم بعادها تكسون العمق : m 100 m 10 العرض؛ m 10 - 5 تنفذ الثقوب بعد القيام بالتجرية الأولى على القوالب ، حالة السطح يجب النص بتخلية سهلة للمادة في لحظة الاخراج من القالب ، ودون هذا الشرط فالثقوب تكون غير موثرة .

الا نابيب ، المداخل ، الا تنية من ا جل التحويل والحقين :

المنابيب الحقسن : ما من المنابي المنابية على المنابية على المنابعة على المنابعة على المنابعة المنابعة

المقطع مصمم بحيث يحقق مل سهيل للطبعات وارتفاع جيد لدرجة الحرارة للمادة بواسطة الاحتكاك ، ولخفض زمسن التفاعل يكون قطر الا نبو عشسر (١٠/١) قطر لول التلدين .

· المد اخــــل :

المدخل هو المسر الذي تدخل منه المادة الى الطبعة • الشكل ، والوضع والا بعاد للمدخل تو ترعلى الجريان وعلى الترجيسه Sollicitation ولا خطار الذي يحدد المقاومة للتحريض الميكانيكي Sollicitation ولا خطار التشوه عند التبريد • الا شكال الا كثر استعمالا هي التغذية التحريسة ، مقطع مستطيل ، مقطع بشكل لا ، نصف دا ثرة ، شكل مروحي ، ا و بشكل حلقات حول القطعسة • يجب اختيار الموضع داخل جزء كبير حتى لا يوقسف الجريان وبطريقة لا تترك آثار مرئية على القطعسة •

ب ع والما الرواحظا ا

يمكن حساب المقطع من العلاقة التجريبية التالية : 5,35 M عيث : S = 0,35 M عيث : S(mm²)

· كتلة المادة المحقونة داخل الطبعة • M(gr)

يجب الانتباء الى اثن طول المدخل يجب اثن يكون اثقصر ما يمكن · الاثني التباء الى الله الله المدخل الم

كما في حالة الا نابيب ولنفس الا سباب فمقطع الا تنية يجب ا ن يكون مد روسا بشكل جيد • احدى الشركات المعروفة جيدا في هذا المجال اقترحت أ ن يكون المقطع يساوى ثلاثة ا ضعاف مقطع المدخل • كثيرا من القوالب المستخدمة حاليا مزودة با تنية مقطعها يساوى ثلثي ا و نصف القيمة المقترحة سابقا (وتحديد القيمة في الحقيقة تجريبي) • طول الا تنية يجب ا ن لا يتعدى ال / ١٠٠ / ميليمتر •

الا تنية الطويلة وذات المقاطع الصغيرة توسى الى انخفاض محسوس في الخواص الميكانيكية للقطعة المنتجة • المقاطع الداكرية هي الا كثر انتشارا • المقطع النصف دائرى سهل التصنيع • المقاطع العريضة والمسطحة تولد احتكاك عالي وغير منصوح بها للاستعمال • السطح يجب السيكون ناع جدا لتجنب عملية التصاق المادة بــــــــه •

مجموعة تثبيت القالب : مجموعة تثبيت القالب :

مجموعة سبيت العالب . تكون صفائح آلات الضغط وآلات التحويل بصورة عامة مزودة باخد ود بشكل حرف (T) 6 تتلقى مساند مثقبة وملولبة لا جل تثبيت القالب • صفائح الآلات الا تقية مثل آلات الحقن تكون مزودة بثقوب ملولبة •

- Tombolish : The land of the

٢ تستيال إدارة المناوة المارية (١١١٥)

ساله من القامة ويدراه بها المنهار المنه الله من المنها المناهدة ال

+ المساول والمراجع الماري الماريخ الما

(M) in : 24: (M)

تسخين القوالب وتنظيم درجة الحرارة:

يمكن تسخين القوالب بواسطة جريان مائع (بخاره ماه ه زيت) • طريقة التسخين الا كثر بساطة والا كثر ملائمة هي التسخين بواسطة مقاومة كبربائية • المقاومات الكهربائية تكون بشكل حلقات ا وعناصر موضوعة داخل صفائح التسخين ا وموجودة داخل القالب وهو الا فضل • في الحالة الا خيرة ه لتخفيض الفقد الحرارى بالتوصيل الحرارى فمن الا فضل عزل القالب عن الصفائح • تسخين كل جزء من القالب يجب ا ن يكون مراقب بواسطة منظم لد رجة الحرارة ه منظم الكتروني مزود بمزد وجات حر ريسة بواسطة منظم لد رجة الحرارة ه منظم الكتروني مزود بمزد وجات حر ريسة من الضرورى التحقق بشكل منتظم (مرة كل يوم على الا قل) من د رجد الحرارة للسطوح المحقولية بمساعدة ا ملاح قابلة للانصهارا و بواسطة مقياس د رجات حرارة مرتفعة (مطسرم) Pyromètra معايسر متكل جيد •

القدرة اللازمة لتسخين القائب :

القدرة النظرية اللازمة لتسخين القالب لدرجة حرارة معينة تعتمد على القدرة الحرارية لكتلة المادة المصنوع شها القالب وهي تتناسب مسع كتلمة القالب ومع ارتفاع درجة الحرارة :

$$P_1 = \frac{C_1 m_1 (\theta_2 - \theta_1)}{3600}$$

ويث : $P_1(w)$: القدرة اللازمة • $C_1(J/Kg.K)$: الطاقة الحرارية لكتلة القالب وتساوى للغ ولاذ • $C_1(J/Kg.K)$ $C_1 = 4.18 \times 10^2 J/Kg.K = 0.1 cal/g.K ;$

· کلة القالــــب : شه القالــــب

(٥٥) و درجة حرارة عمليسة القولبة ٠

ο : درجة حرارة القالب الابتدائية · Θ1 (°C)

• الزمن الضرورى لتسخين القالب • 3600 s

على القدرة النظرية P₁ اللازمة لرفع درجة حرارة القالب ، من الا فضل اضافة القدرة P₂ اللازمة والضرورية لموازئة الضياعات بواسطة التوصيل ، الحمل الحرارى و الاشعاع ، من الممكن تخفيض هذه الضياعات باحاطة القالب بصفيحة عازلة (ا ميانت Amiante) ،

القدرة P_{2.1} المبددة بالتوصيل تعطى من العلاقة :

$$P_{2,1} = \frac{\lambda s(\theta_2 - \theta_3)}{e}$$

حيث : P_{2.1}(W) : القدرة المبددة • المبددة المبددة •

الناقليسة الحرارسة · الناقليسة الحرارسة · الناقليسة العرارسة · الناقليسة · الناقليسة

s (m²) نسطح التبادل الحراري • تسطح التبادل

θ2 (°C) : درجة حرارة القالب ·

θ₃ (°C) درجة العرارة للطرف المعاكس للسطوح الملا مست

للقالب •

e (m) : سماكة الجدار الملا مس للقالب •

القدرة P_{2,2} المبددة بواسطة الحمل الحرارى تحسب كالتالي (حسب معادلة Fishendem):

$$P_{2,2} = \frac{K \times 1,66 \times 4,18 \times 10^3 \text{ s} (\theta_2 - \theta_1)^{5/4}}{3600}$$

حيث : P_{2,2} (w): القدرة المبددة بالحمل الحرارى •

الحرارى ۱۵ نسطح التبادل بالحسل الحرارى ۱۵ نسطح

```
K : ثابت يساوى الى ( 505 + 25 55
          K=1 من ا بحل الجدران الشاقولية •
 K=1,3 من ا جل الجدران الا نقية المتجهة للاعلى ·
 K=0,65 من ا جل الجدران الا فقية المتجهة للاسفل ·
     θ<sub>2</sub> (°C) : درجة حرارة القالب ٠
θ1 (°C) : درجة حرارة الورشة (درجة الحرارة العادية )
القدرة المبددة بالاشعاع P2,3 تتبعقانون ستيفان _ بولتزم ال
 : ( Stefan - Boltzmann )
P_{2,3} = \sigma S (T_2 - T_1) a
10st z 1 azi 821
(w) P<sub>2,3</sub> : القدرة المبددة بالاشعاع ·
s (m<sup>2</sup>) د ساحة السطح المشع ٠
T_2 = (273 + \theta_2) : درجة حرارة القالب : T_2 = (273 + \theta_2)
T_1 = (273 + \theta_1) : درجة حرارة الورشة : T_1 (K)
a = 0,8 : قوة الارسال ( البث ) لسطح القالب
الطاقسة البددة الكليسة وتساوى الى:
P_2 = P_{2,1} + P_{2,2} + P_{2,3}
القدرة الكلية P الضرورية لوضع القالب بدرجة الحرارة اللازمة:
                  P = P_1 + P_2
ملاحظة: في الحقيقة ان حساب الحرارة المبددة طويل • Mourgue
اقترح من ا عجل قوالب المواد البلاستيكية العلاقية التجسيبية التالية لحساب
```

هذه الحرارة:

$$P_2 = \frac{4,18 \times 500 \times (50S_1 + 27,5S_2)}{60}$$

در العلى العلى العد إلى الا على الصية الما يشيه

S, (m²) السطح الجانبي للقالب · عربي التا

· السطح الكلي الملا مس للصفائح (ضعف سطح القالب) · عند السطح القالب عند التعلق التعلق

مثال تطبيكسي المال قالحال قديدا القيابا المراج تعرون الاراقة

المطلوب حساب القدرة الضرورية لا عجل تسخين قالب لقطعة (نمت وذج : (Modèle CEMP .

الأبعاد : 0,20 x 0,20 m (الارتفاع 0,00 m) الأبعاد :

الكتابة : 138 Kg

تسخين بواسطة مقاومة كهربائية ضمن القالب • صفائح الآلة معزولة بواسطة

ا لواح من الا ميانت بسماكة m 0,025 .

كل جزء من القالب مثبت على صفائح الآلة بواسطة / ٤/ مسامير كبيرة بمقطع

2 x 10⁻⁴m² (2 cm²)

تغرض أن درجة حرارة تهايات المسامير من الأعلى 170° ومن الأسفل 70°C

القدرة النظرية : 4,18 x 10² x 138 (170 - 20) = 2400 w

القدرة المبددة بواسطة التوصيل:

۱ــ باختراق لوحي الا^ميانت : S = 0,30 x 0,30 m²

e = 0,025 m

ME . They is I

هذه القيمة ليت بميدة و وفق الدقة المملوث) من القيمة ١٣٠٥ وي: $\lambda = 0.0836 \text{ W/m.K} = 0.0002 \text{ cal/s.cm.K}$ P2,1a = 0,0836 x 0,30 x 0,30 x 2 x(170 - 20) = 90 w القدرة اللازمة للمافظة على درجة عرام 25 ي ع : عادل في عظام ٢- بواسطة المساميس : ٤ × 4 تعالنا در عالنا در المساميس : = 46 W/ m.K = 0,11 cal/s.cm,K $P_{2,1b}=88w = \frac{46 \times 4 \times 2 \times 10^{-4}}{170 - 70} (170 - 70) + (170 - 30)$ القدرة المبددة بواسطة الحمل الحرارى على كل السطم الجانبي للقالب: $S = (0,3+0,3+0,3+0,3) \times 0,2 = 0,24 \text{ m}^2$ $P_{2,2} = \frac{1 \times 1,66 \times 4,18 \times 10^{3} \times 0, 24 (170 - 20)^{5/4}}{1.00 \times 10^{3} \times 10^{3} \times 10^{3}}$ = 242 W . 3600 القدرة المبددة بالاشعا عطوركل السطح الجانبي للقالب: $P_{2.3} = 5,67 \times 10^{-8} \times 0,24 (443^4 - 293^4) \times 0,8 = 339 \text{ W}$ القدرة الكلية المبدرة من قولها عبالما علما تي إيما أن عقاله P₂ = 90 + 88 + 242 +339 + 759 = 759 V القدرة الكلية اللازمة P لرفع درجة حرابة القال هي: P = 2400 + 259 = 3159 ملاحظة : نحسب قيمة P2 وفقا لمعادلة Mourgue التجريبية: 4,18x500x (50x0,24) + (2,75x0,18) = 590 W 60

3500

هذه القيمة ليست بعيدة و وفق الدقة المطلوبة) من القيمة السابقا . التي وجد ناها سابقا .

القدرة اللازمة للمحافظة على درجمة الحرارة:

القدرة اللازمة للمحافظة على درجة حرارة القالب P3 : تعادل في نظام القولية الي مجموع القدرات التاليدة :

$$P_3 = P_2 + P_{3,1} + P_{3,2}$$

حيث

القدرة اللازمة لموازنة الضياعات بالتوصيل والحمل الحرارى والاشعاع •

P_{3,1} : القدرة المبددة بواسطة المادة البلاستيكية المصنعة بالقولبة • P_{3,1} : القدرة المبددة بسبب فتع القالب •

القدرة المبددة بواسطة المادة البلاستيكية :

$$P_{3,1} = \frac{c_{2}^{m_{2}(\Theta_{2} - \Theta_{1})n}}{3600}$$

حيث ا

Phénoplastel : القدرة الحرارية لكتلة المادة المقولية في حالة (J/Kg.K)

 $C_2 = 1,46 \times 10^3$ J/Kg= 0,35 cal/g.K : :

• كتلة القطمة المقولبة • m2(Kg)

θ2 : درجة حرارة القالب ٠

θ1 : درجة حرارة المادة لحظة دخولها القالب ٠

n : عدد مرات عملية القولبة بالساعة •

القدرة المبددة بسبب فتع القالب:

$$P_{3,2} = \frac{C_1 m_1 \Delta \Theta n}{3600}$$

حيث: C₁ : القدرة الحرارية لكتلة القالب 10 تحصالات المال

• کلے القالب : شر (Kg)

Δ Θ(Κ)
 ۱نخفاض درجة الحرارة خلال عملية الفتح فيما لولم يكن هناك

موازنة لهذا الانخفاض • موازنة لهذا الانخفاض •

مثال تطبيق من الما عمليقال بداد المنت المات الما

كتلة القطعة المقولية - 0,200 Kg

عدد القطع المصنعة بالساعة - ١٢ قطعة ·

قولبة بدون اضافة حرارة للمادة البلاستيكية قبل دخولها القالب •

$$P_{3,1} = \frac{1,46 \times 10^3 \times 0,2 \times (170 - 20) \times 12}{3600} = 146 \text{ W}$$

يعب الانتاء ويد و النسان الها تراجع اليون الاصانام خلال ملب

كلة القوال مرتامة بشكل على ما والأحمار كاتم هند الشياك الكبية

والقوالب في د العليما عد المتحد د في اكثر كلف من قوالب الطبعة الواحدة .

$$P_{3,2} = \frac{4,18 \times 10^2 \times 138 \times 5 \times 12}{3600} = 961 \text{ W}$$

P₂ = 759 W

المناجواليادة البلاستكية ا

1一部に 1日に 1

P₃ = 759 + 146 +961 = 1866 W.

ركان اختيار البادة البقيلة كالم الخياس التي

little for Ber with 1860 - 950 .

القواعد الما مة المتبعة لتصنيح للقوالمبتد : وإنصال عقال: قلم الصيح

للحصول على قالب جيد للاستعمال للغاية المقصودة وشروط اقتصادية ملائمة يجب اتباع القواعد التالية : ١- ما يتعلق بالقطعة المراد انتاجها :

يجب وضعمشروع كامل مفصل تماما عن القطعة المراد انتاجها • تصنيع النموةج الأصلى بالتاكيد يا خذ وقتا وا كثير كلفة من المكرر • بالرغب من كريرال الاحتياطات الممكنة يجب مراعاة مايلي في ١٦ = بتواسال معنهما المحتفال ما عد

آ_ تجنب الميلان المعاكس الذي يودري الى قالب متعدد القطع ، غالسي الثمن أ صعب الاستعمال وردوده ضعيف

ب - وضع سماكة مناسبة للجدران بحيث تكون الصلابة والمقاومة الميكانيكية dina A. 1821B-x138x5x12

جـ - تخفيف الزوايا الحادة بنا مين اتصال السطوح المستوية بالانحناء . الزوايا الحادة دائما تشكل نقاط ضعف في مقاومة القطع وتعيق عملية اخراج القطّعمن القالب كما تعقد صنع القالب •

٢ - اختيار المادة المقولية : ما عامة الله W - عامة الله

يكون اختيار المادة المقولبة كتابع للخواص التي يجب أن تتصف بها القطعسة المنتجة (مقاومة ميكانيكية ، خواص كهربائية ، الهيئة ٠٠٠٠٠٠)

٣- تراجع المادة البلاستيكية:

يجب الانتباء وعدم النسيان البدا تراجع الريزين الاصطناعي خلال عملية القولبة والتي تكون بحد ود 0,6 - 0,6 .

٤- تكاليف القوالب:

كلفة القوالب مرتفعة بشكل عام ، والأسمار تتناقع عند الكبيات الكبيرة والقوال ذات الطبعات المتعددة اكثر كلفة من قوالب الطبعة الواحدة •

صيانة القوالب:

يجب ا أن تنظف القوالب بشكل دورى لا أنها تتوسع اما ببقايا المادة فسي بعض الا جزاء ، واما بعد استعمال زائد لوسيط لاخراج القطع بعسد عملية القولبة démoulage .

الا من والحماية للقوال والآلات :

الحماية من الآلات تو من بواسطة لموحات واقية المناطة الغطوة ، هذه اللوحات تنعائى تشغيل طالبا كانت موفوة ، مجنوبات الغلايا والقواطع مستخدم كذلك للحماية ويستخدم كذلك للحماية ويستخدم بقاه ائى قطعة مصنعة دلخل القالب بنهاية الدورة الانتاجية ، بالآلات اليدوية والنصف البياتيكية تو مسن هذه الناحية بواسطة العامل ، ائما بالآلات الاتوماتيكية فالحماية تتا من بواسطة الاغلاق تحت ضغط ضعيف ومراقبة القطع بمساعدة الميزان الذي



الملحة ال

مساويا المراعد المساورة المراعد المعرف المراع المام المراعد ال

- جداول السما ، ورموز المواد البلاستيكية المختلفة ، مسلما المحتلفة ، مسلما من المحتلفة ، مسلما من المحتلفة المحتلفة ، مسلما من المحتلفة ا

- قا موس : عربي - فرنسي - انكليزي اللكلمات المستخد مة ·

سيالله إل<mark>ما المحتسبة الشوى • القريس بدأة يشارك الما</mark>لمالية الم

المناب في مواجم الكتاب في موالت الأمالية في المالا في المالا في المالا في المالا في المالا في المالا في المنا



جدول الأسما ، والرموز (١)

لرسز	1	الم_ادة		Had.
ABS	(1)	poly(styrène/butadiène/acryl	onitr	ile) .
ASA	(1)	poly(acrylonitrile/styrène/		
	-(-	acrylate	d'ét	hyle).
CA	(1)	acétate de cellulose.		
CF	(2)	crésol formol.		
CN	(1)	nitrate de cellulose.		99
EP	(2)	polyépoxydes.		220
FEP	(1)	poly(éthylène/propylène)perf	luoré	288
MBS	(1)	poly(styrène/butadiène/métha	cryla	te
		de mé	thyle).
MF	(2)	mélamine formol.		
PA	(1)	polyamides.		
PB	(1)	polybutylène.	(1)	
PC	(1)	polycarbonates.	(1)	PVC
PE	(1)	polyéthylène.		
PE bd	(1)	polyéthylène basse densité.	الكانة	منخفض
PE hd	(1)	polyéthylène haute densité.	عانة	عالي الك
PEOX	(1)	poly(oxyéthylène).		

Thermoplastiques

(1): بلاستیك حراری

Thermodurcissables المستيك متصلب حراريا : بلاستيك متصلب حراريا

and send are free to the

		عابع جدول الائسما ، والرموز (٢)	11.	
الرمز PF		phénol formol.	(r)	ABU
PI	(2)	polyimides. Hapfygon) viba	(f)	ABA
	A (1)	poly(méthacrylate de méthyle).	
PMS	(1)	poly(méthylstyrène).	(1)	ATT
POM	(1)	poly(oxyméthylème). Ioadan	(3)	33
PP	(1)	polypropylane.	(1)	(10)
PPO	(1)	poly(oxyphénylêne).	(5)	43
PPS	(1)		(1)	FEE
PS	(1)	polystyréne.	(1)	MBS
PSU	(1)	pobysulfones.		
PTF	E (1)	poly(tétrafluoroethylene).	(5)	TIP.
PVA	(1)	poly(acétal de winylé).	(1)	PA
PVA	C (1)	poly(acétate de Vinyle).	(1)	PB
PVC	(1)	poly(chlorure de vinyle).	(1)	58
PVD	Ċ (1)	poly(chlorure de vinyfidène)	(1)	39
PVF	(1)	poly(fluorure de vinyle).	(1)	Ed 39
SAN	(1)	poly(styrene/acrylonitrile).	(1)	PE ht
MBS	(1)	poly(styrene/butadiene/metha	cryle	te
		de mé	thyle	·).
SI	(1)(2)	Salicones.	The	
UF	(2)	urée formol.	CUTTO	
UP	(2)	polyesters insaturés.		

التطبيقات	المساون*	الميزات	Ince Land
يغليف جرارى بالتشكيل	هش، قابل للاحثراق،	صلابة ، ثبات شكلي ومجمى ،	- A. 10.
ا والحقن 6 مغروشات 6	حساسية للهد روكريون ، للزيوت أوالحقن ، مغروشات ،	شفافية سكت ١٩٠٠ عاودة	かれてんして
してかったいこうしてもつ	والمذيبا عه صعب التفكيل	للجوالاستواس معاكل كبرباس	of Table or not
محية ، إديو ، تلقريون	1	جيد ، رخيم النكاليف، سرياة	DG
(النلان والتطع المكلة	- 195	القولية والمسكيل بعجال خرارى	شالر يتيماا راد
十月十一 いっちっ		كبيره تراجمه ضعيف قابل	All die
كبوبائية منزلية ١ ألماب،	7-47 6/1-	للمل بالطرق الفوق موتية ،	the same
ملمنخطة بالبودات،	1	Your of Interest the Mary	Nat. of Ass.
ادواءمك ورسم ،			The Personal Management of the Personal Property and Persona
معدات بموسر	ملابة مخفقة ، غير شفاف	مقاومة أنضل للصديات.	PSC
ادوات كابراية منزلية	44800.	مقار للمدمات والتصويور ،	
الصحية ، إدياءم ولظات ،	same of galance	متا لق ، سلوك ا قضل للتشاقق	NAR
الثورالسوراء	THE THE	بتا ثير الإجهاد اينه مقاوم	
		للمدروكريون •	and property and
معظم النطبيقات السابقة ،	غيرشفاقء ثباتكيمياعي	ملاية، يات مجمي، سطا	
حتاقبه فطعصغيرة مختلفة	ضعيف • المال المال	صلب ولماج مقاومة جيدة للمدم	, c
بعديقطع هياكل السيارات	200 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147	وللتحزيزه مقا وم جيد للراطوية	ADS

4
Ψ
2
0
1
1
W
ದ
H
0
0
DI
2
0
16
-

الجدول (ه)	المسادة ،	النسواص (۱)	الكلة المعم	ناظيمة الفيرو	الكانيسة التلهيسين	اعمام الساء عسلال	اجهاد الانهمارهي الشد	التعدرد حتى الانهوسار بالشد	معامل المرونه بالشنسمة	اجباد الانبيار بالمغط	اجباد الانبهار بالانعناء	انتشار الل	عامل التعدد الخطيسي
1e	يرفي ستعرن	الوحدة	gr/cm3	*	1	1 1 N	K&f/mm ²	*	K&r/mm2	K&f/12m2	K&r/mm2	mm / min	10-5 °c
Thermoplastique	PS C	eur Normal	3.11-01.11	شفان	غهر محل ول ة	1.' o.'.	07-11	1,0-1	۲٥٠ – ۲۸۰	11,7-4	3'Y-1'11 -	بطي.	1 - Y
	nes	modifies R ésis à la chaleur	1,11-1,0	عظان	فهر محل ودة	0.131.	1/3-3/Y	1,0-1,0	£T - TA-	11,7-A	x-1/11	45.	1-4
	Polystyrènes	modifies 20-30% f.Verre	1, 4 - 77,1	نعف شناف	E		1.,0 - Y,YT	١,٣ - ٠,٢٥	AEY - YY.	1	17, 1-1.0	لا يحتن	1,0,1

					9-77							
105	الضواص (۲)	الناظيسة المران كم	المسرارة النوم	درجة حرارة الا نمنا • تحت	درجة عرارة الطاوسية (عرارة مستعرة)	اسكان ة القولية	درجة حرارة القطيسسة	- ہالمقسسن	_ بالضغ ط	مند القويد	- بالمقـــن	_ بالخد ع
بولي مستعرن	lleans 6	10-4cal/s/cm/ca	0al/gr/ C	٥	• O			•0	٥٠		K&f/cm2	K&r/og2
PS PS	ur Normal	1,r-1,t	14%	11-11	YY _ 11	جهد جدا	I Level	-1117	1.0-11.		11v.	۲۰۰۰
	modifiés Résis à la chaleur	1-1,1	7707.	111 - AX	ar - vv	\$	Thursday.	TY - 14.	1.0-10.	TOTAL ST	rr1 v	r1-'-r
Polystyrènes	Modifies 20-30% f.Verre		71' VI.	111-	11-11	JEn	615-5-1	TT TTT.	1		TA1 1 - 0 -	1

_	
Т	
ъ	
Р	
1	
a	
9	
7	
O	4
70	
W	
a	
d	
Q	4
0	
ŭ	
=	
건	
Φ	
P	
H	
- 1	

									-			
السيادة و	المُصواص (٣)	نوم ة الثمني ع	تاثير الطاقة المسيسة	فالهر البهو في الضميف	عامة السؤن المع	تاثير المعاليل المقيه	المين المين زل 18 60	الكبرياسي عيدوا	E08s	1938s 1.1	المقاونة النوجه الستمرضه	الملابه الكبرياء - إ
ا برای میرن		10	P	t	8	•	4	P.	OPT VEEL D	10 SBT/\8\\	ohm-em	Ev /mm
PS	Norme.1	وسط – جهد	احفرار	and eg	تتا پر بالحم		1,70-1,80	1,70-1,8	,r - v		SITE DATE:	14-17
-γ7.π s	modiliës Résis, à la chaleur	0-4	امتزار ختهدت	محل وم	وفرالموك		T, E - T, A.	1,1-1,1	,	0/ 1/	141141	11-37
Polystyrènes	Modiffes 20-30% f.Verre	4	امفزارمفهف	wath 6y	g descenses		74-11	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	1	17-77	11EARTH

- 111-

الجدول (٢)	ILIC E	PVC	PVC souple	PVC- و ا
2 - Winliquès	الميزات .	صل، شاعدمي ، مقاومة للتاكل ، لا يتمرالنا ، ، كتم بالنسبة للغازات، ، سلوك جية للحاليل الكييائية ، سبل	M Ar.	- PVC قايل للاثيتال . قايل للاثيتال . قايل في المقات الماء على الماء على الماء على الماء
2 - Vinita	الساوي،		فرورة استخدام مالع للاهم التجنب عاكمة الملدعات . لاستقال الملدعات .	ا مشرعته المد مات قوجدا ون المسير حمرها
10 - V	التطبيقات (١)	ا نایس ، احمد ما المراري ، اغد المراري ، اغد ارق برونیلات ، صا التوری الولایات ا	واتع	تنطيف عند المل علي م الأساخن (المربيات والمذكور منا يمظا منيا .
7,0	(1)	ا ، مغرفة ، الية فاقع ، المتحدة يستعمل فالمنازل)	عوزل الاجراء، الاجراء، ما باد العنار، م المخازر،	

_
3.
6
_
7
~
0)
ne
10
St
Q
0
no
F

بطي سلفون	Polychlorure o	بولي كلور فينل PVC PVC و Polychlorure de vinyle	بولي كلورفية	السيادة :
Polysul fone	Souple	Rigide	الوحدة	الخبواص (۱)
1,78	11 (- 07 1	1,50-1,70	gr/cm3	الكلة المبعورية
شفاف ٠٠٠ مفير شفاف	شفاف سيفهر شفاف	شفاف -خيرشفاف	*	ناظيسة المسسوء
A Table	غير محددة	فهرمحددة	ı	الكانية التلهيسين
***	·, Yè, 10	٠,٤ – ٠,٠٧	1 1 N	اعصاص الساء خسلال
3 -' X	1,50-1,00	マイー アク	Kgr/mm ²	اجباد الانبيار طي الشد
1		13	×	التدر حتى الاتهمـــار بالشـــد
101	100	81 180	K&r/mm2	معامل المرونه بالشـــد
11.	1,11-1,1	1,0-1,4	K&r/mm2	اجباد الانبيار بالضغط
1.4	1	Y-1,11	K&r/mm2	اجباد الانبيار بالانعناء
اطفاء ذاتي	بطي - اطفاء ذاتي	اطفاء ذاتي	nin / min	انتفسار اللم
1,0	> ! « ›	14,0-0	10-5 °c	هامل التعدد الخطيسي

-5	Polychlorure d	بولي كلور فينهل Polychlorure de vinyle PVC	يرقي كلور فية	l
1	Souple	Rigide	الومسدة	النسواص (۲)
	£ _ r	Y - Y	10-4cal/s/cm/ca	الناظيسة المران مي
	10-00	1' Y1'.	oal/gr/°C	المسرارة النومسسة
	1	76 - 9Y	್ಕರ	درجة مرارة الا نمنا • تعت
	11-14	۲۱ – ۲۹	္ၿပ	درجة عوارة الطاوسية (عرارة مستعرة)
	4	وسط - جياه	•	الكانية القولبيسة
	Same.	- Action		درجة حرارة القول ـــــة
L	110-14.	1.0-10.	•0	-بالمقسن
-	14 18.	1.0-16.	٥.	ــ بالضغـــــط
				فغسط القوليسسة
	170071	14 1.0.	K&f/cm ²	- بالمقــــن
	16 70	16 1.0	Kg. /2	- المنا

_ 111_

Thermoplastique (Y)

الملابه الكيرياف	LIE	Ey /m	A11	Lot - Manne	10
البقاوية النوهه الستمرضه	شعرض	ohm-cm	15.00	11.111.	1. × o
	\$03Hz	AD ORT'S	1 XI	. Y T(.	,1
The classical	60Hz	267/52/ 0	A	Y.' 01'.	¥
الكانورياسي	10 ³ Hz	5	7-1-7	3-4	7,17
كابت المسيزل	60 Hz J;	2	1,7-1,7	1-0	7,16
تأثير البماليل المقوء	4000		مقاوم لمعظم التعا	J. T.	1
تأغر البهجين القهد	1	1	محدوم	محدوم - خقیات	1
تاعر البهوض الفيعد	1	,	محدوم	معدوم	1
تاغير الطاقة المسا	1	b	اسرار	متكهرتيما للمك ن	THE PERE
نومسة التصني	b	ı	جيد جدا	281-281	ممثاز
المــــواص	واص (۳)	الرمانة	Rigide	Souple	Polysulfone
1	ارة ۽	برلي كلور	بولي كلور فينيل DVC elnyle PVC	Polychiorure de	يرلي -لفون

_ /// _

					_
المادة	PEbd	2	PEhd	16465	Hand.
الميزات	ليونة (بدون ملدنات) ، مقاوم للمد مات وهليا غيرقابل للكسر، غير عابت حراريا ، سريسع عديم النفوذ للما ، ، رخيص الثمن ،الاستمال ، قابلية نفوذ غازات سهل القولبة والبثق (مجال واسجلد رجة حرارة التشكيل) . لحامه AF مستحيل .	تواميخستة عن ال PEbd ملاا أو نصف صلبه عبات الي الحرارة والبرودة ، عبات كيسيافتي ، أقل حساسية للشقق	يتا تيرالاجمالات.	د الها	. • ١ - • • ٢ لترلتحل محل البراميل المعدنية ، خزانات وقود للسيارات (قيد التجارب) •
الساوي؛	قابل للتشقق بثا ثير الاجهاد ، فير ثابت حرابيا ، سريسي ، الاشتمال ، قابلية تفوذ غازات ، مختلق بالقولبة ، صف اللمن لحامه HF مستحيل .		Manufact Balls at the state of	16_10,*	راميل المعدنية ، خزانات وقود
التطبيقات	7 3 1 1 5	مناديق للزجاجات، مناديق لنقل السلم، زجاجات حليب مبستر، توايير المحاليل المنظفة،	مشرة الزورق الصعير دو المجدامة أدوات تزلج ، انابيب ما ، باقطار كبيرة للمناطق الباردة بها قطار	اصنيرة لتونيع الناز المنزلي	السيارات (قيد المجارب).

المدران ومقستان المدران وماحتي الماحتي الماحتي الماحتي الماحتي	ILL .	& &	PEmd
الساون مشاشية بدرجة المرارة النخفضة ، التمكيل اكسر معوسة .	الميزات مادة الميزات	خواص بهانيكية جيدة ، صلاية ، مقاومة للتاكل ، مقاومة مستازة مالانمطاف عباب بالمسرارة المرتفعة (حوالي كالمرامة المانظة على الخواص متى كهريائية جيدة ، مقاومة كيسيائية جيدة التحدام التشقق تحت عير الاجهادات، كتافته عروالاجهادات، كتافته	خامرسطية
	Ibanjes.	نفس مساوی " PEhd می: هشاشیة بدرجة الحرارة النخفضة ، التشکیل اکسر معربة .	PEhd 9 PEbd

7	1
12	ı
-	П
1	۱
	1
~	ı
	ł
	1
-	ı
•	ı
14	z
	۱
~	1
	ı
	•
	ı
	1
	ı
	ı
	ı
	ł
	ı
	ı
	1
	ı
	ı
m	ı
2	ŧ
2	Ł
23	q
-	
-1	t
ti	I
sti	I
asti	I
asti	I
lasti	I
plasti	
oplasti	
oplasti	
moplasti	
rmoplasti	
ermoplasti	
nermoplasti	
hermoplasti	
Thermoplasti	

المارة :	الخسواص (۱)	الكلوال	ناظيسة المسيوء	الكانيسة التلويسين	اعماص السناء خسلال	اجبهاد الانههار طي الشد	، التمدر حتى الاتهوسار بالمبيد	معامل المرونه بالشسسد	اجهاد الانهمار بالمنط	اجباد الانبيار بالانعناء	انتشار الله	عامل التعدد الخطنسي
بولي	الوحدة	gr/cm ³	*		137 X	K&t/mm ²	*	K&r/mm2	K&r/mm2	K&r/mm2	mm / min	10_5 °C
PE 34	etqualité moulage	1, 80 - 0,10	عفان سفيرعفان	ſ	-speciment	1,10-1,5	YYe - 1 e	To To	T, 40-1, E.	31-003	عطي جدا - داتي	T 1.
éthylènes	Qualité fils câbles	1,43,1	شفاف سقيرشفاف	-	-	.Y.1Y-1,	٠٠١ – ١٠٠	ı	1	1	مځي.	To . 10.
Polyéthy	Moyenne densité	111'31'-	شقاق ــقيرشقاق	1	1-2-1	1,50-,45		TA 1Y -	1		على • جدا	31-11

- عابع - الجدول (1)	ال	المسؤاص (۲)	الناظيمة الحران	المسرارة النوب	درجة حرارة الا نعنا • تعب	دريمة عرارة المقاومية (حرارة مستعرة)	الكانية القواء	درجة عرارة القوليسسة	- بالتعلق	- بالغن ط	مد ما البول	- بالمق	المنب ط المنب ط
	D* 7-04	الوحسةة	10-4cal/s/cm/C	oal/gr/ C	ຽ	D	N 68		•D	ນ.	2000	K&f/cm2	K&g/om2
Thermoplastique	PE arelan 39	Qualité moulage	244-06	7-247	Y1 - TA	L'IYe .	جهدة جدا	-	121-171	111-177		1	Y-10
	86	Qualité fils et câbles	_	-	18.	1 To	1		The second		** (C =)	- St. 137	
	Polyéthylènes	Moyenne densite	۱۷	99%	13-34	311-118	الميدة جداً		TY1 - T	11164	Carefornia, Propriet	1111	Y-1.

,

Thermoplastique () July

						- 11	-					
الري المارة	الخواص (۲)	نوهمة التمنيسيع	عائير الطاقة الشسيسة	تاغر الموض الضميفسة	تاعز المبوض القهمسة	تأثيز السعاليل المفهه	عابت المسزل 88 60	الكبرياسي علاوا	60н.	10 ³ Bs 1 2411 .	التقاوبة النوجه المستعرضه	الملابه الكبريافي
ه بولي ايتيلين عو	ll fart i	S	Sec. 3.2		1	•	12.5			Relybra	ohn-en	Ev /m
PE BY	Qualité moulage	4/1-11	4.4174	مقاوم جي	,	مكاوم دون درج	1	- N. C.	CHES	1700-110	dro and gyg	-84-
98	Qualité fils et câbles	اعد -جد جدا	150		ط بالحم	- تحرارة ۱۸ م	×1-1,74	Y, E - T, TY	1 33.1.	Y3'13.	Service Transfer	1,1-1,1
Polyéthylènes	Moyenne densite	det	الفير محمي يتشقق		وضالموكسدة	مقاوم دون ۱۰م	1,40-4,7	1, To - 1, To	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.11	41 – ·3

								-					
الجدول (١٠١)	in in the second second	الغبواص (۱)	الكلة التجيير	باقل ة الضرو	الكاندة التابيدين	اعماص الساء عسلاني	اجباد الانبهار طى الشد	التمرد حق الانبعسار	معامل المرونه بالشد	اجباد الانبيار بالفنط	اجباد الانبهار بالانعثاء	انتفار اللمب	عامل التعدر الغطنيين المسراري
	بولياميد	الوحدة	gr/cm ³	*	1	177	K&f/mm2	×	Ker/mm2	K&r/mm2	K&r/mm2	mm / min	10-5 °c
Thermoplastique	. PA .	Nylon Type 6/6	1,10-1,1	شفان	غهر محد د	1,0-1	1,3-1,y		TA 1AT	4,1-0	1'4-X'b	بطياطفا- ذاتي	11,0-11
	mides	20-40% f. de Verre	1,0121,1	تمف عثان	1100 200	いたっぴん	16,10-1,46	1-1,0	117 1.0		14,1-1,X	بطي - اطفاه ذاتي	1,1-1,7
	Polyam	Type 11	3.11	عظان	خهر محك ل	11-70	1-6,4	ry.	10 1.	11	1.	بطي - اطقاه ذاتي	11

.

Thermoplastique ('')

السادة	النصواص (۲)	الناظية المرارية كأ	المرارة النوم	درجة عرارة الانمناء تعت	درجة عرارة النقاؤمـــــة (عرارة مستعرة)	الكاندة القوار	درجة حرارة القطبسسة	-اللمقسسن	الضغ ط	مغسط القويسية	- بالمقسان	1144 4
1	الوخسدة	10-4cal/s/cm/ca	0al/gr/ C	Ď	, 0	1		•0	೦,		K&r/cm2	Kgr/cm2
Address A A .	Nylon Type 6/6	1		11	1111	العد عدا	18	TAT - TEF	The state of the s		1707.	1
mides	20-40% f. de Verre	1'x-1'	*****	111 - TOA	7-6-169	المار	15,00	-11-3-7	i		TA1 - 1 . 0 .	1
Polyami	Type 11	٧	Ye's	20-01	Entrain	4 4	À	ı	Ĺ		10	1

_ 111

	المسوام	نوم ة التمني	عامر الطاقة إلي	تاثير النعوض الضعيفسة	تاعر السبوس القهد	تاعر السمإليل المضهه	عابت المسيزا	الكبرباعي	2 J. J. J.	الغة	المقاومة النومه الستمرضه	الملايه الكهرياف
ارد .	واص (۳)	L	-	4	J.	-	60 Hz J.	10 3Es	60Hz	10 ³ Rs	ستعرضه	To a
494	الوحسدة	-	P		1	•	•	P	0 (42) (20)	Se Service	ohm-cm	Ky /mn
* V d *	Mylon Type 6/6	جهله جلدا	مقاومة عضمر اللون خفية	36.50	本本	مقاوية للمعاليل المادي	1/3-1/3	3-0'5	31.43.4.	7-5-7-1	161 171.	11-16
mides	20-40% f. de Verre	- frank		34	Į.	مقاوية للمحاليل الحادية مقاوية لمعظم المحاليل	3-1/3	1,7-3,2	71.1 01.1.	.1.1 01.1.	70 1 - 00 × 01	7,1-1,-7
Pol w am	Type 11	جعل جدا	1	36.84	***	، مقاوية للسجاليل المادية	1	ア, アーア, ア	1.4	1.1.	171.x1	7.0

الجدول (۱۱)	Inc:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Land to Texast of	while there were	PF	to all the state	الجياد الادبيار ط	1371-14	I safa ila Je a	UE	SELLI CL	1 7 K	MF	
1- Phénoplastes et Aminoplastes (الميزات	مل	(ا میانت) تبات حراری ه تبات حجمی (ارد واز) ه (غرافیه)	احتكاك، (ميكا) ثبات حراري بالمجال بالغذاء ، دورة التصنيع	: 2 (130 - 180 c)	مقاومة لاتشوه الهطي والع كل ،	سطح صلب ونامم ، عزل كهوريائي ، اطفا ، د اتى ، سمر منخفض ،	يستعمل مع المهــــــــالدن٠	مقاومة للتأكل ، عديم الرائحة ،	اطفا ه ذاتي ، سعر مخفض.	- N 120	خواص الله ، مقاومة ميكانيكية جيدة سعر مرتفع، ضغط قولبة	عدم النفوذ للرطوية والمذيبات ، مرتفع، القوالب باهظة	جميلة ، ضالع للاستعمالات النذائية مطلية بالكروم
1- Phénoplas	الساوي"		عير جيدة ٥ لا يمسل	بالغذاء ، دورة التصنيع	طهيئة للبودرة المحملة بالاميان	ا و الغرافيت (التسخين	السبق سيخيل) .	-1/10	ئاتميكانيكي ضعيف ،	حساس للما ، ، غيرغذ الي	تراجيمهم .	سمر مرتفع، ضغط تولبة	مرتفعه القوالب باهظة)	مطلية بالكروم .
4	التطبيقات	عازل كهربائي ، موزع الشرارة	بالسيارة ، منابذي للماري والطناجر ، قطم ميكانيكية	تتعرض إستعوار للحوارة	بائت المرغمة .	1	2 - 1/2	31-11	تواطع كهرمائية ، مآخذ	حساس للما ، ، غيرغذاس مالليار ، استعما لات صحية،	سدادات للمطور •	صحون ، ا واني مختلفة ،	حاجيات واغراض معدة للدعاية	Engenigranten

		ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים	0	3
T.	Phénoplastes	PF and		المالية :
de (Charge mineral P 12	minerale Résine non chargée	الوميدة 6	الخسواص (۱)
07.	1,44,1.	1, 5 - 1, 70	gr/cm ³	الكلة المجم
-	غهر شفإف	شفان	W.	ناظية الخصور
-	محددة جدا	محل ل ق		الكانيسة الطهيسين
	۰٬۰ – ۱٬۰	1'1'.	はない	انتماص الساء خسلال ۱۳۶۷ سامیة
	Y - 1, A	1'3-1'0	K&f/mm ²	اجباد الانبياريل الشد
7	(L-2-1)	1,0-1	*	التعدرد حتى الانهيسسلو بالشيسيد
3.1	Y A	Y TA0	Ker/mm2	معامل العرونه بالشيسة
11-11	E-11	Y Y	K&f/gm2	اجباد الانبيار بالضغط
3	1-Y	1.,0-4,5	Ker/mm2	أجيهاد الاتبهار بالانعثاء
اطفاء ذاتي	محك وم	ضميفجدا	nin / mi	انتشار الله
	۸ – ۱,۰	2-1-	10_5 °c	عامل التعدد الغطيسي المسراري

الجدول (۱۲)	السادة	النسواص (۱)	الناظيمة النمران كأما	المسرارة النوميسية	درجة حوارة الانعنا " تعب	درجة حرارة التقاوسية (حرارة مستعرة)	T. State Little	درجة حرارة القول،	المقسن	_ بالغن ط	وبنسط القول	- بالمقات	- بالجنب عل
	20.100	الونحسة 6 9	10-4cal/s/cm/Ca	cal/gr/°C	, D	Ď	1		• છ	ວ.		K&f/cm ²	KSr/om2
Thermodurc1ssable	br PF	Résine non chargée ou sil	171-40	·, ET, TA	117-111	111	Conf.	القياللات وياللحد	يقدي كال	17111	CONTRACTOR COLUMN	1	14 16.
	9	farine Charge minerale P 21	1-11	. r r	17.	14.	dete-	the land which	langer 5	14 10.	1/5	1	
	S Phénoplates	Charge farine de bois P 21	Y-1	7,4-3,4	14.	11.	جه جدا	سترييب كالمحد	The Carlo	14 10.	15 H 11 H	1	r re-

arge minerale Résine non chargées — enteres —	II.	المسواص	نوم التمن	تاغر الطاقة الشسم	تأمر الموض الضعيفة	عاعر المنوض القهد	تاعر الساليل المفهه	عابت المسريل	الكهربافس	4 1 1	4	البقاومة النومه الستمرضه	الملابه الكهرباف ة
largéei Jesi Jesi Jesi Jesi Jesi Jesi Jesi Je	ارة ا	واص (۲)	J	0	1		3	60 Hz	103Es	60Hz	10 3RE	34,00	
Charge mineral Résine non char P12 P12 Lad Lad Lad Lad Lad Lad Lad La	- BE/28		13	ige.	1		1	1	9.	DE YOU LED	00-4-070	ohm-cm	Ky /mm
cCharge minerale P12 L1 L2 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L4	1		12.64.11	اسعرار سطحي خفيف	معدوم - طفيف	عطل بالمعوض المكا	مدوم	1,0 - 0	1 = 6,0	1.111.	7.4-1.4.	111111.	11-11
	Phénoplastes	cCharge minerale P12		استوارعام	معدوم - طفيف	سدة ، معدوم - طفيف	معد وم عموبا	٧,٥-٧,١	1.1-1	···-··	1.40.	161-1-1	16_7

الجدول (۱۱)	المسسادة :	الخبواص (١)	الكلة المجي	ناظيسة المسسوء	الكانية التلويين	اعصاص الساء عسلال ۱۳۶۷ سامة	اجهاد الانههار طى الشد	التمدر حتى الانهمار	معامل المرونه بالشنسم	أجهاد الانهبار بالضغط	اجباد الانبيار بالانعناء	انتصار الله	عامل التعدد الغطيسي
ssable	مهلامين — فورميك	الوحدة	gr/cm3	8		はると	K&r/ms2	W.o.	K&g/mm ²	K&r/zm2	K&c/mm ²	nim / mm	10_5 °C
Thermodurcissable	MF MF	Non chargée	1, ٤٨	افيش	-	1' 0'.	-11	1.69	1	T1,0 - TA	۲,۲	اطفاه زاتي	(0) Section
	maldéhyde	Charge f. Verre	1 - 1, A	فهر شفاف	-	1,11 - 5,11	Y - Y, o	1	114.	16,0-18	17,1-1,0	اطفا• زاتي	1,Y - 1,0
	Mélamine-formaldéhyde	Charge amiante	Y,1-7	غير ثنفاف	محلادة	Y-1-311.	٤,٩٠ - ٢,٨٥	1, 60 - 0, 7	117.	7.1	Y,Y - 1,F	محدوم	1-0'3

Mélamine-f	e-formaldéhyde	MF dans	N. for-lo	100
Charge amiante	Charge f.Verre	Non chargée	الرحساءة	النسواص (٢)
11 - 11	11,0	01 - 201	10-4cal/s/cm/ca	الناظية المولي م 30/
	.1	ŕ	041/gr/ C	المسرارة النومسسة
11.	1.1	15.4	့ပ	درجة مرارة الانعنا " تعب
17 17.	1.6 - 161	11	့်ပ	درجة مرارة المقاوسية (مرارة مستمرة)
المن المناس	\$	44		الكائيسة القوليسية
				درجة حرارة القولبسسة
	1	ı	•0	- 18-25
14 150	171-174	110-169	٥.	ـ بالضف ط
			Total Section	مناط القوليسية
		1	K&r/cm ²	- بالمقسس
	.3110	To 18.	Kgr/om2	- بالجن م

- تايم - الجدو	السنسار	النصواص (۴)	نوم ة التصني	تاعر الطاقة المسمعة	تاعر الموض الضعيف	تاعر المون القه	عاشر السعاليل المنبهة	عابت المسزل 18 09	الكبريامي 1038ء	60нд	103Rs sali	المقاومة النوجه المستمرضه	الملايه الكبرياي ة
17) 1	106 :	Ţ	15	l b		.*		9	10	9	10	3.	2
) elda	مولامون – فورموك	3	100	S 117 3 2		1	5.77.32	5- 4			No. of Street, or other Persons	ohn-cm	Kv /m
modure	WF MF	Non chargée	1.0 to - 7.0 to	احتال تغير اللون	معدوم -خقيف	1	معلاوم	A)+-1			11/2 -2/	Allegade sea	п
	meramine-lormaldenyde	Charge f.Verre	\$	نۇۋ	معلاوم	sell	ant 69	11,1-1,7	ı	31, - 77,	F _A F-or F	.11.	11-14
WAY and an	Teramine-	Charge amiante	C.A.	تفهر لون خليف	معدوم -خفيف	अ्पी	ant eg	1.7.1-1,1	•	Y-1 Y1.	۸۰٬۰	141.	317-11

المئيسيادة :	الخبواص (۱)	IDAL II	ناظيمة الخسيسون	الكانيسة الطهبان	اعضاص المساء غسلال منا	اجهاد الانهيارطي الثيد	التمدرد حتى الا تهيــــــار پالـعـــــــــــ	معامل المرونه بالشسسد	اجهاد الانهمار بالمغط	اجباد الانبيار بالانعناء	ائتشار الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عامل التعدد المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
124	الوحدة	gr/cm3	*	1	1 1 N	K&r/mm2	x .	K&f/mm2	K&f/mm ²	K&r/im2	ntn / mn	10-5 °C
EP Janger!	coulées non chargée	1,5-1,11	تمف عفان	-	Y.1 011.	1,1-1,1	1 - 4	760	17,0-10,0	16, Y - 1, T	بطي.	1,0-6,0
18	moulage f. Verre	1,1-1	فمرعفاف	1000 77.50	· · · · · · ·	Y-17	Paris.	TITA	TA-17,0	4-1'3	اطلاه ذاتي	T.0-1,1
Epoxydes	Enrobage Charge minerale	Y,1-1,7	غيرعفاف		ア・ペープ・	Y - Y,A	Ome.	- Total	1,11-17	1'3-0'.1	اطفاه ذاتي ما	7 - 1

- عبر الجدول (١٤)	Branch alus	الخبواص (۲)	الناظية المران كأرا	المرارة النومية	درجة حزارة الانعناء تحست	درجة حزارة المقاوسية (حزارة مستعرة)	الكانيسة القواريسية	درجة حرارة القوليسسة	-بالمقسن	_ بالضغ ط	مناح التؤييسة	- بالمقسين	- بالغذ ع
- 1	استركست	الوحسدة	10-4cal/s/cm/Ca	081/gr/ C	Ď	Ď			•0	٥.		KSr/cm2	K&r/ca2
Thermodurcissable	EP GE	coulée non chargée	7 + 1 V - 3 + V	., 70	TAA_ £1	111-111	Jan Jones	13,000	1	1	post orpology to	-	ľ
	177-177	moulage f. Verre	11	111.	11117	1111	خيدة جدا		ľ	130-181	Ψ.		1771
	Epoxydes	Enrobage Charge minerale	31	1	TFT - 1 · Y	17.7 - 15.1	المع المعلى المعلى		1	110-111		The State of the S	YY-

II.	المساؤام	نومسة التمني	عاعر الطاقة الشنية	تاعر الموض الضعيفسة	تاغر الحوض القهد	تاغر الساليل المفهه	عائت العسازل	الكبريافس	4	النقد	المقاومة النوجه المستمرقيه	الملابه الكبريافي
100	(r) (r)	7	0	1		400	60 Hz	10 ³ Hs	60Hg	103Hs	يتعرض	
- 3.5	1	1	1.	-	1	Q	1		51-110	Land Saylan	ohn-en	Ky /m
ابدة و الهركسيد الم	coulée non chargée	ş	art 64	and eq	يتا ير بيمني الحموض	مقاوم بصورة عامة	0 - 7,0	£,0 - T,0.	1	·, · · · · · · · · · · ·	141141.	T11
	moulage f. Verre	مقبول -جعد		ant 6g	يكن امماله	an 69	• - 1, •	0-7,0	1		181.	11-11
Epoxydes	Enrobage Charge minerale	مقبول —جيف	خفيف	wat eq	خقيف	خفيف	• - 7, •	0 - 7.0	1.4.	1.0	181.	11-1-

انكليزى	فرنسي
Astate	Etat A allali
Abrupt melting	Fusion franche
Absorption speed	Vitesse d'absorption
Aerohydraulic batt	0
Ageing	تقدم الزمن (تعتيق Vieillissement(
Alterned constrain	·
	Contrainte alternée
Artificial resin	résine artificielle
Autogeneous weld	soudure autogène لحا ذاتـــ
Backing plate	plateau de fixation
Blank	Flan
Block press	Presse à bloc ضغط بكتلة
Blowing	Soufflage
Bunch	grappe نتو۰
Bridge	Pont
Calender	ا داة اسطوانية للصقال Calandre
Caloric plate	مفيحة وPlateau calorifère
Cast film	Film coulé شریط صحب
Cast moulding	Moulage par coulée
in spalnowsh a	قولب ــــــة بالمب المعاددة الم
Catalyst	Catalyseur j
Chemical plasticizi	ملد ن کیمیا ^و
	Plastage chimique

Chroming plated	Chromé	مطلسي بالكروم
Coating	Enduction	طلاه ، طبقة خارجي
Cold creep	Fluage à froi	تشوه بطي البرودة d.
Colle setting glue	Colle à froid	الصاق بالبرودة
Compression moulding	ig d	القولب بالضغ
الزمر احتق الامعام	Moulage par	compression
Counter draft	Contre-dépou	dille
Creep	Fluage	تشوه بطـــــي
Cutting	Découpage	قطع
Deflection	Flèche	انحراف
Design of the abject	t manual 2	تخطيط للقطع
	Dessin de l'o	bjet
Dielectric loss	Perte diélect	ضاع العزل rique
Dimensional	Dimensionnel	بعسدى
Direct gate	Entrée direct	مدخل مباشـــر e
Double press	Presse double	ضغط مضاعف
Dowel bush	Douille	غلاف ، تجریف ، وصلة
Draft	Dépouille	sing alto se
Dynamic constraint	Contrainte dy	ريناميكي namique
Ejection control	Commande d'é	متحكيم بقذف القطعة · jection
Ejection plate	Plateau de de	ضفيحة اخراج القطعة moulage
Ejection rod		ساق لقذف القطعة Lon
Ejector pin	Ejecteur,	تاذف لافظ

حدود العرونـــة Elastic limite or=yield point=

Limite élástique

Elasto-plastic hardness

Dureté élasto-plastique

Engraving

Gravure

Escaping mould Moule à échappement

Expanded energy Energie de remontée

Expansion

تعدد ، اتساع Dilatation

Extruded sheet Feuille extrudée

Extrusion machine

Boudineuse

Filling press

Presse à filer

Fillers

Charges

Film glue

Film de colle

شريط لاصق

Flash

Bavure

Flash land

نسيج تباشى ، لوحة Toile

Flat molecule Molécule plate

Forced impression Empreinte forcée

Formed laminate

dil Stratifié formé

ضغط التشكيل Pression de formage

Friction work Travail de frottement

عمل الاحتكاك

Glueing Collage

alil.

Joint par resurveheeser

Gradual melting Fusion pateuse

Hand operated mould

قالب يدوي

Moule à main

Hard chromium plating

Chromage dur

Dureté Hardness

القساوة

Pot de chauffage وعا م التسخين Heating pot

High elasticity Haute élasticité

مرونة عاليـــة

High polymer

Haut polymère

بوليمير عالي

Hob

Poincon

ا داة ضاغطــــة

Holes

Trous

ثقب

Hot setting glue

الصاق على الساخن Colle à chaud

Impressing Impression

Estampage Empreinte

Impression block

Matrice

مدخل الطبعة Entrée d'empreinte

Injection cylinder

وا الحقين Pot d'injection

Injection force

قوة الحقين Force d'injection

Inlaying

تغطية ، تغشية تغطية ، تغشية

Insulation strength

مقاومة العــــزل

Résistance d'isolement

Insulator

Isolant

Jelly

Gelée

صقيع 6 مجمسدة

Joint by closing

Joint par rapprochement

Laminated (strati	fied plates)	صفائح منضدة
واسلال وودينان	Plaques stratifiée	
Laminated preform	Préforme stratifié	منضد عسق و
Laminated sheet	Feuille stratifiée	
Land	Appui	دعم 6 سند 6 -
Leaks	Fuites	المارسة
Limit constraint	Limite de contrain	te الاحيا
Line	Cordon	حيل ۽ شريط
Linear chain	Chaîne linéaire	
Load deflection cu		انحنا • تحتالع
	Flèche sous charge	Planting by
Loss angle	Angle de perte	زارية الفقد
Loss factor	Facteur de perte	عامل الفقد
Lubricant	Lubrifiant	منت 6 مشحر
Machining	Usinage	منم الرارا
Markable datum	Grandeur mesurable	صنع للقياس مقدار قابل
Melting	Fusion	المباردة
Molecular weigh	Poids moléculaire	وزن جزيئي
Mould	Moule	تالــــــ
Mould opening force		ترة الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
AL parte aminto	Force d'ouverture	Power facto
Moulding forces	Forces de moulage	توة القولية
Moulding powder	Poudre à mouler	بود رة للقولبة
Moulding shrinkage		تراجع القولبة
	Retrait de moulage	

Multi-chased

Moules à empreintes

قالب متعدد الطبعات

Occasioned constraint

Contrainte occasionnelle

بعة مفترحة Opened impression Empreinte ouverte

Paste Pâte Pâte

تو التهشم Penetrating force Force d'enfoncement

Pin Broche سيخ 6 قضيب

Plasticize Plastifier

Plasticizer Plastifiant

Plasting by dipping Trempage

Plasto rigid hardness

تباعقا المداية

Dureté plasto-rigide

صفيحة ، لوح Plaque

Plates Plateaux طبق

Polymerisate Polymérisat

Packing of foods Emballage alimentaire

تغليف غذات المستعمل المعامل الم

Positive mould Moule positif قالب مرجب

Powder glue Colle en poudre بودرة لاصقة

ظل زارية الفقد Power factor Tg angle de perte

Precuring Précuisson

تشكيل مسبق Préforme تشكيل مسبق

Setrois of Sherista

Preheater by dielectric تسخين مسبق بفقد العزل الكهربائي Préchauffage par pertes diélectriques .

Preheater by infra red radiations

Harle JE

Préchauffage par infrarouge.

تسخين مسبق بالا شعة تحت الحمرا ،

Preheating Préchauffage. تسخین مسبق Pressure distributor

Distributeur de pression.

Raw materials Matériaux de base. مواد الأساس Reduced viscosity Viscosité réduite. لزجة مصغرة

Ringed gate Entrée annulaire. مدخل حلقي

Round Arrondi.

Seating Assise. ثابت ، مستمر

ا و توقف الحركة عض (احتكاك يودى لابطاء ، Grippage Shearing

Cisaillement. Shot

Moulée. مقولب

Single press Presse simple.

Sink-mark Dépression superficielle. 2 2 2 2 =

Slow spontaneos recovery

Elasticité retardée.

Slow solvent Solvant lent. al . Ilbert

Softening Ramollissement. Spot Tache. Carotte. Sprue Sprue bush Buse de carotte. Static constraint Contrainte statique. مقطع احادى التركي Motif structural Surface resistivity المقاومة النومية السطحية Résistivité superficielle. Swell Gonflement. Swelling pression Pression de gonflement. ضغط الانتفاخ Tensile test Essai de traction. Test of breaking Essai de rupture. Thermal diffusivity البث الحراري Diffusivité thermique. Champ thermique. Thermal field حقل حراري Thermal insulator Isolant thermique. Thermodurcissable. المتصلب حراريا Thermoset Seuil. مدخل 6 بده Threshold Transfer moulding Moulage par transfert.

fransfer pot

Pot de tran sfert.

زعا ، التحويــــــ

Trimming Ebavurage. برادة الزوائد Twisting Torsion. Unlaminated Non stratifiés. غير منفد طلاء 6 مظهر براق Vernis. Vent(air hole) Event. Wear Usure. Wedge mould Moule à coquille. Weld Soudure. Width direction Largeur. Withdrawing Démoulage. اخراج القطعة من القالب Worn mass Masse usée. ما الكلة الستهلة PLANTICE Engineering Handbook (The socilty of



the plantice industry)

1976 *

. Tradmatfidati



11- W. Howarkt : Tolorta do Duago , Peris 1565

B - J. Hollet : Travall dem ; Cantiquem , Partm 1960 .

مراجــــــعالكتاب

- 1 M. Chatain : Plastique , Paris 1974 .
- 2 P. Dubois : Plastiques modernes, Tome I, II

 1963-1968.
- 3 E.G.Fisher: Extrusion of plastics, London
 1976.
- 4 Techniques de l'ingénieur (A 9 Plastiques)
- 5 PLASTICS Engineering Handbook (The socity of the plastics industry) .
- 6 M. Jawich: Thèse de Docteur-Ingénieur, 1976.
- 7 J.Gossot : Les matières plastiques, Paris 1968 .
- 8 J.Rollet : Travail des plastiques , Paris 1960 .
- 9 D.N.Buttrey: Plastics in furniture, London
 1976.
- 10 M.Reyne : Les plastiques (Guide pratique de l'utilisateur.
- .11- W. Nowacki : Théorie du fluage , Paris 1965 .

- 12 J.Pabiot : Proprietes mécaniques des matières plastiques , CEMP ENSAM , 1972 .
- 13 Plastiques modernes et élastomères , mémento
- 14- E.G.Fisher: Blow moulding of plastics, London
 1971.

البائميكية وبالقد علم الموامريتيكي هذه المواد .

 71

21

المريف التصرير البدان " - الأستوفا " -

3-11-16-18-1 :

المواد بي ماكسول - تامع و معامل الاستوخاء -المواد بي تهذير المعالى -

- 8 - 7 - المقوام الفيزيا في والسكاميَّة المواد البادسيَّة

1-7-1-16/2-16/2 pp 16/2-26 + 77

لمفحسة	12 - J.Pabint a Proprietus meraalques des
r _ 1	مقد منة الكتاب ، ١١٠٥٥ - ١١٠٥١ ، ١١٥٦٥ -
3-71	البحث الأول: المتعدد من المعدد
	ا مية المواد البلاستيكية وتطورها ومقارنة ذلك
nnheod _i h	بالمواد الاخــــــرى • المسلطين الاخــــــرى
14-15	البحث الثانسي:
	الفصل الأول:
J	الخوام الميكانيكية والفيزيائية والكيميائيسة العامة للموا
	البلاستيكية وهلاتة هذه الخواص يتركيب هذه المواد
1 "	١ ــ تعاريف عا مــة
11	٢ ــ قوى الارتباط (الالتحام)
* 1	٣ ـ تصنيف المواد البلاستيكيــة
70	٤ - الخوام الفيزيائية والميكانيكية للمواد البلاستيكية
70	٤ ـ ١ ـ الريولوجيـا :
	تعريف _ التشوه البطي * _ الاسترخا * _
	نموذج ماكسويل - تابع ومعامل الاسترخاء -
	تموذج زينير الخطي _
2	٤ - ٢ - الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد البلاستيك
T 1	· TP
T1	٤ ـ ٢ ـ ١ ـ الخواص أمواد ١ ص الغير منتظمة ٠

_تا مير الحرارة _	الخواص الحرارة المادية
رالزمن استعنا تساياا إبطالا	معامل الارتخاء ـ تأثر
TP المنتظمة ما يا الم	٤ _ ٢ _ ٢ _ الخواص لمواد
ة _ تا ثير الحرارة _	الخواصيا لحرارة العديا
-11-6	معلما الارتخاء
كانيكية للمواد البلاستيكية	و ٣ _ الخواص الفيزيائية والميا
-11-6-6	المتصلية حراريا TD
ية _ تا ثير الحرارة _ حدال	الخواصيالحرارة العاد
- Man - 18 hand 6 .	تا ثير الزمن •
بالتركيب ٢٠	٤ _ ٤ _ بمض الخوام المرتبطة
٠ ١٠٠٠ ٠ ١٠٠٠	٤ _ ٤ _ ١ _ تا ثير الوسائط ال
لأمكسجين 6	تا نيرالما ، ، تا نيرا
القي-ة • القياد	تا "ثير الحموض والقواعد
- Hard with a Marty .	٤ _ ٤ _ ٢ _ الاحتـــراق •
و قد رة التخا مسد	٤ _ ه _ الاحتكاك الداخلي ا
على عامة الصنى والتاج البلاستيان الس	الفصل الثاني :
البلاستيكية النجارية والمسالية	الموافل البلاستيكية _المواد ا
الها صناعيا أو الما اللها عناميا	خواصها العامة وحدود استعم
YA . TP	معاثل البلاستيك الحراري
. TD by	_عوائل البلاستيك المتعلب حر
TAY TY	497
- اللولية باللف الشيط	البحيث الثاليث :

الصفحية العالم المالة العالم المالية العالم المالية العالم المالية العالم العال	الغصل الأول: يا قالحاليد الدي
العامل الارتفاء ـ عا	الطرق الرئيسية لتمنيسع البلاستيك
יעותט TP . TP	١ ـ الطرق الرئيسية لتصنيح البلاستيك الح
اعاميا لمراة الم	-الحقىن - كاليمالية لات ثبر
1.Y Wester	_البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	_المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المالية المالية	_الشكيل •
العام المراة العا	_السكب والتغمين
178 10 -	_اللحـــام والالمـاق •
TD	 ٢ ــ الطرق الرئيسية لتصنيع البلاستيك الما ــ الضفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
150	ـ التحويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ter I Longe of Early	_الحقن .
1-1-107	_اختيار طريقية القوليية •
الما المعالمة الما الما الما الما الما الما الما	الغصل الثاني :
ح مع تطبیقات ۰ ۱۹۰	طرق خاصة لتصنيع وانتاج البلاستيك المسلا المسلا القولبة بالتلا مس ·
May 12 1 1 1 - 25 - 1 Light	- القولبة بالتلا مس •
111	ــ القولبة بالقذف المتزا من للريزين والزجا
- ald INI to ladou	_ القولبة بالفاغ •
TYL SILVE	and the second s
140	- القولبة بالقوة الطاردة المركزي
1 YA	- القولية باللف الخيط

المفحـــة	
141	_ القرلبة بالتغطيــــــ •
147	القرابة المستعرة •
145	_طريقة التشكيل المسبق •
140	_ القرابة بالضفط .
144	_ القولية بحقن الزجاج والريزين المتعشقين ·
Y TY - 1 A A	البحث الرابسع : الات انتاج وتصنيع المواد البلاستيكية •
11.	١ _ [لات الحقين للبلاستيك الحرارى •
1.1	٢ _ [لات البشق للبلاستيك الحرارى •
717	٣ _ [لات تصنيع المواد المتصلبة حرابها .
717	الات الضغط ·
177	_ آلات التحويل •
377	_ آلات الحقن ٠
177 - 107	البحث الخا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 77.	١ _ قوالب تصنيع البلاستيك الحراري بالحقن
777	٢ _ توالب تصنيع الحراري بالتشكيل
171	٣ _ توالب تصنيع البلاستيك المتصلب حرابها
101	تسخين القوالب وتنظيم درجة الحرارة
104	القواعد الما مة المتهمة لتصنيع القوالب •
T · E = 13 ·	الملحقــــات:
771	_جداول اسما ، ورموز المواد البلاستيكية ،

1 AA - 177 - June 1


_جداول الخواص •

I lain a

100 - 1444

ـ قا موس : عربي ـ فرنسي ـ انكليزي للكلمات المستخدمة

_مراجــــعالکتاب ٠





ا _ قالب تعتبي الملاحقة السيل بن بالمقن

الماس اللوات وتعلي درمة المرارة -

اللالم الما يتالين المتير الليال ا

· لوارد غاضلا : ابنا بيند د ۱۱ د ۳



الدكتور معترا ولش معترا ولش كلية الهندسة المكانيكية والكهربائية جامعة دمشق

البلاتيك وآلاته

